장비구매/수리 기안서



- 1. 개요
- 영상취재 카메라 트라이포트의 발판(스프레더)이 파손되어 해당 부품을 교체함
- 2. 내용
- 영상취재 업무수행 과정에서 카메라 트라이포트의 발판(스프레더)이 파손됨
- ☞ 파손 경위는 뉴스비전 수리요청서 참조
- O 해당 부품은 2018년 11월 25일경 수리를 한번 받은 이력이 있으나 업무 수행중 한파로 인하며 파손 되어 수리 함.



- 3. 수리 비용
- 81,900원(부가세 별도)
- ※ 별첨
- 뉴스비전 영상취재팀 수리 요청서
- 수리 견적서

첨부파일	☐ 견적서.pdf ☐ 수리요청서.pdf			
		✔ 선택 다운로드	▼ 전체 다운로드	

	결재 특이 사항이 있으신 경우 남겨주세요.		
H8		[^]	댓글입력