

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



មជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯក
ផ្នែកស្រាវជ្រាវ អប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយ

ថ្ងៃពុធ ២កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦

សូមគោរពជូន

លោកស្រីប្រធាន មជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯក

កម្មវត្ថុ : របាយការណ៍ស្តីពី « តម្លើងកាំមេរ៉ាសុវត្ថិភាពជុំវិញទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌល » ដែលប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦។

ជូនតាម : រូបភាពឧបសម្ព័ន្ធ លេខ ១ ដល់ លេខ ៨។

សេចក្តីដូចបានជម្រាបជូនក្នុងកម្មវត្ថុខាងលើ ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូន **លោកស្រីប្រធាន** មេត្តាជ្រាបអំពី លទ្ធផលនៃការតម្លើងកាំមេរ៉ាសុវត្ថិភាពជុំវិញទីតាំងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯក។

សមាសភាពចូលរួមមាន៖

- ផ្នែកសម្ភាត និងថែទាំបរិស្ថាន
- ផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងអប់រំផ្សព្វផ្សាយ
- ផ្នែករដ្ឋបាល និងក្រុមហ៊ុនតម្លើងកាំមេរ៉ា

នៅថ្ងៃអង្គារ ទី១កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស. ២៥៦៩ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ វេលាព្រឹក ម៉ោង៩:០០ នាទីសៀវភៅផ្នែកសម្ភាត និងថែទាំបរិស្ថាន, ផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងអប់រំផ្សព្វផ្សាយ, ផ្នែករដ្ឋបាលរួមជាមួយ ក្រុមហ៊ុនតម្លើងកាំមេរ៉ា បានសហការគ្នាតម្លើងកាំមេរ៉ាចំនួន១១គ្រាប់ ក្នុងបីទីតាំង និងតម្រូវដាំបង្គោលដែកចំនួនពីរដើម។

១. សកម្មភាពការងារ

ទីតាំងទីមួយនៅខាងមុខបរិវេណកន្លែងលក់សំបុត្រ ក្រុមការងារក្រុមហ៊ុនកាំមេរ៉ា រៀបចំតម្លើងកាំមេរ៉ា ដោយ បានចាប់កាំមេរ៉ាចំនួន៥គ្រាប់។ គ្រាប់ទីមួយដាក់ខាងលើពិដានដោយបាញ់គ្រាប់កាំមេរ៉ាចុះក្រោមចំកន្លែងលក់សំបុត្រ។ គ្រាប់ទីពីរដាក់នៅកន្លែងមគ្គុទេសន៍សម្លេង ហើយបាញ់កាំមេរ៉ាទៅខាងទ្វារច្រកចូល។ គ្រាប់ទីបីដាក់នៅខាងមុខខ្លោងទ្វារ ច្រកចេញបាញ់កាំមេរ៉ាចូលក្នុងមកខាងកើត។ គ្រាប់ទីបួនដាក់នៅខាងក្នុងក្បែកកន្លែងផ្ទាំងផែនទីទីតាំងរបស់មជ្ឈមណ្ឌល បាញ់កាំមេរ៉ាទៅខាងកន្លែងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍។ គ្រាប់ទីប្រាំដាក់នៅសសរដែកក្បែរខ្លោងទ្វារចាស់(ផ្លូវចាស់)បាញ់កាំមេរ៉ា មកទីតាំងចំណតម៉ូតូ និងរថយន្ត។

ទីតាំងទីពីរនៅបរិវេណជុំវិញស្នូប ដោយបានចាប់កាំមេរ៉ាចំនួនបីគ្រាប់។ គ្រាប់ទីមួយ ចាប់នៅទិសនិរតីនៃ ស្នូប រួចបាញ់កាំមេរ៉ាមកទិសឦសាននៃស្នូប។ គ្រាប់ទីពីរបាញ់នៅទិសពាយ័ព្យនៃស្នូប រួចបាញ់កាំមេរ៉ាទៅទិសអាគ្នេយ៍នៃ ស្នូប។ គ្រាប់ទីបីចាប់នៅខាងកើតនៃស្នូប រួចបាញ់ទៅទិសខាងលិចនៃស្នូប។

ទីតាំងទី៣នៅបរិវេណសារមន្ទីរចំនួនបីគ្រាប់។ គ្រាប់ទីមួយចាប់ខាងក្រៅសារមន្ទីរនៅទិសខាងលិចបាញ់កាំមេរ៉ាកន្លែងផ្លូវចូលពិពណ៌។ គ្រាប់ទីពីរចាប់នៅខាងក្នុងបរិវេណពិពណ៌បាញ់ទៅទិសខាងកើត។ គ្រាប់ទីបីចាប់នៅក្នុងសាលបញ្ជាំងដៃអូបាញ់ទៅកន្លែងផ្ទាំងLED។

២. លទ្ធផលសម្រេច

ក្រុមការងារបានរៀបចំតម្លើងបង្គោលដែកចំនួនពីរដើម្បីចម្លង និងកាំមេរ៉ាចំនួន១១គ្រាប់ត្រូវបានតម្លើង ក្នុងបរិវេណទីតាំងផ្សេងៗ ដូចខាងក្រោម៖

- ទីតាំងទី១ : នៅបរិវេណខាងមុខកន្លែងលក់សំបុត្រ ដោយចាប់កាំមេរ៉ាចំនួន៥គ្រាប់។
- ទីតាំងទី២ : នៅបរិវេណជុំវិញស្ដូប ដោយបានចាប់កាំមេរ៉ាចំនួនបីគ្រាប់។
- ទីតាំងទី៣ : នៅបរិវេណសារមន្ទីរចំនួនបីគ្រាប់។

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូម**លោកស្រីប្រធាន**មេត្តាជ្រាបជាបាយការណ៍ ដោយក្តីអនុគ្រោះ។
សូម**លោកស្រីប្រធាន** មេត្តាទទួលនូវការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីខ្ញុំបាទ។

អ្នកធ្វើរបាយការណ៍



ទ្រី សេងឈឿង

បានឃើញ និងគោរពជូន


លោកស្រីប្រធានជ្រាបជាបាយការណ៍

ថ្ងៃចន្ទ ១៤កើត ខែឧសភា ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦

ផ្អែកស្រាវជ្រាវ និងអប់រំផ្សព្វផ្សាយ

ប្រធាន




អ៊ឹម កុសល

ឧបសម្ព័ន្ធ



រូបភាពទី១ កំពុងរៀបចំបោះបង្គោលដែក



រូបភាពទី២ កំពុងរៀបចំតម្លើងកាំមេរ៉ា



រូបភាពទី៣-៤ កំពុងរៀបចំតម្លើងកាំមេរ៉ា



រូបភាពទី៥-៦ ពេលរៀបចំតម្លើងកាំមេរ៉ាចប់រួចរាល់



រូបភាពទី៧-៨ ពេលរៀបចំតម្លើងកាំមេរ៉ាចប់រួចរាល់