

TIPO DE DOCUMENTO:

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

TÍTULO:

INSPEÇÃO DA QUALIDADE PAINEL CONTROLE MWO

ELABORAÇÃO:	APROVAÇÃO:	MÊS/ANO:	EMISSÃO:	MÊS/ANO:	CÓDIGO: ITMA46.0011	
Controle da Qualidade	Coordenador da Qualidade	03/2022	Sistema de Gestão Integrada	03/2022	REVISÃO:	

1. INSPEÇÃO DA EMBALAGEM

- 1.1 Verificar as condições de embalagem, avarias e outras não conformidades que possam existir.
- 1.2 Verifique se o código e descrição do produto estão conforme a BOM.





2. INSPEÇÃO VISUAL


- **2.1** Não deve ter: empenamento, riscos, batidos, quebrado, manchas, falha de serigrafia. Não pode haver danos a peça que impeça sua utilização.
- 2.2 Verificar os pinos, não pode vim quebrado.





CÓDIGO: ITMA46.0011 REVISÃO: 01





- **2.3** Lote aprovado, usar o carimbo de status de lote **APROVADO** para identificação e liberação para armazenamento no estoque.
- **2.4** Caso o item apresente irregularidades identificar com o de status de lote **REPROVADO**, e informar os envolvidos para as devidas tratativas.
- 2.5 Preencher o Controle de Inspeção de Material corretamente em todos os campos solicitados.

3. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

REVISÃO	DESCRIÇÃO	
01	Atualizações de imagens e informações no item 2.2	