SOLARMAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO PRODUTOS LTDA

Rua Vitorino Malaquias Ribeiro, 203 – Paraguai II – Itariri /SP

VISTORIA TÉCNICA

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Cliente: Maria Aparecida dos Santos UC: 4003219876

Endereço: Rua das Palmeiras, 145 - Centro - Peruíbe/SP Data: 03/11/2026

INFORMAÇÕES DO TELHADO

Tipo de telha: Cerâmica

Tipo de estrutura de suporte: Gancho para telha cerâmica com perfil de alumínio

Estrutura do telhado: Madeira

Distância entre vigas/caibros: 50 cm

Número de quedas: 2

Geometria do telhado: Retangular

Dimensões do telhado: 10 x 8 m

Acessibilidade: Boa, acesso por escada

Quantidade de placas a serem instaladas: 14

Observações: Sem sombreamento relevante

CONEXÃO DE REDE

Tipo de ligação: ( )Mono ( ) Bi (X) Tri / ( ) 110 (X) 220 ( ) 380 Foto do relógio: (X)Sim ( ) Não

N° do medidor: 18273645 ( ) Analógico (X) Digital Foto da conta: (X) Sim ( ) Não

Necessidade de condulete: (X) Sim ( ) Não	Disjuntor geral: 63 A tripolar	Aterramento: 1 haste 5/8" x 2,4 m
OBSERVAÇÕES ABAIXO:	Disjuntor do inversor: 32 A	Poste Padrão precisa de adequação: ( ) Sim (X) Não

ANÁLISE DE SOMBREAMENTO (ESBOÇO DA CASA EM RELAÇÃO AO NORTE

COMENTÁRIOS

Padrão em bom estado, caixa tipo III. Cliente pediu instalação na água norte.

Assinatura do responsável técnico: _____

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO

Cliente: Maria Aparecida dos Santos UC: 4003219876

Observações: nenhuma

AVALIAÇÃO DOS CLIENTES

Cliente: Maria Aparecida dos Santos Data: 03/11/2026

Quantidade de painéis: 14 Marca: Canadian Solar Potência: 575 W

Quantidade de inversores: 1 Marca: Growatt Potência: 8 kW

Questionário de avaliação - Sobre os funcionários