

VALE

LAUDO AVALIAÇÃO DE CONDIÇÃO ESTRUTURAL

POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1312

Inspetor Responsável	01520943	Área Pintura (m2)	Data da Inspeção 19/09/2025
Ativo	POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1312		
Nº Nota	202501722436		
Avaliador Técnico	01520943 (IARLISON RODRIGUES)	Estrutura Metálica (kg) 45,425	Prazo Laudo 31.12.2025
Opções Matriz Prioriz.		Concreto Armado (m³)	
O.M Inspeção	202406204381	Soldagem em Trinca (mm)	RISCO ALTO
Item Estrutural	Estrutura		
Recomendação	Substituir		

Diagnóstico

Diagnóstico: IDENTIFICADO CLASSE DE DEGRADAÇÃO CD05 NOS APOIOS DOS DECK'S(MESAS DE CARGA), ESTRUTURAS COM DEGRADAÇÃO SEVERA DA CAPACIDADE ESTRUTURAL, SENDO NECESSÁRIO AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO/REPARO A FIM DE GARANTIR AS CONDIÇÕES NORMAIS DE DESEMPENHO DO ATIVO. BALIZA 20 / CAVALETE 02 / LADO ESQUERDO SENTIDO FLUXO. CD05-AF01-PRIMÁRIO-ALTO.

Recomendação

Recomendação: REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DOS APOIOS DOS DECK'S(MESAS DE CARGA) CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO.

OBS: SUBSTITUIR PERFIS EM “V” E CHAPA BASE VERTICAL, MANTER A CHAPA BASE HORIZONTAL E CHUMBADORES. REALIZAR TOPOGRAFIA PARA GARANTIR ALINHAMENTO/NIVELAMENTO DA ESTRUTURA. NECESSÁRIO ESCORAMENTO DA ESTRUTURA(DECK).

DESENHO DE REFERÊNCIA: DF-3000KP-G-00000-M-52085

ITEM 2

DESCRIÇÃO: L 102 X 102 X 3/8" X 1362

MATERIAL: ASTM-A588

QUANTIDADE: 2

PESO: 36,75KG

ITEM 3

DESCRIÇÃO: L 76 X 76 X 1/4" X 773

MATERIAL: ASTM-A588

QUANTIDADE: 1

PESO: 5,2KG

ITEM 4

DESCRIÇÃO: CH 3/8" X 204 X 340

MATERIAL: SAC-41

QUANTIDADE: 1

PESO: 3,475KG

PESO TOTAL: 45,425KG

