

LAPORAN HASIL PENGUJIAN ULTRASONIC (UT)

Sistem Informasi Inspeksi Kapal berbasis NDT

29 JunpmMon, 29 Jun 2026 12:15:22 +0000UTC30 2026

I. INFORMASI INSPEKSI

ID Inspeksi

1782735290

Jenis Kapal

Tanker

Area Kapal

Lambung

Status Validasi

? TERVALIDASI

Tanggal Validasi

29/06/2026 12:15:08

II. DATA PENGUJIAN ULTRASONIC

Parameter	Nilai	Satuan
Ketebalan Desain Awal (t?)	10.00	mm
Nilai Ketebalan Hasil Ukur	9.00	mm
Batas Standar Minimum	9.00	mm
Metode Perhitungan	rule_90	-
Frekuensi UT	5.00	MHz
Level Pengujian (ISO 17640)	B	-
Kelas Area	B	-

III. HASIL ANALISIS

Aspek	Hasil
Jenis Cacat	Porosity
Kedalaman Cacat	1.00 mm
Panjang Cacat	10.00 mm
Amplitudo Gema	5
Persentase Penipisan	0.00%
Status Ketebalan	OK
Klasifikasi Cacat	N/A
Status Akseptansi	PENDING

IV. CATATAN VALIDASI

Regression Testing menggunakan Selenium WebDriver.

Laporan ini adalah dokumen resmi hasil pengujian Non-Destructive Testing (NDT) menggunakan metode Ultrasonic Testing (UT).