

LAPORAN HASIL PENGUJIAN ULTRASONIC (UT)

Sistem Informasi Inspeksi Kapal berbasis NDT

29 JunamMon, 29 Jun 2026 11:15:01 +0000UTC30 2026

I. INFORMASI INSPEKSI

ID Inspeksi

1782731621

Jenis Kapal

Tanker

Area Kapal

Lambung

Status Validasi

? TERVALIDASI

Tanggal Validasi

29/06/2026 11:14:55

II. DATA PENGUJIAN ULTRASONIC

Parameter	Nilai	Satuan
Ketebalan Desain Awal (t?)	100.00	mm
Nilai Ketebalan Hasil Ukur	15.00	mm
Batas Standar Minimum	15.00	mm
Metode Perhitungan	rule_90	-
Frekuensi UT	12.00	MHz
Level Pengujian (ISO 17640)	B	-
Kelas Area	A	-

III. HASIL ANALISIS

Aspek	Hasil
Jenis Cacat	10
Kedalaman Cacat	10.00 mm
Panjang Cacat	10.00 mm
Amplitudo Gema	0
Persentase Penipisan	0.00%
Status Ketebalan	OK
Klasifikasi Cacat	N/A
Status Akseptansi	PENDING

Laporan ini adalah dokumen resmi hasil pengujian Non-Destructive Testing (NDT) menggunakan metode Ultrasonic Testing (UT).

Dihasilkan otomatis oleh Sistem Informasi Inspeksi Kapal berbasis NDT
Tanggal Generate: 29/06/2026 11:15:01