

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG



### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	33.7
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	25
Lebar Atas (M)	25
Tinggi Saluran (M)	3.5
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	105
Foto Kondisi	



Keterangan | Bendung /Intake

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**




PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG




#### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.8
Lebar Atas (M)	1.8
Tinggi Saluran (M)	1.3
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	106
Foto Kondisi	



Keterangan	Primer
<b>Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019</b>	



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG




#### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	2
Lebar Atas (M)	2
Tinggi Saluran (M)	2
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	V
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	107
Foto Kondisi	



Keterangan	Pintu Primer
<b>Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019</b>	



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG




#### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	2
Lebar Atas (M)	2
Tinggi Saluran (M)	2
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	V
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	108
Foto Kondisi	



Keterangan

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG




#### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	2
Lebar Atas (M)	2
Tinggi Saluran (M)	2
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	V
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	109
Foto Kondisi	



Keterangan

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
 PENATAAN RUANG



### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	110
Foto Kondisi	




Keterangan	Rencana Jembatan Plat
<b>Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019</b>	



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	v
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.6
Lebar Atas (M)	0.9
Tinggi Saluran (M)	0.75
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	v
No Foto	111
Foto Kondisi	




Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.8
Lebar Atas (M)	1.8
Tinggi Saluran (M)	1
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	v
Rusak Sedang (M)	
No Foto	112
Foto Kondisi	




Keterangan | Lantai

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	V
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	113
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG




#### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	114
Foto Kondisi	



Keterangan

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG



#### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	115
Foto Kondisi	




Keterangan

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.8
Lebar Atas (M)	1.6
Tinggi Saluran (M)	0.85
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	v
Rusak Sedang (M)	
No Foto	116
Foto Kondisi	



Keterangan | Lantai

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG




### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.2
Lebar Atas (M)	1.2
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	117
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG



### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.2
Lebar Atas (M)	1.2
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	V
Rusak Sedang (M)	
No Foto	118
Foto Kondisi	



Keterangan | Lantai

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG



### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irrigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irrigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.2
Lebar Atas (M)	1.2
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	V
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	119
Foto Kondisi	



Keterangan

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG



#### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.2
Lebar Atas (M)	1.2
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	120
Foto Kondisi	



Keterangan

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG



### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.2
Lebar Atas (M)	1.2
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	121
Foto Kondisi	



Keterangan

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.2
Lebar Atas (M)	1.2
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	122
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**



### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.2
Lebar Atas (M)	1.2
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	123
Foto Kondisi	



**Keterangan**

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG



### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.2
Lebar Atas (M)	1.2
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	124
Foto Kondisi	



Keterangan

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN**  
**PENATAAN RUANG**

**DATABASE JARINGAN IRIGASI**

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.2
Lebar Atas (M)	1.2
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	125
Foto Kondisi	

**Keterangan**

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG




### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.2
Lebar Atas (M)	1.2
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	126
Foto Kondisi	



**Keterangan**

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG




### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	v
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.2
Lebar Atas (M)	1.2
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	127
Foto Kondisi	



Keterangan

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG



#### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.2
Lebar Atas (M)	1.2
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	128
Foto Kondisi	




Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	129
Foto Kondisi	



Keterangan	Saluran 2019
<b>Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019</b>	



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN**  
**PENATAAN RUANG**

**DATABASE JARINGAN IRIGASI**

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	130
Foto Kondisi	


**Keterangan** Saluran 2019

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	131
Foto Kondisi	



Keterangan | Saluran 2019

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019




**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN**  
**PENATAAN RUANG**

**DATABASE JARINGAN IRIGASI**

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	132
Foto Kondisi	

**Keterangan** | Saluran 2019

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG




### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	133
Foto Kondisi	



Keterangan | Saluran 2019

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**




**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN**  
**PENATAAN RUANG**

**DATABASE JARINGAN IRIGASI**

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	134
Foto Kondisi	

**Keterangan** Saluran 2019

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG



### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	135
Foto Kondisi	




Keterangan	Saluran 2019
<b>Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019</b>	




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	136
Foto Kondisi	



271040 .000000



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG



### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	V
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	137
Foto Kondisi	



Keterangan | Saluran 2019

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**

271040 .000000

399300 .000000

Kecamatan Lembah Sabil

Meurandeh

138  
1391150 M  
1200 M

136

135

134

133

132

131

130

1100 M

140

141

143


144

**Keterangan**

(22) Titik Pengambilan Foto

Titik Pengukuran

DI. MEURANDEH



Skala:1:1,000

Projeksi..... Transverse Mercator  
 Sistem Grid..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse  
 Mercator  
 Datum Horizontal..... WG84 - Zone 47 N

271040 .000000



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
 PENATAAN RUANG


**DATABASE JARINGAN IRIGASI**

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	138
Foto Kondisi	



Keterangan | Saluran 2019

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	139
Foto Kondisi	



Keterangan | Saluran 2019

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG



### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	140
Foto Kondisi	




Keterangan | Saluran 2019  
**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	141
Foto Kondisi	



Keterangan	Saluran 2019
<b>Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019</b>	



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN**  
**PENATAAN RUANG**

**DATABASE JARINGAN IRIGASI**

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	142
Foto Kondisi	


**Keterangan** Saluran 2019

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	143
Foto Kondisi	



Keterangan	Saluran 2019
<b>Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019</b>	




**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN**  
**PENATAAN RUANG**

**DATABASE JARINGAN IRIGASI**

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	144
Foto Kondisi	

**Keterangan** Saluran 2019

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN**  
**PENATAAN RUANG**

**DATABASE JARINGAN IRIGASI**


Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	145
Foto Kondisi	
<b>Keterangan</b>	Saluran 2019
<b>Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019</b>	

**Image:** A photograph showing a concrete-lined irrigation canal running through a field of green rice plants.




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	146
Foto Kondisi	



Keterangan	Saluran 2019
<b>Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019</b>	



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG**




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	147
Foto Kondisi	



Keterangan	Saluran 2019
------------	--------------

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG**




## DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	148
Foto Kondisi	



Keterangan	Saluran 2019
------------	--------------

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG




### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	149
Foto Kondisi	



Keterangan	Saluran 2019
<b>Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019</b>	



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
 PENATAAN RUANG




### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	150
Foto Kondisi	



Keterangan | Saluran 2019

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG




### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	151
Foto Kondisi	



Keterangan | Saluran 2019

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG




### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	152
Foto Kondisi	



Keterangan | Saluran 2019

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG



### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	153
Foto Kondisi	




Keterangan | Saluran 2019

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	154
Foto Kondisi	



Keterangan	Saluran 2019
<b>Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019</b>	



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
 PENATAAN RUANG




### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	155
Foto Kondisi	



Keterangan | Saluran 2019

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**




**DATABASE JARINGAN IRIGASI**

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	156
Foto Kondisi	



Keterangan	Saluran 2019
<b>Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019</b>	



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG




### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	157
Foto Kondisi	



Keterangan | Saluran 2019

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG




### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	158
Foto Kondisi	



Keterangan	Saluran 2019
<b>Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019</b>	



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG




### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	159
Foto Kondisi	



Keterangan | Saluran 2019

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG




### DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	160
Foto Kondisi	



Keterangan | Saluran 2019

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	161
Foto Kondisi	



Keterangan | Saluran 2019

**Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019**



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	162
Foto Kondisi	




Keterangan	Saluran 2019
<b>Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019</b>	



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. MEURANDEH
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0.4
Lebar Atas (M)	0.4
Tinggi Saluran (M)	0.6
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	163
Foto Kondisi	




Keterangan	Saluran 2019
<b>Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019</b>	



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irrigasi	
Luas Daerah Irrigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	1471.42 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	0
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019