


DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irrigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irrigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	
Lebar Atas (M)	
Tinggi Saluran (M)	
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irrigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irrigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	
Lebar Atas (M)	
Tinggi Saluran (M)	
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	0
Foto Kondisi	

Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	0
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.5
Lebar Atas (M)	1.5
Tinggi Saluran (M)	1.65
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	167
Foto Kondisi	



Keterangan Bendung

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	168
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	169
Foto Kondisi	

Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1
Lebar Atas (M)	1
Tinggi Saluran (M)	1
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	170
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1
Lebar Atas (M)	1
Tinggi Saluran (M)	1
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	Rusak Berat (10 M)
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	171
Foto Kondisi	

Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019




PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	172
Foto Kondisi	

Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	173
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1
Lebar Atas (M)	1
Tinggi Saluran (M)	1
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	Rusak Berat (10 M)
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	174
Foto Kondisi	


Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019

252340 000000

252440 000000

422500 000000



252340 000000

252440 000000



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	175
Foto Kondisi	




Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	176
Foto Kondisi	




Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	v
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.1
Lebar Atas (M)	1.1
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	177
Foto Kondisi	




Keterangan	Jembatan
Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019	




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	v
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.1
Lebar Atas (M)	1.1
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	178
Foto Kondisi	



Keterangan	Jembatan
Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019	



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	179
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.1
Lebar Atas (M)	1.1
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	180
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.1
Lebar Atas (M)	1.1
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	Rusak Berat (10 M)
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	181
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.1
Lebar Atas (M)	1.1
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	Rusak Berat (10 M)
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	182
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019




PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	V
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.1
Lebar Atas (M)	1.1
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	183
Foto Kondisi	

Keterangan | Bangunan Bagi

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.1
Lebar Atas (M)	1.1
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	Rusak Berat (10 M)
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	184
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.8
Lebar Atas (M)	1.8
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	Rusak Berat (25 M)
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	185
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.1
Lebar Atas (M)	1.1
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	Rusak Berat (20 M)
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	186
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.1
Lebar Atas (M)	1.1
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	Rusak Berat (10 M)
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	187
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.1
Lebar Atas (M)	1.1
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	Rusak Berat (10 M)
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	188
Foto Kondisi	

Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	v
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	189
Foto Kondisi	



Keterangan	Jembatan
Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019	



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	190
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	2
Lebar Atas (M)	2
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	191
Foto Kondisi	
Keterangan	Mesjid Jembatan Plat
Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019	



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG**



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	192
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	2
Lebar Atas (M)	2
Tinggi Saluran (M)	0.8
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	193
Foto Kondisi	
Keterangan	
Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019	



252440 .000000

252540 .000000



421100 .000000

421100 .000000

421100 .000000

252440 .000000

252540 .000000



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	194
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	195
Foto Kondisi	




Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	196
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	v
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1.2
Lebar Atas (M)	1.2
Tinggi Saluran (M)	0.9
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	197
Foto Kondisi	



Keterangan	Box Bagi
------------	----------

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	198
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	199
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	v
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	200
Foto Kondisi	



Keterangan | Bangunan bagi

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	201
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	202
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019




PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	203
Foto Kondisi	

Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	204
Foto Kondisi	




Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	205
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	v
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	206
Foto Kondisi	



Keterangan Bangunan bagi

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	207
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019

252440 000000

252540 000000

Panto
Cut

422500 000000

422400 000000

252440 000000

252540 000000



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	1
Lebar Atas (M)	1
Tinggi Saluran (M)	2
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	Rusak Berat (10 M)
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	208
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019




PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	209
Foto Kondisi	

Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	210
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	211
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG**



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	212
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	213
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	V
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	214
Foto Kondisi	



Keterangan	Jembatan
Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019	



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	215
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	216
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	217
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	218
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	219
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019




PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	220
Foto Kondisi	

Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	221
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	222
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	223
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG


DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	224
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	225
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	226
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	227
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	228
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	229
Foto Kondisi	



Keterangan | Bendung

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	230
Foto Kondisi	




Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	231
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG




DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	232
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019




PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	233
Foto Kondisi	

Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	234
Foto Kondisi	



Keterangan

Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



DATABASE JARINGAN IRIGASI

Nama Daerah Irigasi	DI. PANTO CUT
Luas Daerah Irigasi (Ha)	
Panjang Saluran (M)	4,937.60 M
Nama Bangunan	
Jembatan	V
Bangunan Bagi	
Gorong-gorong	
Dimensi Saluran	
Lebar Bawah (M)	0
Lebar Atas (M)	0
Tinggi Saluran (M)	0
Kondisi Saluran	
Baik (M)	
Rusak Berat (M)	
Rusak Ringan (M)	
Rusak Sedang (M)	
No Foto	235
Foto Kondisi	



Keterangan	Jembatan
Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019	