



PARTE DE VISITA TÉCNICA

BROWN Piscinas & Jardines

1. DATOS DE LA VISITA

Instalación	Calle las viñas, 1 Doñinos	Fecha	08 / 07 / 2026
Ref. servicio	260527-JD	Hora entrada	9:30
Tipo cliente	☒ Particular ☐ Comunidad ☐ Casa rural	Hora salida	11:25
Técnico	Rubén Herrero	Nº visita temporada	1

2. PARÁMETROS DEL AGUA (piscina)

Parámetro	Rango óptimo (RD 742/2013)	Valor medido	Observaciones
Cloro libre (ppm)	0,5 – 3,0 ópt. 1,0 – 2,0	1,13	
Cloro combinado (ppm)	< 0,6	0,05	
pH	7,2 – 7,8 ópt. 7,4 – 7,6	7,4	
Temperatura agua (°C)	< 30 recomendable	25,5	
Turbidez visual	Clara / Ligeramente turbia / Turbia	Clara	
Cianúrico (ppm)	30 – 50 máx. 75	☐ Medido ☒ No medido	
Valor cianúrico (ppm)	(solo si medido esta visita)		

3. ACTUACIONES EN PISCINA

Actuación	¿Realizada?	Detalle / cantidad / producto
Limpieza de skimmers y cestas	☒ Sí ☐ No ☐ N/A	
Limpieza de fondo (limpiafondos)	☒ Sí ☐ No ☐ N/A	
Adición de cloro	☐ Sí ☐ No ☒ N/A	Tipo: _____ Dosis: _____ kg/L
Ajuste de pH	☐ Sí ☒ No ☐ N/A	Producto: _____ Dosis: _____
Aplicación de algicida	☐ Sí ☒ No ☐ N/A	Producto: _____ Dosis: _____
Aplicación de floculante	☐ Sí ☒ No ☐ N/A	Producto: _____ Dosis: _____
Revisión equipo filtración / bomba	☒ Sí ☐ No ☐ N/A	
Revisión dosificadora (si aplica)	☒ Sí ☐ No ☐ N/A	Se reponen la garrafa de pH - de la bomba peristáltica
Retrolavado del filtro	☒ Sí ☐ No ☐ N/A	
Otros tratamientos	☒ Sí ☐ No ☐ N/A	Se repone el agua hasta el nivel adecuado. Medición de sal 3398 ppp. Lo revisaré de nuevo en 24 cuando el agua nueva esté perfectamente mezclada, si la concentración de sal no baja el agua se está perdiendo por evaporación, no por fuga. Si la concentración de sal disminuye podemos estimar el volumen de agua perdida por fuga.

--	--	--

4. ACTUACIONES EN JARDÍN (si aplica)

Actuación	¿Realizada?	Detalle / observaciones
Inspección visual estado del césped	☐ Sí ☐ No ☒ N/A	
Corte de césped	☐ Sí ☐ No ☒ N/A	
Recorte de bordes y perfiles	☐ Sí ☐ No ☒ N/A	
Soplado / limpieza de superficies	☐ Sí ☐ No ☒ N/A	
Retirada de restos vegetales	☐ Sí ☐ No ☒ N/A	
Revisión sistema de riego	☐ Sí ☐ No ☒ N/A	
Otras actuaciones	☐ Sí ☒ No ☐ N/A	
Restos vegetales retirados	☐ ≤ 150 L (sin suplemento) ☐ > 150 L → +30 €	

5. ESTADO GENERAL DE LA INSTALACIÓN

Estado del agua	☒ Óptimo ☐ Aceptable ☐ Deficiente ☐ Crítico
Estado liner / revestimiento	☒ Sin incidencias ☐ Con incidencias (ver apartado 6)
Estado equipos	☒ Correcto ☐ Avería detectada ☐ Comunicada al titular
Estado del jardín	☐ Óptimo ☐ Aceptable ☐ Deficiente
¿Cierre preventivo?	☒ No ☐ Sí — motivo: _____

6. INCIDENCIAS Y RECOMENDACIONES

Incidencias observadas	
Recomendaciones para el titular (hasta la próxima visita)	
Productos que debe tener en stock el titular	

7. CONFORMIDAD

TÉCNICO BROWN

Nombre: Rubén Herrero García

Firma: 

CONFORME — EL TITULAR

Nombre: _____

Firma: _____