

Informe Siniestro Vial

Descripción del Siniestro vial Tipo volcamiento

Vía Pasto – Rumichaca Kilometro (km) cuarenta y nueve (49) sector el placer municipio de Tangua.

VEHÍCULO No. 1: Vehículo tipo bus de servicio especial, identificado con placas XXA927, perteneciente a la empresa Turismo Andino, con capacidad para cuarenta y cuatro (44) pasajeros, el cual se vio involucrado en un siniestro vial tipo volcamiento mientras cubría la ruta Pasto–Ecuador. Como consecuencia del accidente, se reporta de manera preliminar el fallecimiento de cuatro (4) personas en el lugar de los hechos, entre ellas dos (2) menores de edad. Asimismo, se encuentra pendiente la confirmación del número total de personas lesionadas, teniendo en cuenta que varias personas fueron trasladadas en ambulancias a diferentes centros asistenciales para recibir atención médica. La información relacionada con las víctimas y personas lesionadas se encuentra sujeta a verificación y confirmación por parte de las autoridades y organismos de socorro que atendieron la emergencia.

Daños Identificados

Hipótesis vehículo 1 por confirmar

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo tipo bus presentó una falla en el sistema de frenos mientras transitaba por la vía Rumichaca–Pasto, específicamente en un sector caracterizado por una pendiente de elevada inclinación, que exige a los vehículos pesados adoptar medidas especiales de conducción durante el descenso. En este tramo, debido a las condiciones topográficas de la vía, los vehículos de carga y transporte pesado deben realizar el descenso utilizando freno de motor, con el propósito de evitar el sobrecalentamiento y la consecuente pérdida de capacidad de frenado del sistema convencional.

En el presente caso, la pérdida de capacidad de frenado habría ocasionado que el conductor perdiera el control del vehículo, generándose el correspondiente siniestro vial tipo volcamiento. La vía nacional Rumichaca–Pasto se encuentra bajo la administración de la **Concesión Vial Unión del Sur**, mientras que las labores de control y vigilancia del tránsito en la vía nacional corresponden a la **Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA)**, de conformidad con las competencias que le han sido asignadas.

ACCIDENTALIDAD RUMICHACHA – PASTO

Accidentalidad	2025	2026
Muertos	28	15
Lesionados	103	106
Siniestros	58	69

DATOS DEL CONDUCTOR

Conductor Edwin Manuel Buesaquillo Jojoa – CC: 1085278561

Fecha de nacimiento: 25-01-1990

Edad: 36 años

Licencia de conducción: No 1085278561 Categoría: C2

Fecha de expedición: 27/07/2026

Fecha vencimiento: 27/07/2029

Revisión Técnico Mecánica vigente: 11/10/2026

Observaciones:

El presente documento tiene como finalidad dejar constancia de las circunstancias conocidas y de la información preliminar relacionada con el siniestro vial. La determinación de las causas, responsabilidades y alcance definitivo de los daños estará sujeta a la correspondiente verificación técnica, documental y, cuando resulte procedente, a la investigación adelantada por las autoridades

Tania
Firmado digitalmente
por Tania Marcela
Suárez Ortiz
Fecha: 2026.09.20
TANIA MARCELA SUAREZ ORTIZ
Directora Ejecutiva ANSV

Proyecto: Juan Julio Villamil – Contratista
Cumplimiento Normativo.