

RELATÓRIO DE VISTORIA VEICULAR

Emitido em: 28 de junho de 2026 às 11:16

AVARIAS DE GRAU LEVE DETECTADAS — 2 ocorrências

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO E PROPRIETÁRIO

PROPRIETÁRIO / CLIENTE	Danos Aparentes	MARCA / MODELO	VW FOX 1.6 GII 2013
TELEFONE	(48) 99999-9999	PLACA	MKT4322
CPF	054.045-444-44	COR	Branca
CNH	54545454545	CATEGORIA CNH	AB
CIDADE	Tubarao	ESTADO (UF)	SC
TIPO / ESPÉCIE	Passeio (Carro)	Nº OS / REF.	2026-xxx
PERFIL	Oficina		

DIAGNÓSTICO VISUAL — VISTAS COM AVARIAS

LATERAL ESQUERDA2 AVARIAS

PORTA DIANTEIRA ESQUERDAPORTA TRASEIRA ESQUERDA

RESUMO ESTATÍSTICO DE AVARIAS

2LEVE

0MÉDIA

0GRAVE

2TOTAL

DETALHAMENTO TÉCNICO DAS AVARIAS

#	PEÇA / COMPONENTE	LADO / VISTA	TIPO DE DANO	GRAU	OBSERVAÇÕES
1	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	LATERAL ESQUERDA	Riscos / Abrasão	LEVE	—
2	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	LATERAL ESQUERDA	Riscos / Abrasão	LEVE	—

GALERIA FOTOGRÁFICA — 1 FOTO



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA — RISCOS / ABRASÃO

LEVE

ASSINATURA DO VISTORIADOR

Data: ____/____/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



VERIFICAÇÃO DIGITAL

HASH: 5D0F6A48B27061EF0014BA604F2072F9

Escaneie o QR Code para atestar a autenticidade online deste laudo.

Danos Aparentes • Vistoria Veicular

Placa: MKT4322 • OS: 2026-xxx • 2 avarias
28 de junho de 2026 às 11:16