

NOME DA EMPRESA

RELATÓRIO DE VISTORIA VEICULAR

Emitido em: 28 de junho de 2026 às 11:16

AVARIAS DE GRAU LEVE DETECTADAS – 2 ocorrências

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO E PROPRIETÁRIO

PROPRIETÁRIO / CLIENTE	Danos Aparentes	MARCA / MODELO	VW FOX 1.6 GII 2013
TELEFONE	(48) 99999-9999	PLACA	MKT4322
CPF	054.045.444-44	COR	Branca
CNH	54545454545	CATEGORIA CNH	AB
CIDADE	Tubarao	ESTADO (UF)	SC
TIPO / ESPÉCIE	Passeio (Carro)	Nº OS / REF.	2026-xxx
PERFIL	Oficina		

DIAGNÓSTICO VISUAL – VISTAS COM AVARIAS



RESUMO ESTATÍSTICO DE AVARIAS



DETALHAMENTO TÉCNICO DAS AVARIAS

#	PEÇA / COMPONENTE	LADO / VISTA	TIPO DE DANO	GRAU	OBSERVAÇÕES
1	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	LATERAL ESQUERDA	Riscos / Abrasão	LEVE	—
2	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	LATERAL ESQUERDA	Riscos / Abrasão	LEVE	—

GALERIA FOTOGRÁFICA – 1 FOTO



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA – RISCOS / ABRASÃO

LEVE

Assinatura do Vistoriador

ASSINATURA DO VISTORIADOR

Data: __/__/__

Assinatura do Responsável

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



VERIFICAÇÃO DIGITAL

HASH: A117DB889B1AB79CEB191CF5746F87D9

Escaneie o QR Code para atestar a autenticidade online deste laudo.

Danos Aparentes • Vistoria Veicular

Placa: **MKT4322** • OS: **2026-xxx** • 2 avarias

28 de junho de 2026 às 11:16