



## Rapport d'Inspection de l'Extincteur E5ebf

Date de l'inspection	2024-08-30 13:07:16.107818
Lieu	bureau du boss
Fiche contrôle vérifiée	Non
Emplacement correct	Oui
Visible et accessible	Oui
Plaque lisible	Non
Signes de détérioration	Non
Pression normale	Non
Mode d'emploi affiché	Non
Exposé à un dommage	Non
Observation	beaucoup a faire
Prochaine inspection	2025-02-26 13:07:16.107818