



Rapport d'Inspection de l'Extincteur E5ebf

Date de l'inspection	2024-08-29 15:13:28.111388
Lieu	couloirV2
Fiche contrôle vérifiée	Oui
Emplacement correct	Oui
Visible et accessible	Non
Plaque lisible	Non
Signes de détérioration	Non
Pression normale	Non
Mode d'emploi affiché	Oui
Exposé à un dommage	Non
Observation	tout est okey a 90%
Prochaine inspection	2025-02-25 15:13:28.111388