

BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH THIỆT HẠI XE CƠ GIỚI CTYBHABC/XE/2020/210222

Hồi 19:31 - 29/12/2020

Tại:Phường Tôn Đức Thắng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Chúng tôi gồm:

Giám định viên hiện trường 1 0915085069 Công ty bảo hiểm

Tiến hành giám định xe:

Biến kiểm soát : 30G66688

Số khung : SN.464564564 Số máy : SM.435345345

Nhãn hiệu : MERCEDES-BENZ Loại xe : E-CLASS

Tên chủ xe : Nguyễn Hữu Hải

Giấy CNBH : TN.55555 Do : CTYBHABC cấp

Thời hạn BH : 11:00 01/11/2020 - 11:00 01/11/2023

Số đăng kiểm : G424324244 Hiệu lực : 01/12/2020 - 01/01/2021

Diễn biến tai nạn (thời gian, địa điểm, nguyên nhân):

1. Sự kiện tổn thất

Thời gian: 19:31 - 29/12/2020

Đia điểm: Phường Tôn Đức Thắng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Họ tên lái xe : Nguyễn Xuân Thanh

Số giấy phép: H434234234

Hang giấy phép: A4

Hiệu lưc giấy phép: 01/12/2020 - 01/12/2030

2. Nguyên nhân – hậu quả

Nguyên nhân: Mai Phương Thuý được mệnh danh là nàng hậu giàu có bậc nhất của làng giải trí Việt. Thói quen mua hàng hiệu theo lô của cô khó ai có thể sánh kịp. Bên cạnh đó, nàng hậu không ngại chi bội tiền cho những món đồ hiệu chỉ mang tính chất trang trí

Hậu quả: Mai Phương Thuý được mệnh danh là nàng hậu giàu có bậc nhất của làng giải trí Việt. Thói quen mua hàng hiệu theo lô của cô khó ai có thể sánh kịp. Bên cạnh đó, nàng hậu không ngại chi bội tiền cho những món đồ hiệu chỉ mang tính chất trang trí

NỘI DUNG GIÁM ĐỊNH

(Ghi cụ thể chi tiết những bộ phận bị thiệt hại, mức độ, kích thước, ảnh chup mô tả thiệt hai và phương án khắc phục, sửa chữa)

STT	Bộ phận tổn thất	Mức độ	Phương án		CI: I'
			Sửa chữa	Thay thế	Ghi chú
1	Bạc lót trục cam số 3	Sơn một phần, Sơn toàn bộ		X	
2	Ác mõ nhíp	Sơn một phần, Sơn toàn bộ		X	

 3	Ác quy	Sơn một phần, Sơn	X	
		toàn bộ		

Lưu ý:

Biên bản giám định này là sự ghi nhận mức độ tổn thất và thống nhất giữa các bên về phương án khắc phục sửa chữa, không phải là văn bản xác định trách nhiệm bồi thường của công ty bảo hiểm, việc giải quyết bồi thường sẽ căn cứ vào các hồ sơ bồi thường sau này.

Diễn biến tai nạn được ghi nhận theo khai báo của Những người tham gia giám định

Kiến nghị cách giải quyết:

Xe bị thiệt hại nhẹ phần đầu

Chữ ký của những người tham gia giám định

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Giám định viên (Ký, ghi rõ họ, tên)