



**BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH THIẾT HẠI XE CƠ GIỚI**  
**CTYBHABC/XE/2020/210222**

Hồi 19:31 - 29/12/2020

Tại: Phường Tôn Đức Thắng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

**Chúng tôi gồm:**

Giám định viên hiện trường 1      0915085069

Công ty bảo hiểm

**Tiến hành giám định xe:**

Biển kiểm soát      : 30G66688

Số khung      : SN.464564564

Số máy : SM.435345345

Nhãn hiệu      : MERCEDES-BENZ

Loại xe : E-CLASS

Tên chủ xe      : Nguyễn Hữu Hải

Giấy CNBH      : TN.55555

Do : CTYBHABC cấp

Thời hạn BH      : 11:00 01/11/2020 - 11:00 01/11/2023

Số đăng kiểm      : G424324244

Hiệu lực : 01/12/2020 - 01/01/2021

**Diễn biến tai nạn (thời gian, địa điểm, nguyên nhân):**

**1. Sự kiện tổn thất**

Thời gian : 19:31 - 29/12/2020

Địa điểm : Phường Tôn Đức Thắng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Họ tên lái xe : Nguyễn Xuân Thanh

Số giấy phép : H434234234

Hạng giấy phép : A4

Hiệu lực giấy phép : 01/12/2020 - 01/12/2030

**2. Nguyên nhân – hậu quả**

Nguyên nhân : Mai Phương Thuý được mệnh danh là nàng hậu giàu có bậc nhất của làng giải trí Việt. Thói quen mua hàng hiệu theo lô của cô khó ai có thể sánh kịp. Bên cạnh đó, nàng hậu không ngại chi bồi tiền cho những món đồ hiệu chỉ mang tính chất trang trí

Hậu quả : Mai Phương Thuý được mệnh danh là nàng hậu giàu có bậc nhất của làng giải trí Việt. Thói quen mua hàng hiệu theo lô của cô khó ai có thể sánh kịp. Bên cạnh đó, nàng hậu không ngại chi bồi tiền cho những món đồ hiệu chỉ mang tính chất trang trí

**NỘI DUNG GIÁM ĐỊNH**

(Ghi cụ thể chi tiết những bộ phận bị thiệt hại, mức độ, kích thước, ảnh chụp mô tả thiệt hại và phương án khắc phục, sửa chữa)

STT	Bộ phận tổn thất	Mức độ	Phương án		Ghi chú
			Sửa chữa	Thay thế	
1	Bạc lót trục cam số 3	Sơn một phần, Sơn toàn bộ		X	
2	Ác mỡ nhíp	Sơn một phần, Sơn toàn bộ		X	

3	Ắc quy	Sơn một phần, Sơn toàn bộ		x	
---	--------	---------------------------	--	---	--

Lưu ý:

Biên bản giám định này là sự ghi nhận mức độ tổn thất và thống nhất giữa các bên về phương án khắc phục sửa chữa, không phải là văn bản xác định trách nhiệm bồi thường của công ty bảo hiểm, việc giải quyết bồi thường sẽ căn cứ vào các hồ sơ bồi thường sau này.

Diễn biến tai nạn được ghi nhận theo khai báo của Những người tham gia giám định

**Kiến nghị cách giải quyết:**

Xe bị thiệt hại nhẹ phần đầu

**Chữ ký của những người tham gia giám định**

*(Ký, ghi rõ họ, tên)*

**Giám định viên**

*(Ký, ghi rõ họ, tên)*