



Orden de Trabajo de Mantenimiento

OTM N°

5884

Tipo de OTM

PREDICTIVO

Fecha Prog.

2024-12-15

Sector

TAPAS

NOVACAP

Cargada por:	NICOLAS MERCADO	Máquina:	114	Balancín (PAES - MACA)
Tarea a realizar:	163 EMQMANT-PREV-SEESTRAL	Op.Solicitante:		
Descripción Corta:	Mantenimiento Eléctrico Programado	Estado de OTM:	5	CURSADA

Id	Descripción	Ptos	INS	Descripción
322	Inspección visual general	1	nan	
323	Mediciones Generales	1	nan	
324	Relevamiento correctivo	1	nan	
325	Reajuste en conexiones de potencia	1	nan	
326	Aspirado en partes puntuales	1	nan	
327	Sopleteado en distintas partes	1	nan	

Observaciones:

ID_tipo de falla: 1 MECÁNICA

Nombre del Mecánico	Hs.	Firma	Fecha de Ejecución:
PABLO BUTTINI			

VB° OP Producción VB° Mantenimiento



Orden de Trabajo de Mantenimiento

OTM N°

5886

Tipo de OTM

PREDICTIVO

Fecha Prog.

2024-12-15

Sector

TAPAS

NOVACAP

Cargada por:	NICOLAS MERCADO	Máquina:	115	REDRAWIN
Tarea a realizar:	163 EMQMANT-PREV-SEESTRAL	Op.Solicitante:		
Descripción Corta:	Mantenimiento Eléctrico Programado	Estado de OTM:	5	CURSADA

Id	Descripción	Ptos	INS	Descripción
322	Inspección visual general	1	nan	
323	Mediciones Generales	1	nan	
324	Relevamiento correctivo	1	nan	
325	Reajuste en conexiones de potencia	1	nan	
326	Aspirado en partes puntuales	1	nan	
327	Sopleteado en distintas partes	1	nan	

Observaciones:

ID_tipo de falla: 1 MECÁNICA

Nombre del Mecánico	Hs.	Firma	Fecha de Ejecución:
PABLO BUTTINI			

VB° OP Producción VB° Mantenimiento



Orden de Trabajo de Mantenimiento

OTM N°

5888

Tipo de OTM

PREDICTIVO

Fecha Prog.

2024-12-15

Sector

TAPAS

NOVACAP

Cargada por:	NICOLAS MERCADO	Máquina:	116	BIA (GUARNICIÓN)
Tarea a realizar:	163 EMQMANT-PREV-SEESTRAL	Op.Solicitante:		
Descripción Corta:	Mantenimiento Eléctrico Programado	Estado de OTM:	5	CURSADA

Id	Descripción	Ptos	INS	Descripción
322	Inspección visual general	1	nan	
323	Mediciones Generales	1	nan	
324	Relevamiento correctivo	1	nan	
325	Reajuste en conexiones de potencia	1	nan	
326	Aspirado en partes puntuales	1	nan	
327	Sopleteado en distintas partes	1	nan	

Observaciones:

ID_tipo de falla: 1 MECÁNICA

Nombre del Mecánico	Hs.	Firma	Fecha de Ejecución:
PABLO BUTTINI			

VB° OP Producción VB° Mantenimiento