



Cargada por:
NICOLAS MERCADO

Máquina:
114

Balancín (PAES - MACA)

Tarea a realizar:
198 BALANCIN(TAPAS) - TRIMESTRAL

Op.Solicitante:

Descripción Corta:
BALANCIN(TAPAS) - TRIMESTRAL

Estado de OTM:
5 CURSADA

Id	Descripción	Ptos	INS	Descripción
353	VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LOS FILTROS SISTEMA DE LUBRICACIÓN, EVENTUALMENTE SUSTITUIRLOS.	1	-	-
342	LUBRICACIÓN ENGRANAJES GRUPO LUBRICACIÓN HOJAS	1	nan	-

Observaciones:

ID_tipo de falla:

Nombre del Mecánico
PABLO BUTTINI

Hs.

Firma

Fecha de Ejecución:

VB° OP Producción

VB° Mantenimiento