



# Orden de Trabajo de Mantenimiento

OTM N°

6306

Tipo de OTM

PREDICTIVO

Fecha Prog.

2024-12-18

Sector

CONFECCION



|                    |                       |                 |    |               |
|--------------------|-----------------------|-----------------|----|---------------|
| Cargada por:       | NICOLAS MERCADO       | Máquina:        | 17 | Máq_17_Congex |
| Tarea a realizar:  | 73 Congex - QUINCENAL | Op.Solicitante: |    |               |
| Descripción Corta: | CONGEX - QUINCENAL    | Estado de OTM:  | 5  | CURSADA       |

| Id  | Descripción                         | Ptos | INS | Descripción |
|-----|-------------------------------------|------|-----|-------------|
| 246 | Lubricación de vástagos de cuchilla | 1    |     | nan         |
| 247 | Nivel y control de Bomba de vacío   | 1    |     | nan         |

Observaciones:

---

---

---

---

---

ID\_tipo de falla:

|                     |     |       |                     |
|---------------------|-----|-------|---------------------|
| Nombre del Mecánico | Hs. | Firma | Fecha de Ejecución: |
| GERMAN MONTENEGRO   |     |       |                     |
|                     |     |       |                     |
|                     |     |       |                     |

VB° OP Producción

VB° Mantenimiento



# Orden de Trabajo de Mantenimiento

OTM N°

6314

Tipo de OTM

PREDICTIVO

Fecha Prog.

2024-12-18

Sector

CONFECCION



|                    |                       |                 |    |               |
|--------------------|-----------------------|-----------------|----|---------------|
| Cargada por:       | NICOLAS MERCADO       | Máquina:        | 18 | Máq_18_Congex |
| Tarea a realizar:  | 73 Congex - QUINCENAL | Op.Solicitante: |    |               |
| Descripción Corta: | CONGEX - QUINCENAL    | Estado de OTM:  | 5  | CURSADA       |

| Id  | Descripción                         | Ptos | INS | Descripción |
|-----|-------------------------------------|------|-----|-------------|
| 246 | Lubricación de vástagos de cuchilla | 1    |     | nan         |
| 247 | Nivel y control de Bomba de vacío   | 1    |     | nan         |

Observaciones:

---

---

---

---

---

ID\_tipo de falla:

|                     |     |       |                     |
|---------------------|-----|-------|---------------------|
| Nombre del Mecánico | Hs. | Firma | Fecha de Ejecución: |
| GERMAN MONTENEGRO   |     |       |                     |
|                     |     |       |                     |
|                     |     |       |                     |

VB° OP Producción

VB° Mantenimiento