



## Orden de Trabajo de Mantenimiento

OTM N°

6088

Tipo de OTM

PREDICTIVO

Fecha Prog.

2024-11-27

Sector

CONFECCION

NOVACAP

Cargada por:	NICOLAS MERCADO	Máquina:	22	Maq_22_Majer
Tarea a realizar:	42 Majer- SEMANAL	Op.Solicitante:		
Descripción Corta:	Majer complex - SEMANAL	Estado de OTM:	5	CURSADA
Id	Descripción	Ptos	INS	Descripción
35	Lubricación - Cortante	1	nan	
36	Lubricación - Dedo	1	nan	

Observaciones:

---

---

---

---

---

ID\_tipo de falla:

Nombre del Mecánico

Hs.

Firma

Fecha de Ejecución:

GERMAN MONTENEGRO

VB° OP Producción

VB° Mantenimiento



## Orden de Trabajo de Mantenimiento

OTM N°

6104

Tipo de OTM

PREDICTIVO

Fecha Prog.

2024-11-27

Sector

CONFECCION

NOVACAP

Cargada por:	NICOLAS MERCADO	Máquina:	51	27 Majer
Tarea a realizar:	42 Majer- SEMANAL	Op.Solicitante:		
Descripción Corta:	Majer complex - SEMANAL	Estado de OTM:	5	CURSADA
Id	Descripción	Ptos	INS	Descripción
35	Lubricación - Cortante	1	nan	
36	Lubricación - Dedo	1	nan	

Observaciones:

---

---

---

---

---

ID\_tipo de falla:

Nombre del Mecánico	Hs.	Firma	Fecha de Ejecución:
GERMAN MONTENEGRO			

VB° OP Producción      VB° Mantenimiento



## Orden de Trabajo de Mantenimiento

OTM N°

6118

Tipo de OTM

PREDICTIVO

Fecha Prog.

2024-11-27

Sector

CONFECCION

NOVACAP

Cargada por:	NICOLAS MERCADO	Máquina:	19	Maq_19_Majer
Tarea a realizar:	42 Majer- SEMANAL	Op.Solicitante:		
Descripción Corta:	Majer complex - SEMANAL	Estado de OTM:	5	CURSADA
Id	Descripción	Ptos	INS	Descripción
35	Lubricación - Cortante	1	nan	
36	Lubricación - Dedo	1	nan	

Observaciones:

---

---

---

---

---

ID\_tipo de falla:

Nombre del Mecánico

Hs.

Firma

Fecha de Ejecución:

GERMAN MONTENEGRO

VB° OP Producción

VB° Mantenimiento



## Orden de Trabajo de Mantenimiento

OTM N°

6132

Tipo de OTM

PREDICTIVO

Fecha Prog.

2024-11-27

Sector

CONFECCION

NOVACAP

Cargada por:	NICOLAS MERCADO	Máquina:	21	Maq_21_Majer
Tarea a realizar:	42 Majer- SEMANAL	Op.Solicitante:		
Descripción Corta:	Majer complex - SEMANAL	Estado de OTM:	5	CURSADA
Id	Descripción	Ptos	INS	Descripción
35	Lubricación - Cortante	1	nan	
36	Lubricación - Dedo	1	nan	

Observaciones:

---

---

---

---

---

ID\_tipo de falla:

Nombre del Mecánico

Hs.

Firma

Fecha de Ejecución:

GERMAN MONTENEGRO

VB° OP Producción

VB° Mantenimiento



## Orden de Trabajo de Mantenimiento

6148

PREDICTIVO

2024-11-27

CONFECCION

Cargada por:	NICOLAS MERCADO	Máquina:	23	Máq_23_Majer
Tarea a realizar:	42 Majer- SEMANAL	Op.Solicitante:		
Descripción Corta:	Majer complex - SEMANAL	Estado de OTM:	5	CURSADA
Id	Descripción	Ptos	INS	Descripción
35	Lubricación - Cortante	1	nan	
36	Lubricación - Dedo	1	nan	

Observaciones:

---

---

---

---

---

ID\_tipo de falla:

Nombre del Mecánico	Hs.	Firma	Fecha de Ejecución:
GERMAN MONTENEGRO			

VB° OP Producción      VB° Mantenimiento



## Orden de Trabajo de Mantenimiento

6164

PREDICTIVO

2024-11-27

CONFECCION

Cargada por:	NICOLAS MERCADO	Máquina:	53	29 Majer
Tarea a realizar:	42 Majer- SEMANAL	Op.Solicitante:		
Descripción Corta:	Majer complex - SEMANAL	Estado de OTM:	5	CURSADA
Id	Descripción	Ptos	INS	Descripción
35	Lubricación - Cortante	1	nan	
36	Lubricación - Dedo	1	nan	

Observaciones:

---

---

---

---

---

ID\_tipo de falla:

Nombre del Mecánico	Hs.	Firma	Fecha de Ejecución:
GERMAN MONTENEGRO			

VB° OP Producción      VB° Mantenimiento