



## Orden de Trabajo de Mantenimiento

OTM N°

6090

Tipo de OTM

PREDICTIVO

Fecha Prog.

2024-12-11

Sector

CONFECCION

NOVACAP

Cargada por:	NICOLAS MERCADO	Máquina:	22	Maq_22_Majer
Tarea a realizar:	42 Majer- SEMANAL	Op.Solicitante:		
Descripción Corta:	Majer complex - SEMANAL	Estado de OTM:	5	CURSADA
Id	Descripción	Ptos	INS	Descripción
35	Lubricación - Cortante	1	nan	
36	Lubricación - Dedo	1	nan	

Observaciones:

---

---

---

---

---

ID\_tipo de falla:

Nombre del Mecánico	Hs.	Firma	Fecha de Ejecución:
GERMAN MONTENEGRO			

VB° OP Producción      VB° Mantenimiento



## Orden de Trabajo de Mantenimiento

OTM N°

6134

Tipo de OTM

PREDICTIVO

Fecha Prog.

2024-12-11

Sector

CONFECCION

NOVACAP

Cargada por:	NICOLAS MERCADO	Máquina:	21	Máq_21_Majer
Tarea a realizar:	42 Majer- SEMANAL	Op.Solicitante:		
Descripción Corta:	Majer complex - SEMANAL	Estado de OTM:	5	CURSADA
Id	Descripción	Ptos	INS	Descripción
35	Lubricación - Cortante	1	nan	
36	Lubricación - Dedo	1	nan	

Observaciones:

---

---

---

---

---

ID\_tipo de falla:

Nombre del Mecánico	Hs.	Firma	Fecha de Ejecución:
GERMAN MONTENEGRO			

VB° OP Producción      VB° Mantenimiento



## Orden de Trabajo de Mantenimiento

OTM N°

6150

Tipo de OTM

PREDICTIVO

Fecha Prog.

2024-12-11

Sector

CONFECCION

NOVACAP

Cargada por:	NICOLAS MERCADO	Máquina:	23	Maq_23_Majer
Tarea a realizar:	42 Majer- SEMANAL	Op.Solicitante:		
Descripción Corta:	Majer complex - SEMANAL	Estado de OTM:	5	CURSADA
Id	Descripción	Ptos	INS	Descripción
35	Lubricación - Cortante	1	nan	
36	Lubricación - Dedo	1	nan	

Observaciones:

---

---

---

---

---

ID\_tipo de falla:

Nombre del Mecánico	Hs.	Firma	Fecha de Ejecución:
GERMAN MONTENEGRO			

VB° OP Producción      VB° Mantenimiento



## Orden de Trabajo de Mantenimiento

OTM N°

6166

Tipo de OTM

PREDICTIVO

Fecha Prog.

2024-12-11

Sector

CONFECCION

NOVACAP

Cargada por:	NICOLAS MERCADO	Máquina:	53	29 Majer
Tarea a realizar:	42 Majer- SEMANAL	Op.Solicitante:		
Descripción Corta:	Majer complex - SEMANAL	Estado de OTM:	5	CURSADA
Id	Descripción	Ptos	INS	Descripción
35	Lubricación - Cortante	1	nan	
36	Lubricación - Dedo	1	nan	

Observaciones:

---

---

---

---

---

ID\_tipo de falla:

Nombre del Mecánico

Hs.

Firma

Fecha de Ejecución:

GERMAN MONTENEGRO

VB° OP Producción

VB° Mantenimiento