



Orden de Trabajo de Mantenimiento

OTM N°

6045

Tipo de OTM

PREDICTIVO

Fecha Prog.

2024-12-03

Sector

CONFECCION

NOVACAP

Cargada por:	NICOLAS MERCADO	Máquina:	24	Máq_24_Emendinguer
Tarea a realizar:	37 Emmendinger capsulón - QUINCENAL	Op.Solicitante:		
Descripción Corta:	Emmendinger capsulón - QUINCENAL	Estado de OTM:	5	CURSADA
Id	Descripción	Ptos	INS	Descripción
25	Lubricación - Discos de levas del pisador	1		nan
26	Lubricación - Eje principal	3		nan
27	Lubricación - Control nivel caja reductora	1		nan
28	Lubricación - Control nivel de aceite bba de vacío	1		nan
29	Limpieza - Radiador y filtro de bba de vacío	2		nan
30	Limpieza - Control y limpieza de trampa de agua	1		nan
31	Inspección - Estado de mecanismos principales	1		nan

Observaciones:

ID_tipo de falla:

Nombre del Mecánico

Hs.

Firma

Fecha de Ejecución:

GERMAN MONTENEGRO

VB° OP Producción

VB° Mantenimiento



Orden de Trabajo de Mantenimiento

OTM N°

6053

Tipo de OTM

PREDICTIVO

Fecha Prog.

2024-12-03

Sector

CONFECCION

NOVACAP

Cargada por:	NICOLAS MERCADO	Máquina:	49	Máq_25 Emendinguer
Tarea a realizar:	37 Emmendinger capsulón - QUINCENAL	Op.Solicitante:		
Descripción Corta:	Emmendinger capsulón - QUINCENAL	Estado de OTM:	5	CURSADA
Id	Descripción	Ptos	INS	Descripción
25	Lubricación - Discos de levas del pisador	1		nan
26	Lubricación - Eje principal	3		nan
27	Lubricación - Control nivel caja reductora	1		nan
28	Lubricación - Control nivel de aceite bba de vacío	1		nan
29	Limpieza - Radiador y filtro de bba de vacío	2		nan
30	Limpieza - Control y limpieza de trampa de agua	1		nan
31	Inspección - Estado de mecanismos principales	1		nan

Observaciones:

ID_tipo de falla:

Nombre del Mecánico

Hs.

Firma

Fecha de Ejecución:

GERMAN MONTENEGRO

VB° OP Producción

VB° Mantenimiento



Orden de Trabajo de Mantenimiento

OTM N°

6061

Tipo de OTM

PREDICTIVO

Fecha Prog.

2024-12-03

Sector

CONFECCION

NOVACAP

Cargada por:	NICOLAS MERCADO	Máquina:	52	Maq_28 Emendinguer
Tarea a realizar:	37 Emmendinger capsulón - QUINCENAL	Op.Solicitante:		
Descripción Corta:	Emmendinger capsulón - QUINCENAL	Estado de OTM:	5	CURSADA
Id	Descripción	Ptos	INS	Descripción
25	Lubricación - Discos de levas del pisador	1		nan
26	Lubricación - Eje principal	3		nan
27	Lubricación - Control nivel caja reductora	1		nan
28	Lubricación - Control nivel de aceite bba de vacío	1		nan
29	Limpieza - Radiador y filtro de bba de vacío	2		nan
30	Limpieza - Control y limpieza de trampa de agua	1		nan
31	Inspección - Estado de mecanismos principales	1		nan

Observaciones:

ID_tipo de falla:

Nombre del Mecánico

Hs.

Firma

Fecha de Ejecución:

GERMAN MONTENEGRO

VB° OP Producción

VB° Mantenimiento