

КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ

Информации за контролата:

Камин: Elise

Сериски број: 711314

Датум и време: 11.03.2026 21:58

ID контрола: 2

FERSEDO 

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОВЕРКА:

Vrata

- Staklo ✓ ПОМИНАЛ

Забелешка: sreden problem



- boja ✓ ПОМИНАЛ