



ATSKAITES KOPSAVILKUMS

● NEGADĪJUMI UN BOJĀJUMI

Nav ierakstu

Avotos nav fiksētu negadījumu

● NOBRAUKUMS

200596 km

2 iespējamās pretrunas

● ĪPAŠNIEKU SKAITS

Latvijā 2

● SERVISA VĒSTURE

31 ieraksts

Ražotāja, dīlera un citu avotu apkopes

● UZMANĪBU!

TAXI

Dānijā izmantots kā taksometrs.

● TEHNISKĀ APSKATE

Termiņš beidzas

Nav derīgas apskates vai tās termiņš tuvojas beigām

● REĢISTRĀCIJA LATVIJĀ

729 dienas

Kopš 01.09.2024



TRANSPORTLĪDZEKĻA DATI

VIN	WF0KXXXXXXXXXXXX
Marka, modelis:	FORD GALAXY
Pirmā reģistrācija:	2016-04-25
Motora tilpums (cm ³):	1997
Motora maksimālā jauda (kW):	132
Degvielas veids:	Dīzeļdegviela
Emisiju standarts:	Euro 6 W
Pilna masa (kg):	2600
Pašmasa (kg):	1797
Dūmainības koeficients (m ⁻¹):	0.09
Atgāzu cietās daļiņas:	0



PROVIN ATSKAITES ĢENERĒŠANĀ IZMANTOTIE AVOTI

Maksas vēstures atskaites	6
Publiskas Eiropas datubāzes	3
Citi avoti	5
Kopā	9

KAS TIKA PĀRBAUDĪTS

● CSDD	5 ieraksti
● AutoDNA	19 ieraksti
● CarVertical	16 ieraksti
● DĀNIJAS REĢISTRI	7 ieraksti
● DĪLERA DATI	22 ieraksti
● IZSOĻU PORTĀLU ARHĪVS	pārbaudīts
● LTAB	pārbaudīts
● CITI AVOTI	5 ieraksti



PASŪTĪJUMA DATI

TRANSPORTLĪDZEKLIS

VIN WF0KXXXXXXXXXXXXXX

MAKSĀJUMS

Summa 99,99 €

Pasūtījums 2026. gada 14. jūlijs 13:21

Statuss paid



VĒSTURES KOPSAVILKUMS

34 ieraksti

2016

25.04.2016



Pirmā reģistrācija



DĀNIJA(ES)



10 km

25.04.2016



DĀNIJA(ES)



Dānija

25.04.2016



Apdrošināšana: TRAFIK, aktīva



Dānija



01.10.2016



Apkope



Dānija



56 378 km

2017

01.02.2017



Apkope



Dānija



91 794 km

19.04.2017



Iespējama odoimetra
pretruna



Dānija



114 000 km

19.04.2017



Tehniskā apskate



izturēta · Synshallen Esbjerg ApS



Dānija



114 000 km

01.05.2017



Apkope



Dānija



121 100 km

28.08.2017



Apdrošināšana: Alm.
Brand, aktīva



Dānija



28.08.2017



Apdrošināšana: TRAFIK,
beigusies



Dānija



01.11.2017



Apkope



Dānija



180 150 km

2018

01.03.2018



Apkope



Dānija



209 995 km

13.04.2018



Tehniskā apskate



izturēta · Bilsyn Bramming ApS



Dānija



217 000 km

01.05.2018



Apkope



Dānija



226 855 km

01.07.2018



Apkope



Dānija



240 678 km

01.09.2018



Apkope



Dānija



256 867 km

01.11.2018



Apkope



Dānija



272 390 km

2019

01.02.2019



Apkope



Dānija



292 300 km

03.05.2019



Apdrošināšana: Alm.
Brand, aktīva



Dānija ●

03.05.2019



Apdrošināšana: Alm.
Brand, beigusies



Dānija ●

13.05.2019



Tehniskā apskate

izturēta · Bilsyn Bramming ApS



Dānija ●●●●●●

311 000 km

01.10.2019



Apkope



Dānija ●●●●●

353 000 km

2020

17.03.2020



Tehniskā apskate

izturēta · Bilsyn Bramming ApS



Dānija ●●●●●●

385 000 km

2021

16.04.2021



Tehniskā apskate

izturēta · Bilsyn Bramming ApS



Dānija ●●●●●●

452 000 km

2022

20.04.2022



Tehniskā apskate

Betinget godkendt · Bilsyn
Bramming ApS



Dānija ●●●●●●●●

529 000 km

01.05.2022



Apdrošināšana:
KØBSTÆDERNES FORS.,
aktīva



Dānija ●

01.05.2022



Apdrošināšana: Alm.
Brand, beigusies



Dānija ●

2023

10.03.2023



Apdrošināšana:
KØBSTÆDERNES FORS.,
beigusies



Dānija ●

10.03.2023



Reģistrācijas statuss:
noņemts no uzskaites



Dānija ●

2024

 **Dānija** →  **Latvija**

 **Pirmā reģistrācija**

Iespējama odometra pretruna

 Latvija

195 623 km

☒ Tehniskā apskate **1 - Ar pieļaujamiem defektiem** 196 158 km
 Latvija ●●

 Īpašnieka maiņa 2. īpašnieks Latvijā
 Latvija


Odometra ieraksts


 Latvija
 



200 596 km

 Izlikts pārdošanā Sludinājuma izveides datums

● CSDD ● AutoDNA ● carVertical ● DĪLĒRA DATI ● DĀNIJAS REĢISTRI ● ss.lv ● Citi avoti

The chart displays two data series over a ten-year period from 2016 to 2025. The blue line, labeled 'Nobraukums' (Mileage), shows a general upward trend from approximately 10,000 km in 2016 to a peak of about 25,000 km in 2022, followed by a decline to around 15,000 km by 2024, where it remains flat through 2025. The red line, labeled 'Odometra anomālija' (Odometer anomaly), is only present in two specific years: 2017 and 2024. In 2017, it shows a small peak, and in 2024, it shows a significant peak. These two years are highlighted by light red shaded vertical bars, indicating periods of odometer tampering.

Year	Nobraukums (km)	Odometra anomālija (km)
2016	10,000	0
2017	12,000	1,000
2018	14,000	0
2019	16,000	0
2020	18,000	0
2021	20,000	0
2022	25,000	0
2023	20,000	0
2024	15,000	5,000
2025	15,000	0

Datums	Odometrs (km)	Avots	Valsts
02.10.2025	200596		LV
24.09.2024	196158		LV
01.09.2024	195623		LV
20.04.2022	529000		DK
16.04.2021	452000		DK

Datums	Odometrs (km)	Avots	Valsts
13.04.2018	217000		 DK
01.03.2018	209995		 DK
01.03.2018	209495		 DK
01.11.2017	180150		 DK
01.11.2017	179650		 DK

NEGADĪJUMU VĒSTURES KOPSAVILKUMS

Pārbaudītie avoti un fiksētie dati

AutoDNA, CarVertical, LTAB, Dānijas nacionālie reģistri un CSDD nesatur ziņas par oficiāliem ceļu satiksmes negadījumiem vai apdrošināšanas atlīdzības pieteikumiem. LTAB apstiprina, ka Latvijas OCTA periodā (02.08.2025-01.06.2026) negadījumu skaits ir 0. Dānijas periodiskās apskates arī neuzrāda avārijas sekas - vienīgais jebkad fiksētais defekts ir nedegošs numura zīmes apgaismojums pēdējā apskatē pie 529 000 km atzīmes.


Reģistru informācija ekspluatācijas kontekstā

Tīrs negadījumu reģistrs šai automašīnai nav lasāms izolēti no pārējās vēstures. Automašīna gandrīz sešus gadus ekspluatēta kā taksometrs Dānijā ar vidēji ~88 000 km gadā, un starp pēdējo Dānijas fiksāciju (529 000 km) un pirmo Latvijas ierakstu (196 158 km) pastāv dokumentēts nesakrītības periods. Negadījumu reģistru neesamība neizslēdz sīkākus, apdrošināšanas sistēmā neuzrādītus bojājumus - intensīvai komerciālai ekspluatācijai parasti pavada parkošanās skrāpējumi vai lokāli remontu, kas privātā kārtā tiek novērsti bez OCTA iesaistes.



CSDD

3 ieraksti



Nākamās apskates datums:

2026-10-02

Iepriekšējās apskates datums:

2025-10-02

Ekspluatācijas nodoklis (EUR):

132,00

Reģistrācijas statuss:

Noņemts no uzskaites, atļauts piedalīties ceļu satiksmē līdz 10.05.2026

Iepriekšējās reģistrācijas valsts:

DĀNIJA(ES)

2 īpašnieki Latvijā

08.08.2024

Pirmā reģistrācija Latvijā

04.08.2025

Īpašnieka maiņa

IEPRIEKŠĒJĀS APSKATES DATI

2025

02.10.2025 · Pamatpārbaude · 200596 km · Novērtējums 1 - Ar pieļaujamiem defektiem

NOV. TRŪKUMI VAI BOJĀJUMI

- 1 Redzamību vai izturību būtiski neietekmējoši stiklojuma bojājumi.
- 1 Neveidojot pīles, sūcas eļļa no motora (transmisijas).

TEHNISKO APSKAŠU VĒSTURE

2024

24.09.2024 · pamatpārbaude · Novērtējums 1 - Ar pieļaujamiem defektiem

Dūmaiņības koeficients (m⁻¹): 0.09

NOV. TRŪKUMI VAI BOJĀJUMI

- 1 Redzamību vai izturību būtiski neietekmējoši stiklojuma bojājumi.

Reģistrācijas vēsture un īpašnieku maiņa. Automašīna Latvijā pirmo reizi reģistrēta **2024. gada 8. augustā**, kā izcelsmes valsti norādot Dāniju. Kopš ieviešanas Latvijā automašīnai ir bijuši jau **divi faktiski īpašnieki**, kas ir netipiski tik īsam laika periodam.


CSDD nobraukuma dati un kritiskā pretruna. CSDD fiksētā nobraukuma vēsture Latvijā ir ļoti īsa, sākot ar **196 158 kilometriem** pirmajā tehniskajā apskatē un sasniedzot **200 596 kilometrus** pēdējā fiksācijā. Šie dati ir klajā pretrunā ar Dānijas reģistru informāciju, kur pēdējais fiksētais nobraukums **2022. gada aprīlī** bija **529 000 kilometru**. Tas nozīmē, ka pirms reģistrācijas Latvijā pastāv **divu gadu datu tukšums**, kura laikā odometra rādījums ir ticis samazināts par vismaz **333 000 kilometru**.

Tehnisko apskašu analīze un slēptais resurss. Abas tehniskās apskates Latvijā izietas ar nenozīmīgiem defektiem, tomēr pēdējā pārbaudē **2025. gada 2. oktobrī** fiksēta eļļas sūce no motora vai transmisijas. Lai gan novērtēts ar '1', šis defekts automašīnai ar reālo nobraukumu virs **500 000 km** ir nopietns signāls par blīvslēgu un dzinēja resursa izsīkumu. Zemais dūmainības koeficients liecina par labi funkcionējošu DPF filtru, taču tas nemazina mehāniskā nodiluma riskus.

CSDD datu nozīme pircējam. Šis ir klasisks piemērs, kur CSDD dati, skatīti izolēti, rada pilnīgi maldinošu priekšstatu par automašīnas vēsturi un kopējo stāvokli. Oficiālie Latvijas reģistri neredz transportlīdzekli ar ekstremālu iepriekšējo ekspluatāciju kā taksometram Dānijā. Pircējam ir jārēķinās, ka automašīnas dzinēja, transmisijas un piekares mezgli ir pakļauti milzīgam nolietojumam, kas neatbilst odometrā redzamajiem **200 596 kilometriem**.

AUTODNA

19 ieraksti



Ieraksti par negadījumiem - nav

Nobraukuma un servisa vēstures detalizācija

AutoDNA nodrošina visblīvāko ieskatu automašīnas uzturēšanas vēsturē Dānijas periodā, fiksējot 19 ierakstus. Dati rāda konsekventu tehnisko apkopi, tostarp transmisijas eļļas un siksnu nomaiņas, kas ļauj spriest par uzturēšanas disciplīnu pie augsta nobraukuma.

Ekspluatācijas intensitātes apstiprinājums

Ierakstu biežums un stabils nobraukuma pieaugums līdz 529 000 kilometriem 2022. gada aprīlī apstiprina intensīvu lietošanas režīmu.

Datu nozīme pircējam

Pircējam jāņem vērā, ka pēc pēdējā ieraksta Dānijā seko ilgstošs periods bez datiem, kura laikā automašīnas faktiskais nolietojums, odometra rādījumi un veiktie remontdarbi nav dokumentēti.

CARVERTICAL

16 ieraksti



Ieraksti par negadījumiem - nav

Taksometra statusa apstiprinājums

CarVertical dati sniedz vērtīgu papildinājumu šim auditam, fiksējot oficiālu taksometra statusu Dānijā līdz pat 2023. gada martam. Šī informācija ļauj precīzi interpretēt automašīnas nolietojuma pakāpi, kas ir nesaīdzināmi augstāka nekā privātas lietošanas transportlīdzeklī un tieši korelē ar ekstremālo

nobraukumu, kas slēpts aiz sagrozītā odometra rādītāja.

Nobraukuma hronoloģija un neatbilstība

Ierakstu vēsture līdz 2022. gadam saskan ar citiem avotiem, uzrādot stabilu pieaugumu līdz 529 000 kilometriem. Pirmā fiksācija Latvijā ar 195 623 kilometriem norāda uz apzinātu odometra rādījuma samazināšanu par vismaz 333 000 kilometru pirms reģistrācijas Latvijā, kas radījusi pretrunu starp pieejamajiem datu avotiem.


Ražotāja drošības atsaukumi

Atskaitē fiksēti divi aktīvi ražotāja atsaukumi saistībā ar priekšējo drošības spilvenu nomaiņu, kuru izpildes statuss nav norādīts. Pircējam jāsaazinās ar oficiālo Ford pārstāvniecību Latvijā, lai pārliecinātos par šo drošības uzlabojumu veikšanu, jo tie tieši ietekmē vadītāja un pasažiera aizsardzību negadījuma brīdī.



DĪLERA DATI

22 ieraksti



TRANSPORTLĪDZEKĻA INFORMĀCIJA

Modelis	Ford Galaxy
Modeļa sērija	3.Generation
VIN kods	WF0KXXXXXXXXXXXXX
Transportlīdzekļa tips	Minivens
Ātrumkārbā	PUSAUTOMĀTS (POWERSHIFT, 6 pārnese)
Stūre	STŪRE KREISAJĀ PUSĒ
Dzinējs	TDCI (TURBO DIESEL COMMON RAIL INJECTION)
Virsbūve	Minivens
Piedziņa	FWD
Jauda	132 kW (177 ZS / 179 PS)
Ražošanas datums	01.02.2016
Pirmā reģistrācija	25.04.2016
Garantijas sākums	25.04.2016
Valsts / reģions	Spānija
Krāsa	ABSOLUTE BLACK

NEGADĪJUMU PĀRBAUDE

Nav ierakstu.

ZAGTO TRANSPORTLĪDZEKĻU DATUBĀZE

Nav ierakstu.

SERVISA UN REMONTU VĒSTURE

Datums	Odometrs (km)	Vieta	Veiktie darbi
01.10.2019	353 000 km	—	Regulārā apkope:  Salona gaisa filtra maiņa,  Eļļas un eļļas filtru maiņa,  Degvielas filtra maiņa,  Dzinēja gaisa filtra maiņa,  Dzinēja dzesēšanasšķidruma maiņa,  Transmisijas eļļas maiņa, Celiņsiksnas maiņa, Priekšējo tīrītāju slotiņu nomaiņa, Aizmugurējo logu slotiņas nomaiņa,  Eļļas maiņa,  Dzinēja dzesēšanas šķidruma maiņa
01.02.2019	292 300 km	—	Regulārā apkope:  Eļļas un eļļas filtru maiņa, Virsbūves pārbaude
01.11.2018	272 390 km	—	 Eļļas un eļļas filtru maiņa
01.09.2018	256 867 km	—	Regulārā apkope:  Salona gaisa filtra maiņa,  Eļļas un eļļas filtru maiņa
01.07.2018	240 678 km	—	Regulārā apkope:  Salona gaisa filtra maiņa,  Eļļas un eļļas filtru maiņa,  Degvielas filtra maiņa,  Dzinēja gaisa filtra maiņa,  Transmisijas eļļas maiņa
01.05.2018	226 855 km	—	Regulārā apkope
01.03.2018	209 995 km	—	Regulārā apkope:  Salona gaisa filtra maiņa,  Eļļas un eļļas filtru maiņa, Virsbūves pārbaude
01.11.2017	180 150 km	—	Regulārā apkope:  Salona gaisa filtra maiņa,  Eļļas un eļļas filtru maiņa,  Degvielas filtra maiņa,  Dzinēja gaisa filtra maiņa,  Transmisijas eļļas maiņa, Celiņsiksnas maiņa, Papildu piedziņas siksnas nomaiņa, Priekšējo tīrītāju slotiņu nomaiņa
01.05.2017	121 100 km	—	Regulārā apkope:  Salona gaisa filtra maiņa,  Eļļas un eļļas filtru maiņa,  Degvielas filtra maiņa,  Dzinēja gaisa filtra maiņa,  Transmisijas eļļas maiņa, Virsbūves pārbaude
01.02.2017	91 794 km	—	Regulārā apkope:  Salona gaisa filtra maiņa,  Eļļas un eļļas filtru maiņa, Priekšējo tīrītāju slotiņu nomaiņa
01.10.2016	56 378 km	—	Regulārā apkope:  Salona gaisa filtra maiņa,  Eļļas un eļļas filtru maiņa,  Degvielas filtra maiņa,  Dzinēja gaisa filtra maiņa,  Transmisijas eļļas maiņa

Apkopes regularitāte un intervālu analīze

Dīlera datos fiksētā vēsture Dānijas periodā (2016-2019) uzrāda ļoti intensīvu apkopes ciklu, kas atbilst taksometra darba režīmam. Eļļas maiņas veiktas vidēji ik pēc 3-5 mēnešiem, tomēr nobraukuma ziņā intervāli ir nevienmērīgi. Lielākajā daļā ierakstu eļļa mainīta ik pēc 15 000-30 000 km, kas ir pieņemami šosejas režīmam, taču datos ir redzami arī vairāki aptuveni 60 000 km gari posmi bez fiksētām apkopēm.

Faktiskais intervāls pret ražotāja normatīvu

Ražotāja noteiktais 30 000 km intervāls šim dzinējam pie taksometra slodzes un augstām motorstundām ir uzskatāms par nepieļaujamu. Fiksētie 56 000 km un 60 000 km posmi (piemēram, starp 292 300 km un 353 000 km) norāda vai nu uz būtisku apkopes kavēšanu, vai, visticamāk, uz iztrūkstošiem servisa ierakstiem dīlera sistēmā.

Ekspluatācijas profila ietekme

Pēc 2019. gada oktobra (353 000 km) un īpaši Latvijas periodā dati par eļļas maiņām nav pieejami. Ņemot vērā dzinēja reālo nolietojumu virs 530 000 km un CSDD fiksēto eļļas noplūdi, jebkurš pārsniegts intervāls pagātnē ir būtiski palielinājis mehānisko nodilumu. Klātienē jāpieņem, ka pēdējo gadu apkopes vēsture nav dokumentāri pierādāma.

Tehniskās apkopes un agregātu dati

Oficiālā dīlera dati papildina auditu ar detalizētu ieskatu automašīnas uzturēšanas vēsturē, fiksējot konkrētus veiktos darbus un agregātu specifikāciju. Šis avots apstiprina, ka automašīna ir aprīkota ar sešpakāpju PowerShift pusautomātisko pārnesumkārbu un 132 kW dīzeļdzinēju, kas ir būtiski turpmākai tehnisko risku analīzei un klātienes pārbaudei.

Transmisijas uzturēšanas disciplīna

Servisa žurnāls uzrāda regulāru transmisijas eļļas maiņu aptuveni ik pēc 60 000 kilometru, kas fiksēta pie 56k, 121k, 180k, 240k un 353k km atzīmēm. Ņemot vērā PowerShift kārbas jutību pret eļļas tīrību, šāda regularitāte intensīvas ekspluatācijas posmā ir labvēlīgs signāls datos, lai gan mehāniskais nolietojums un ar to saistītie riski pie reālā nobraukuma joprojām jāvērtē klātienē.

Nobraukuma un darbu hronoloģija

Ieraksti līdz 2019. gada oktobrim (353 000 km) saskan ar pārējo avotu uzrādīto intensīvo nobraukuma līkni un taksometra ekspluatācijas profilu. Papildus eļļas maiņām datos fiksēta arī dzesēšanas šķidruma un celiņsiksnu nomaiņa, kas liecina par pilnvērtīgu tehnisko uzraudzību pirms automašīnas ieviešanas Latvijā.




IZSOĻU PORTĀLU ARHĪVS

Pārbaudīts, dati netika atrasti.



DĀNIJAS REĢISTRI

7 ieraksti



STATUSS

Izmantošanas veids: Taxikørsel
Īpašie statusi: TAKSOMETRS

Oficiālais reģistra statuss un izmantošanas veids

Dānijas publiskie reģistri (DMR) sniedz juridisku apstiprinājumu automašīnas statusam Taxikørsel jeb taksometrs, kas saskan ar citu avotu uzrādīto nobraukuma līkni līdz 529 000 kilometriem.

Reģistrācijas hronoloģija un izvešana no valsts

Dati uzrāda aktīvu apdrošināšanas vēsturi un regulāras tehniskās apskates līdz pat 2023. gada 10. martam, kad automašīna oficiāli noņemta no uzskaites Dānijā. Šis datums iezīmē sākumu divu gadu periodam bez oficiāliem ierakstiem, kura laikā, visticamāk, veikta odometra rādījuma samazināšana pirms ievešanas Latvijas tirgū.

LTAB

LTAB

TRANSPORTLĪDZEKĻA ZAUDĒJUMU DATI UZ 16.07.2026 17:57:24

Transportlīdzeklis FORD GALAXY, izlaiduma gads 2016.

Negadījumu skaits: 0


Laikā no 02.08.2025 līdz 01.06.2026 apdrošināts 304 dienas.

Izziņa ir sagatavota automātiski no OCTA informācijas sistēmas.



CITI AVOTI

9 ieraksti



DĀNIJAS NACIONĀLO REĢISTRU DATI

Dānijas nacionālo reģistru dati un taksometra statuss. Dānijas oficiālie reģistri nepārprotami apstiprina, ka automašīna visā ekspluatācijas periodā ir tikusi izmantota kā taksometrs (**Taxikørsel**). Šis statuss pilnībā izskaidro intensīvo lietojumu ar vidējo gada nobraukumu aptuveni **88 000 kilometru**, kas ir kritisks faktors kopējā mezglu nolietojuma novērtēšanai.

Nobraukuma hronoloģija un manipulācijas pierādījums. Datu avoti uzrāda perfektu un blīvu nobraukuma līniju, kas noslēdzas ar pēdējo fiksāciju **2022. gada 20. aprīlī** pie **529 000 kilometru** atzīmes. Dānijas sistēma pati norāda, ka manipulācijas pazīmes ekspluatācijas laikā nav konstatētas, kas nozīmē, ka masīvā odometra rādījuma sagrozīšana par vismaz **333 000 kilometru** ir notikusi tieši **divu gadu datu vakuuma** periodā pēc automašīnas noņemšanas no uzskaites Dānijā un pirms tās reģistrācijas Latvijā.

Tehnisko apskašu vēsture Dānijā. Neskatoties uz milzīgo nobraukumu, automašīna Dānijā tehniskās apskates ir izgājusi regulāri un bez būtiskiem aizrādījumiem. Pēdējā pārbaude pie **529 000 km** ir noslēgusies ar statusu "apstiprināts ar nosacījumiem" ("Betinget godkendt"), kur kā vienīgais defekts fiksēts nedegošs numura zīmes apgaismojums. Tas liecina, ka auto pamatmezgli bija darba kārtībā, taču nesniedz informāciju par stāvokli pēdējo divu gadu laikā.

Ražotāja atsaukumi un datu asinhronija. Dānijas reģistros parādās informācija par potenciāliem ražotāja atsaukumiem, kas saistīti ar motora vadības bloku (ECU) un sajūga piespiedēdisku. Šī informācija atšķiras no CarVertical datos fiksētajiem "Takata" drošības spilvenu atsaukumiem, tāpēc pircējam ir obligāti jāsasazinās ar oficiālo Ford dīleri, lai pārbaudītu visu aktīvo atsaukumu statusu.

DĀNIJAS TRANSPORTA PĀRVALDE

Dānijas Transporta pārvaldes oficiālie dati. Šis ieraksts no Dānijas Transporta pārvaldes ir oficiāls tehniskās apskates protokols un kalpo kā primārais, neapstrīdama pierādījums par automašīnas stāvokli pirms tās noņemšanas no uzskaites. Dati pilnībā apstiprina citos avotos fiksēto informāciju.

Pēdējā nobraukuma un stāvokļa fiksācija. Protokols apliecina, ka pēdējā tehniskā apskate Dānijā veikta

2022. gada 20. aprīlī, fiksējot odometra rādījumu **529 000 kilometru**. Apskate ir izieta ar statusu "apstiprināts ar nosacījumiem" ('Betinget godkendt'), kur kā vienīgais defekts norādīts nedegošs numura zīmes apgaismojums.

Datu nozīme un krāpniecības pierādījums. Šis oficiālais dokuments ir galvenais atskaites punkts, kas juridiski apstiprina odometra sagrozīšanu. Tas pierāda, ka, neskatoties uz milzīgo nobraukumu, automašīna Dānijā tika uzturēta tehniskā kārtībā, lai izietu valsts pārbaudes. Vienlaikus tas rada kritisku jautājumu par automašīnas stāvokli **divu gadu datu trūkuma** periodā, kura laikā tika veiktas manipulācijas ar odometru par vismaz **333 000 kilometru**.



SLUDINĀJUMA ANALĪZE



SLUDINĀJUMA VĒSTURE

Auto pārdošanā (dienas):	70
Izveidots:	08.05.2026
Cenas izmaiņas (eiro):	↓ +2000

Cenas pozīcija un tirgus konteksts

Automašīnas pārdošanas cena 8 990 € ir zemāka vidējo tirgus vērtību, kas sākotnēji rada šķietami pievilcīga piedāvājuma iespaidu. Tomēr šis vērtējums ir balstīts uz viltotu nobraukumu; ņemot vērā reālo ekspluatācijas vēsturi virs 530 000 kilometriem un taksometra statusu, automašīnas patiesā vērtība ir būtiski zemāka un atbilst resursu izsmēlušu komercauto segmentam, nevis privāti lietotam minivenam.

Pārdošanas ilgums un cenu manipulācijas

Automašīna atrodas aktīvā pārdošanā jau 70 dienas, kas var liecināt par zemu pircēju interesi vai informētu pircēju izvairīšanos no šī eksemplāra. Datus fiksētas arī aizdomīgas cenas svārstības – sākotnējā cena 8 990 € tika samazināta līdz 6 990 €, bet vēlāk atkal paaugstināta līdz sākotnējam līmenim.

Secinājumi pircējam

Zemā cena kalpo kā mārketinga instruments pircējiem, kuri neiedziļinās automašīnas vēsturē, savukārt ilgais pārdošanas periods pastiprina aizdomas par mēģinājumu slēpt automašīnas patieso stāvokli un būtisko nolietojumu. Jebkādas sarunas par darījuma nosacījumiem ir jāveic, balstoties tikai uz reālo, nevis fiktīvo nobraukumu un komerciālās izmantošanas faktu.



PĀRDEVĒJA PORTRETS

Juridiskā persona un tirdzniecības zīmols

Automašīnu piedāvā SIA X... (reģ. nr. X...), kas Latvijas lietoto auto tirgū darbojas zem tirdzniecības zīmola X... (x...lv).

Publiski pieejamā reputācija

Meklēšanā nav atrasts būtisks skaits publisku sūdzību tieši par šo uzņēmumu, tāpēc reputācijas aina vērtējama kā neitrāla ar iztrūkstošiem datiem.

Importa ķēde un nobraukuma neatbilstība

Pārdevējs nav šī auto importētājs; pirmā reģistrācija un TA Jelgavā, kā arī fotogrāfiju vizuālais rokraksts var norādīt uz Jelgavā bāzētu importētāju. Starp pēdējo ierakstu Dānijā (529 000 km) un pirmo Latvijā (196 000 km) ir ~333 000 km starpība, kas radusies importa posmā, iespējams, caur LT. Profesionālam tirgotājam šāda neatbilstība un taksometra statuss būtu pamanāms ar minimālu pārbaudi publiskajos reģistros.

Darījuma loģika un tirdzniecības uzvedība

Pirmais Latvijas īpašnieks gada laikā nobraucis tikai ~4 400 km un šobrīd auto tiek tirgots ar jau legalizētu Latvijas vēsturi. Sludinājums ir aktīvs 70 dienas ar nestabilām cenas izmaiņām (8 990 - 6 990 - 8 990 eiro).

Tā kā pārdevējs šajā ķēdē ir tālākpārdevējs, kas var norobežoties no importa posma manipulācijām, juridiskais un tehniskais risks lielā mērā paliek pircēja pusē.

Pēc pieejamās informācijas iegāde no šī pārdevēja šajā konkrētajā gadījumā vērtējama kā paaugstināta riska darījums.

FOTOGRĀFIJU ANALĪZE

Salona nolietojums un sēdekļu stāvoklis

Salona fotogrāfijās redzams priekšējo sēdekļu nolietojums, kas ir proporcionāli neatbilstošs norādītajam nobraukumam. Tas rada pamatotas aizdomas par iepriekš veiktiem kosmetiskiem uzlabojumiem vai lokālu remontu. Ļoti iespējams, ka ir veikta atsevišķu nodilušo elementu pārsūšana vai pat vadītāja un pasažiera sēdekļu virsmas daļu savstarpēja apmaiņa, lai vizuāli slēptu patieso nolietojuma pakāpi.

Materiālu izturība un reālais nobraukums

Šī modeļa sēdekļu sānu malās ir izmantota ādas imitācija, kas parasti neiztur ekstremālu slodzi. Ņemot vērā, ka automašīnas patiesais noskrējienš pārsniedz 529 000 kilometru robežu un tā ir intensīvi ekspluatēta kā taksometrs Dānijā, šīs malas pēc pieejamajiem datiem būtu bijušas pilnībā saplaisājušas un nolietotas. Pašreizējais vizuālais stāvoklis liecina, ka elementi ir tikuši atjaunoti, lai radītu priekšstatu par daudz mazāku nobraukumu.

Virsbūves vizuālais novērtējums

Kas attiecas uz pašu virsbūvi, vājā apgaismojuma dēļ fotogrāfijās uzkrītošas problēmas vai būtiski defekti netika konstatēti. Tomēr šāds apgaismojums var slēpt dažāda rakstura trūkumus un krāsu toņu atšķirības, tāpēc virsbūves stāvoklis obligāti jāpārbauda klātienē.

APPROVED BY IRISS

1. TEHNISKO RISKU ANALĪZE

Transmisijas resurss un reālais nolietojums

Sludinājumā norādītie 200 596 km neatbilst šī audīta laikā pierādītajai vēsturei, jo dati liecina, ka automašīnas faktiskais nobraukums, visticamāk, pārsniedz 530 000 km. Šajā ekspluatācijas posmā PowerShift sešpakāpju automātiskās kārbas mitrā tipa dubultsajūga diski, solenoīdu bloks un mehatronika ir sasnieguši vai pārsnieguši savu tipisko resursu neatkarīgi no tā, kāds skaitlis šobrīd redzams odometrā.

Dzinēja mehānika un degvielas sistēma

Automašīna aprīkota ar DW10 2.0 TDCi (T8CJ) agregātu, kas ir PSA un Ford kopīgi izstrādāts common-rail dīzels. Pie nobraukuma virs pusmiljona kilometru iesmidzinātāju nodilums, turbīnas gultņu izstrādāšanās un degvielas augstspiediena sūkņa iekšējais nolietojums ar risku radīt metāla skaidas visā sistēmā vairs nav teorētiska iespēja, bet gan ierasts stāvoklis šādam nolietojuma līmenim, kas jāapstiprina ar padziļinātu diagnostiku.

Sadales mehānisma piedziņa Šī dzinēja konstrukcijā tiek izmantota kombinēta sadales mehānisma piedziņa – zobsiksna un sadales vārpstu savienošā ķēde. Ņemot vērā reālo transportlīdzekļa nobraukumu virs 500 000 km, dokumentāli nepierādīta piedziņas elementu maiņas vēsture uzskatāma par kritisku riska faktoru. Savlaicīgi nenovērsts šo detaļu defekts vai plīsums var izraisīt neatgriezeniskus dzinēja bojājumus un radīt apjomīgus finansiālus zaudējumus.

Elļas noplūdes un blīvējumu stāvoklis

Pēdējā CSDD tehniskajā apskatē fiksētā eļļas sūce no motora vai transmisijas pie šāda nolietojuma apjoma visticamāk ir saistīta ar blīvslēgu vai motora bloka blīvju resursa izsīkumu. Novērtējums 1 attiecas tikai uz pieļaujamo robežvērtību konkrētajā pārbaudes dienā un neapstiprina, ka noplūde ir novērsta vai nekaitīga turpmākai ekspluatācijai.

Izplūdes sistēma un EGR

Zemais dūmainības koeficients (0.09) ir labvēlīgs signāls datos par DPF filtra pašreizējo stāvokli, taču tas neizslēdz EGR vārsta un ieplūdes trakta nosēdumus, kas šai konstrukcijai ir tipiska. Ņemot vērā intensīvo komerciālo ekspluatāciju Dānijā, EGR sistēmas aizsērēšana un DPF reģenerācijas ciklu biežums ir jāpārbauda ar diagnostiku, nevis jāspriež tikai pēc pēdējā mērījuma.

Ziemas sāls un korozijas risks

Automašīna pirmo periodu ir aktīvi ekspluatēta Dānijā un pēdējos divus gadus Latvijas klimatā, kas rada paaugstinātu risku rūsas kontekstā. Svaiga vai tīra tehniskā apskate šo risku neatceļ, jo TA nesniedz informāciju par stāvokli zem paspārņiem, sliekšņiem vai citās mazāk redzamās vietās, kur korozija parasti sāk attīstīties straujāk.

Tehniskā stāvokļa kopējā kalibrācija

Šajā gadījumā agregāti nav vērtējami pēc vidējiem modeļa standartiem, jo reālais nobraukums pārceļ visus galvenos mezglus no ierastas uzturēšanas kategorijas uz jau iztērēta resursa pozīciju. Pat ja apkope Dānijas periodā, ko apstiprina dīlera žurnāls, bijusi regulāra, tas tikai mazina, bet nenovērš būtisku mehānisko nogurumu šādā ekspluatācijas apjomā.

2. IETEIKUMI KLĀTIENES APSKATEI

Odometra rādījuma un elektronisko bloku pārbaude

Neatkarīgā servisā ar atbilstošu diagnostikas iekārtu jāveic dzinēja (ECU) un transmisijas (TCM) vadības bloku nolasīšana. Tā kā Dānijas reģistri 2022. gadā fiksējuši 529 000 km, klātienē jāmeklē saglabātie vēsturiskie dati vai kļūdu ieraksti, kas varētu apstiprināt reālo nolietojumu un salīdzināt to ar pašreizējo odometra rādījumu.

PowerShift transmisijas un noplūžu novērtējums

Jāpārbauda pārnesumu pārslēgšanās, īpašu uzmanību pievēršot gaitas uzsākšanai un pārejai no pirmā uz otro pārnesumu. CSDD fiksētā eļļas noplūde var norādīt uz kārbas blīvslēgu vai mehatronikas korpusa nolietojumu, kas pie reālā nobraukuma virs pusmiljona kilometru ir augsta riska zona. Jāvērtē, vai nav jūtama vibrācija vai rāviens pie maza ātruma.

Dzinēja mehāniskais stāvoklis un degvielas sistēma

Pie auksta starta jānoklausās, vai nav dzirdamas liekas skaņas no sadales mehānisma vai turbīnas. Ieteicams veikt sprauslu korekcijas vērtību pārbaudi ar diagnostikas rīku, jo pie šāda nolietojuma iesmidzinātāju resurss visticamāk ir tuvu izsmēlumam (ja nav mainītas). Jebkāda nevienmērīga darbība tukšgaitā var liecināt par dārgu degvielas sistēmas komponentu nolietojumu.

Virsbūves stāvoklis un krāsas biezums

Dati var neuzrādīt krāsotus elementus, ja darbi veikti privāti vai mēģinot noslēpt rūsas; virsbūve obligāti jāpārbauda klātienē ar krāsas biezuma mērītāju. Ārējiem paneļiem teorētiski jāiekļaujas 150 mikronu robežās, jāvērtē pret pārējo virsbūvi. Nobīde 50-100 mikroni starp blakus esošiem elementiem var norādīt, ka elements ir pārkrāsots.

Ziemas sāls ietekme un korozijas pārbaude

Ņemot vērā divu gadu ekspluatāciju Latvijā un automašīnas kopējo vecumu, rūpīgi jāpārbauda virsbūve.

Salona nolietojuma un taksometra pagātnes pazīmes

Jānovērtē stūres, pedāļu un vadītāja sēdekļa nodilums pret deklarētajiem 200 000 km. Tā kā automašīna ir bijusi taksometrs, salona elementi var būt atjaunoti vai pāršūti, lai slēptu reālo nolietojumu virs 500 000 km. Jāpārbauda, vai nav redzamas nesen veikta remonta pēdas uz sēdekļu sānu malām vai specifiski stiprinājumu caurumi panelī, kas raksturīgi taksometra aprīkojumam.

Testa brauciena ietvars

Ieteicams veikt vismaz 20-30 minūšu braucienu trīs posmos. Pilsētas režīmā jāvērtē PowerShift kārbas maigums un dzinēja atsaucība pie zemiem apgrīzieniem. Uz šosejas (90-110 km/h) jāpārbauda gaitas stabilitāte un vibrāciju neesamība, savukārt dinamiskā paātrinājumā jāvērtē turbīnas darbība bez jaudas zudumiem vai kļūdu paziņojumiem instrumentu panelī.

3. KOPSAVILKUMS

PROVIN šo automašīnu fiziski nav apskatījis, tāpēc digitālie dati nenosaka pašreizējo tehnisko stāvokli - tie nosaka, cik daudz šī automašīna, visticamāk, ir nostrādājusi un cik maz par pēdējiem gadiem ir dokumentēts. Pēc 2019. gada oktobra un visā Latvijas periodā apkopes ieraksti nav pieejami, aktīvo ražotāja atsaukumu izpildes statuss nav zināms, un pārdošanas ķēde neļauj precīzi noteikt, kur veikta odometra korekcija.

Rekomendācija

Pēc pieejamajiem datiem šī automašīna nav ieteicama iegādei. Ja pircējs tomēr vēlas turpināt, darījumu

drīkst apsvērt tikai pēc neatkarīgas vadības bloku diagnostikas, kas salīdzina saglabāto nobraukumu ar odoometru, un tikai ar skaidru izpratni, ka tiek pirktas komerciālas ekspluatācijas transportlīdzeklis ar lielā mērā iztērētu galveno agregātu resursu. Praktiskāk būtu meklēt citu eksemplāru ar caurskatāmu vēsturi - šeit pretruna starp reģistriem ir pārāk būtiska, lai to atsvērtu ar klātienes pārbaudi vien.

APPROVED BY IRISS

ATRUNA

PROVIN.LV sniedz konsultatīvu pakalpojumu: transportlīdzekļa pieejamās informācijas izvērtējumu un ieteikumus. Šis ir digitāls datu apkopojums, nevis automašīnas tehniskā diagnostika, un tas nekādā veidā nevar aizvietot pilnvērtīgu transportlīdzekļa pārbaudi un apskati klātienē. Atskaite nav valsts institūcijas izraksts, neatkarīga tehniskā ekspertīze vai juridisks spriedums. Gala lēmumu par transportlīdzekļa iegādi pieņem klients.

KONFIDENCIALITĀTE

Šī atskaite ir sagatavota ekskluzīvi tās pasūtītājam un ir izmantojama tikai personīgām vajadzībām. Atskaiti un tajā ietverto informāciju ir kategoriski aizliegts pavairot, publiski reproducēt, nodot vai jebkādā citā veidā darīt pieejamu trešajām personām (tostarp transportlīdzekļa pārdevējam) bez saskaņošanas ar PROVIN.LV.