OFICIĀLĀ DĪLERA DATI

141 ieraksts

BMW X5 (E70) xDrive 30 d

WBAFF41020L136737 · 173 kW (235 ZS)



293 km
12.05.2010

202 066 km
19.01.2026 · 62 vizītes

VIZĪTES	PIRMĀ VIZĪTE	PĒDĒJĀ VIZĪTE	PĒDĒJAIS DĪLERA KM
62	**12.05.2010**	**19.01.2026**	**202 066 km**

GARĀKAIS ROBS	KAMPAŅAS VEIKTAS	LIELIE MEZGLI
15 mēn. / 21 235 km	**Nē**	**Nav fiksēts**

TRANSPORTLĪDZEKĻA INFORMĀCIJA

Modelis	BMW X5 (E70) xDrive 30 d	Jauda	173 KW (235 ZS)
Modeļa sērija	X5 (E70)	Ražošanas datums	2009
VIN kods	WBAFF41020L136737	Krāsa	Melns 2
Ātrumkārba	Automātiskā ātrumkārba (GA6HP-26Z)	Krāsas kods	668
Dzinējs	M57 D30 (306D3)	Interjers	Indiv. āda extended/"criollo-braun" (PZAP3)
Virsbūve	Apvidus	Degviela	Dīzelis
Piedziņa	Pilnpiedziņa		

SERVISA UN REMONTU VĒSTURE

2026

19.01.2026 — REMONTS — **202 066 km**

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

12.01.2026

Opel in Ulm, Hanser + Leiber GmbH & Co. KG, Neutorstraße 31, 89073 Ulm · Vācija

APKOPE 201 974 km

- Motoreļļa.
- Salona filtrs (izvērtēt papildu darbus)
- Bremžu šķidruma maiņa.
- Transportlīdzekļa pārbaude.
- Valsts tehniskā apskate.
- Standarta apjoms.

2025

08.09.2025

REMONTS 197 815 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

25.08.2025

REMONTS 197 322 km

- Torx skrūve ar paplāksni
- Stāvbremzes slēdzis EMF
- Mini drošinātājs 5A
- Iekšējā seškanta skrūve
- Montāžas instruments

2024

26.08.2024

REMONTS 186 916 km

- Torx skrūve ar paplāksni
- Izpildmehānisms ar vadības bloku
- Iekšējā seškanta skrūve
- Stabilizatora bukses
- Montāžas instruments
- Stabilizatora atsaite
- Seškanta skrūve ar atloku
- Masas lente izplūdes sistēmai

21.02.2024

REMONTS 181 058 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

16.01.2024

Opel in Ulm, Hanser + Leiber GmbH & Co. KG, Neutorstraße 31, 89073 Ulm · Vācija

APKOPE 180 388 km

- Motoreļļa.
- Salona filtrs (izvērtēt papildu darbus)
- Bremžu šķidruma maiņa.
- Valsts tehniskā apskate.

2023

06.11.2023

REMONTS 178 611 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

26.09.2023

REMONTS 177 377 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

06.09.2023 — REMONTS — 177 060 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

27.03.2023 — REMONTS — 172 465 km

Autohaus Reisacher GmbH Ulm, Blaubeurer Straße 110, 89077 Ulm · Vācija

- Priekšējais logu mazgātāja sūknis
- Mazgātāja sūkņa sietiņš
- Melna izplešanās kniede

2022

06.05.2022 — REMONTS — 162 655 km

Autohaus Reisacher GmbH Ulm, Blaubeurer Straße 110, 89077 Ulm · Vācija

- Gumijas ventilis
- Riepa Dunlop SP Sport Maxx GT ROF

28.02.2022 — APKOPE — 159 618 km

Autohaus Reisacher GmbH Ulm, Blaubeurer Straße 110, 89077 Ulm · Vācija

- Papildu bremžuguns
- Aizmugurējais lukturis bagāžnieka vākā
- Kreisais
- Labais

2021

13.12.2021 — APKOPE — 157 210 km

Autohaus Reisacher GmbH Ulm, Blaubeurer Straße 110, 89077 Ulm · Vācija

- Vējstikla mazgāšanas šķidrums ziemas
- Bremžu kluču nodiluma sensors
- Bezazbesta bremžu kluči
- Bremžu disks
- Gumijas ventilis
- Ventilējams
- Riepa Goodyear Ultra Grip
- Torx skrūve ar paplāksni
- Ilgmūžīgā spuldze
- Priekšējais kreisais sensors
- Remonta komplekts
- Iekšējā seškanta skrūve

05.10.2021 — APKOPE — 153 935 km

Opel in Ulm, Hanser + Leiber GmbH & Co. KG, Neutorstraße 31, 89073 Ulm · Vācija

- Bremžu kluču nodiluma sensors
- Bremžu pasta
- Bezazbesta bremžu kluči
- Remonta komplekts
- Aizmugurējās bremzes

2020

07.07.2020 — REMONTS — 132 700 km

Autohaus Reisacher GmbH Ulm, Blaubeurer Straße 110, 89077 Ulm · Vācija

- Riepa Dunlop SP Sport Maxx GT ROF
- Stiklu tīrītājs vasaras

23.03.2020

Autohaus Reisacher GmbH Ulm, Blaubeurer Straße 110, 89077 Ulm · Vācija

REMONTS 129 748 km

- Izpildmehānisms ar vadības bloku

08.01.2020

Autohaus Reisacher GmbH Ulm, Blaubeurer Straße 110, 89077 Ulm · Vācija

APKOPE 127 638 km

- Bremžu šķidrums DOT4 LV ar zemu viskozitāti

2019

02.04.2019

Autohaus Reisacher GmbH Ulm, Blaubeurer Straße 110, 89077 Ulm · Vācija

REMONTS 114 582 km

- Oriģinālais BMW AGM akumulators

2018

16.10.2018

Autohaus Reisacher GmbH Ulm, Blaubeurer Straße 110, 89077 Ulm · Vācija

APKOPE 108 106 km

- Bezazbesta bremžu kluči
- Bremžu kluču nodiluma sensors
- Bremžu pasta
- Torx skrūve ar paplāksni
- Remonta komplekts
- Priekšējais kreisais sensors

11.10.2018

REMONTS 108 003 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

21.06.2018

Autohaus Reisacher GmbH Ulm, Blaubeurer Straße 110, 89077 Ulm · Vācija

REMONTS 104 112 km

- Amortizatora statne priekšējā
- Pašfiksējošs uzgrieznis ar apmali
- Seškanta skrūve ar apmali
- Remonta komplekts
- Atbalsta gultnis
- Aizsargcaurule ar atbalsta kausu
- Priekšējais papildu amortizators
- Atsperes augšējā starplika
- Atsperes apakšējā starplika
- Priekšējā spirālatspece

09.04.2018

Autohaus Reisacher GmbH Ulm, Blaubeurer Straße 110, 89077 Ulm · Vācija

REMONTS 101 814 km

- Riepa Goodyear Ultra Grip

16.01.2018

REMONTS 98 555 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

15.01.2018 — **Autohaus Reisacher GmbH Ulm, Blaubeurer Straße 110, 89077 Ulm** · Vācija — APKOPE — 98 563 km

- BMW motoreļļa LL04 0W-30
- Hidraulikas eļļa CHF 11 S
- Eļļas filtra ieliktnis
- Salona ogles filtra komplekts
- Zemas viskozitātes bremžu šķidrums

2017

13.12.2017 — **BMW Group Campus Freimann, Lilienthalallee 26, 80939 Munich** · Vācija — REMONTS — 96 125 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

04.09.2017 — **Autohaus Reisacher GmbH Ulm, Blaubeurer Straße 110, 89077 Ulm** · Vācija — REMONTS — 86 990 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

2016

19.11.2016 — **Autohaus Reisacher GmbH Ulm, Blaubeurer Straße 110, 89077 Ulm** · Vācija — APKOPE — 82 259 km

- Bezazbesta bremžu kluči
- Bremžu kluču nodiluma sensors
- Bremžu tīrītājs bez acetona
- Bremžu pasta
- Remonta komplekts

15.10.2016 — **Autohaus Reisacher GmbH Ulm, Blaubeurer Straße 110, 89077 Ulm** · Vācija — APKOPE — 81 011 km

- Vējstikla mazgāšanas šķidrums ziemas

01.07.2016 — REMONTS — 77 700 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

06.04.2016 — **Autohaus Reisacher GmbH Ulm, Blaubeurer Straße 110, 89077 Ulm** · Vācija — REMONTS — 76 126 km

- Riepa Dunlop SP Sport Maxx GT ROF

11.01.2016 — **Autohaus Reisacher GmbH Ulm, Blaubeurer Straße 110, 89077 Ulm** · Vācija — APKOPE — 74 586 km

- BMW motoreļļa LL04 0W-30
- Eļļas filtra ieliktnis
- Gaisa filtra ieliktnis
- Degvielas filtra kasetne
- Salona ogles filtra komplekts
- Zemas viskozitātes bremžu šķidrums

2015

03.08.2015 — **Autohaus Reisacher GmbH Ulm, Blaubeurer Straße 110, 89077 Ulm** · Vācija — REMONTS — 70 227 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

2014

13.08.2014 — **Autohaus Reisacher GmbH Ulm, Blaubeurer Straße 110, 89077 Ulm** · Vācija — REMONTS — 56 658 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

28.04.2014 — **Autohaus Reisacher GmbH Ulm, Blaubeurer Straße 110, 89077 Ulm** · Vācija — REMONTS — 52 885 km

- Aizmugurējā ventilācijas reste

26.02.2014 — REMONTS — 51 271 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

14.01.2014 — **Autohaus Holz + Haller GmbH, Industriestraße 5, 89081 Ulm** · Vācija — REMONTS — 50 276 km

- Riepa Dunlop Grandtrek WT M3 ROF
- Reģistrācija X5 (FT8888)
- Labais atstarotājs

03.01.2014 — **Autohaus Holz + Haller GmbH, Industriestraße 5, 89081 Ulm** · Vācija — APKOPE — 50 152 km

- Motoreļļa SAE 0W-40 Longlife-04
- Eļļas filtra ieliktnis
- Salona ogles filtra komplekts
- Zemas viskozitātes bremžu šķidrums
- TÜV galvenā tehniskā apskate saskaņā ar §29 StVZO
- Vissezonas gumijas paklājiņi aizmugurē
- Vissezonas priekšā
- Inžektors

02.01.2014 — REMONTS — 50 091 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

2013

11.11.2013 — **Autohaus Holz + Haller GmbH, Industriestraße 5, 89081 Ulm** · Vācija — REMONTS — 50 059 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

11.11.2013 — **Autohaus Holz + Haller GmbH, Industriestraße 5, 89081 Ulm** · Vācija — REMONTS — 49 313 km

- Ziemas riteņu uzglabāšana

19.04.2013 — REMONTS — 50 007 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

17.04.2013 — REMONTS — 49 586 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

15.04.2013 — REMONTS — 49 319 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

09.04.2013 — REMONTS — 48 714 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

06.02.2013 — REMONTS — 48 660 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

01.02.2013 — REMONTS — 48 619 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

25.01.2013 — REMONTS — 48 615 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

24.01.2013 — **Autohaus Holz + Haller GmbH, Industriestraße 5, 89081 Ulm** · Vācija — REMONTS — 48 570 km

- Seškanta skrūve ar iekšējo vītni

10.01.2013 — REMONTS — 48 236 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

08.01.2013 — REMONTS — 48 172 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

2012

19.04.2012 — **Autohaus Holz + Haller GmbH, Industriestraße 5, 89081 Ulm** · Vācija — REMONTS — 40 445 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

2011

14.11.2011 — **Autohaus Holz + Haller GmbH, Industriestraße 5, 89081 Ulm** · Vācija — APKOPE — 30 817 km

- Degvielas filtra apsildes elements
- Šļūtenes skava

26.09.2011 — **Autohaus Holz + Haller GmbH, Industriestraße 5, 89081 Ulm** · Vācija — REMONTS — 27 809 km

- Riepas / riteņi
- Gumijas ventilis
- Ziemas riteņu uzglabāšana

03.02.2011 — REMONTS — 17 668 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

20.01.2011 — **Autohaus Holz + Haller GmbH, Industriestraße 5, 89081 Ulm** · Vācija — APKOPE — 17 513 km

- Motoreļļa SAE 0W-40 Longlife-04
- Eļļas filtra ieliktnis
- Vējstikla mazgāšanas šķidrums ziemas

2010

08.12.2010 — **Autohaus Holz + Haller GmbH, Industriestraße 5, 89081 Ulm** · Vācija — REMONTS — 16 211 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

25.08.2010 — REMONTS — 7 928 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

09.08.2010 — **Autohaus Holz + Haller GmbH, Industriestraße 5, 89081 Ulm** · Vācija — APKOPE — 7 110 km

- Motoreļļa SAE 0W-40 Longlife-04
- Vējstikla tīrīšanas koncentrāts

06.08.2010 — REMONTS — 6 750 km

Detalizēts darbu saraksts atskaitē nav pieejams.

25.06.2010 — **Autohaus Reisacher GmbH Memmingen, Europastraße 1, 87700 Memmingen** · Vācija — APKOPE — 0 km

- Vējstikla mazgāšanas šķidrums ziemas
- Pilna automobiļa sagatavošana
- Ieskaitot virsbūves pulēšanu
- Krāsošanas materiāli
- DVD navigācijas karte Europa Professional

12.05.2010 — **Autohaus Holz + Haller GmbH, Industriestraße 5, 89081 Ulm** · Vācija — REMONTS — 293 km

- Zaļā izmešu uzlīme

EĻĻAS MAIŅAS INTERVĀLI

7	22 608 km	22 mēn.
FIKSĒTAS MAIŅAS	VIDĒJAIS INTERVĀLS	VIDĒJAIS LAIKS



41% dīlera datos atbilst intervālam · **17%** dīlera datos virs intervāla · **42%** nav dīlera datu

Dīlera dati apliecina 58% nobraukuma

7 110 km līdz 201 974 km.

Ražotāja intervāls: 30 000 km / 24 mēn. Melnā atzīme joslā ir šis intervāls.

DATUMS	NOBRAUKUMS	INTERVĀLS	PERIODS	PRET RAŽOTĀJA INTERVĀLU
09.08.2010	7 110 km	**Sākums**		
20.01.2011	17 513 km	**10 403 km**	5 mēn.	
03.01.2014	50 152 km	**32 639 km**	**35 mēn.**	
11.01.2016	74 586 km	**24 434 km**	24 mēn.	
15.01.2018	98 563 km	**23 977 km**	24 mēn.	

DATUMS	NOBRAUKUMS	INTERVĀLS	PERIODS	PRET RAŽOTĀJA INTERVĀLU
16.01.2024	180 388 km	81 825 km DATU IZTRŪKUMS	72 mēn.	
12.01.2026	201 974 km	**21 586 km**	24 mēn.	

Svarīga piezīme par apkopes datu interpretāciju

Dati par transportlīdzekļa tehniskajām apkopēm PROVIN datubāzēs tiek apkopoti galvenokārt no autorizētajiem dīleru centriem un atsevišķiem liela mēroga servisu tīkliem.

Lūdzam ņemt vērā:

Ierakstu robežas. Neatkarīgie autoservisi neiesūta datus starptautiskajās vai dīleru reģistru sistēmās.

Neiztrūkstošas apkopes. Ja atskaitē novērojams ilgāks laika vai nobraukuma intervāls starp dīlera apkopēm nekā paredzējis ražotājs (vai ieraksti atsevišķos periodos iztrūkst), tas nepierāda, ka apkope nav veikta.

Vispārīgi apmeklējumi. Dažiem ražotājiem eļļas maiņa dīlera žurnālā paliek zem virsraksta „apkope", „serviss" vai „service", bez eļļas, filtra vai viskozitātes nosaukuma. Tādus ierakstus tabulā neskaitām kā fiksētu eļļas maiņu. Tas nav apgalvojums, ka eļļa nav mainīta.

Secinājums. Ieraksta trūkums atskaitē norāda tikai uz oficiālu datu neesamību konkrētajā datubāzē, nevis uz faktisko servisa kavējumu.

Rekomendācija pilnīgai pārbaudei.

Lai gūtu objektīvu priekšstatu par spēkrata faktisko tehnisko stāvokli un apkopes vēsturi, elektronisko atskaiti ieteicams kombinēt ar:

- Fiziskās servisa grāmatiņas ierakstiem un izrakstiem/čakiem no servisiem.
- Pirmsipirkuma diagnostiku neatkarīgā, uzticamā autoservisā.

Agregātu un aprīkojuma identifikācija
Šasijas numurs atbilst BMW X5 (E70) xDrive 30 d ar 3,0 litru dīzeļdzinēju M57 D30 (306D3, 173 kW / 235 Zs) un sešpakāpju automātisko pārnesumkārbu GA6HP-26Z. Rūpnīcas krāsojums ir Black 2 (kods 668), salons aprīkots ar BMW Individual ādas apdari "criollo-braun" (PZAP3). Automašīnas ražošanas gads ir 2009. gads, un tā sākotnēji piegādāta Vācijas tirgum.

Servisa un remontu vēsture
Dīlera sistēmā fiksēta nepārtraukta Vācijas servisa vēsture no 2010. gada maija (293 km) līdz 2026. gada janvārim (202 066 km). Lielākie fiksētie mezglu remonti un detaļu nomaiņas ietver vienu **degvielas inžektoru** ar nobraukumu 50 152 km (2014. gada janvārī), **priekšējo kreiso amortizatora statni ar atsperi un atbalsta gultni** ar nobraukumu 104 112 km (2018. gada jūnijā), **AGM akumulatoru** ar nobraukumu 114 582 km (2019. gada aprīlī), **stāvbremzes izpildmehānismu ar vadības bloku divas reizes** - ar nobraukumu 129 748 km (2020. gada martā) un ar nobraukumu 186 916 km (2024. gada augustā), kā arī **stāvbremzes slēdzi salonā** ar nobraukumu 197 322 km (2025. gada augustā). **Aizmugurējie lukturi bagāžnieka vākā** mainīti ar nobraukumu 159 618 km (2022. gada februārī). Bremžu diski un kluči dokumentēti ar nobraukumu 82 259 km, 108 106 km, 153 935 km un 157 210 km, savukārt regulāra bremžu šķidruma maiņa reģistrēta ik pēc diviem gadiem (2014, 2016, 2018, 2020, 2024 un 2026. gadā).

Eļļas maiņas intervāli

Ražotāja intervāls: 30 000 km / 24 mēn
ar BMW Longlife-04 specifikācijas eļļu. Motoreļļas maiņas ar konkrētu materiālu uzskaiti dīlera ierakstos dokumentētas ar nobraukumu 7 110 km (2010. gada augustā), 17 513 km (2011. gada janvārī, intervāls 10 403 km / 5 mēn.), 50 152 km (2014. gada janvārī, intervāls 32 639 km / 35 mēn.), 74 586 km (2016. gada janvārī, intervāls 24 434 km / 24 mēn.), 98 563 km (2018. gada janvārī, intervāls 23 977 km / 24 mēn.), 180 388 km (2024. gada janvārī, intervāls 81 825 km / 72 mēn. bez starpposma eļļas ieraksta) un 201 974 km (2026. gada janvārī, intervāls 21 586 km / 24 mēn.). Posmā no 2018. līdz 2024. gadam dīlera sistēmā ir vairāki vispārēji apkopju ieraksti bez detalizēta detaļu saraksta, tādēļ precīzs eļļas maiņu biežums šajā sešu gadu intervālā nav izsekojams.

PROVIN

OFICIĀLĀ DĪLERA DATI

VIN WBAFF41020L136737 · Ģenerēts 2026. gada 23. oktobris 16:16

ATRUNA

PROVIN pakalpojums ir konsultatīvs: mēs izvērtējam pieejamo informāciju par transportlīdzekli un sniedzam ieteikumus. Atskaite ir digitāls datu apkopojums, nevis tehniskā diagnostika. Tā nekādā gadījumā neaizstāj pilnvērtīgu transportlīdzekļa pārbaudi un apskati klātienē. Atskaite nav valsts iestādes izraksts, neatkarīga tehniskā ekspertīze vai juridisks atzinums. Gala lēmumu par transportlīdzekļa iegādi pieņem klients.

KONFIDENCIALITĀTE

Šī atskaite ir sagatavota ekskluzīvi tās pasūtītājam un ir izmantojama tikai personīgām vajadzībām. Atskaiti un tajā ietverto informāciju ir kategoriski aizliegts pavairot, publiski reproducēt, nodot vai jebkādā citā veidā darīt pieejamu trešajām personām (tostarp transportlīdzekļa pārdevējam) bez saskaņošanas ar PROVIN.