SYNTHETIC TEST DATA - NOT REAL MPPCB DATA

Durga Idol Immersion -2026

Water Quality Monitoring Report of Durga Idol Immersion (pre-immersion)

R.O. Bhopal

Location- Khatlapura murti visarjan ghat at lower lake, Bhopal.

S. No.	Parameter	Pre Immersion
1	pH	7.42
2	Total Solids	318
3	Dissolved Solids	282
4	suspended-solids	36
5	D.Oxygen	45
6	BOD	5.1
7	COD	22.4
8	Turbidity	6.8
9	Conductivity	452.3
10	Chromium	0.03
11	Lead	0.031
12	Zinc	0.071
13	Copper	0.122

Location- Prempura Visarjanghat, Bhopal.

S. No.	Parameter	Pre Immersion
1	pH	7.81
2	Total Solids	402
3	Dissolved Solids	356
4	suspended-solids	46
5	D.Oxygen	4.2
6	BOD	6.4
7	COD	31.2
8	Turbidity	
9	Conductivity	511
10	Chromium	0.03
11	Lead	BDL
12	Zinc	0.064
13	Copper	0.097

SYNTHETIC TEST DATA - NOT REAL MPPCB DATA

SYNTHETIC TEST DATA - NOT REAL MPPCB DATA

Durga Idol Immersion -2026

Water Quality Monitoring Report of Durga Idol Immersion (pre-immersion)

R.O. Bhopal

Location- Sant Hirdaram Visarjankund, Bairagarh, Bhopal.

S. No.	Parameter	Pre Immersion
1	pH	*
2	Total Solids	702
3	Dissolved Solids	655
4	suspended-solids	47
5	D.Oxygen	2.1
6	BOD	9.5
7	COD	41.6
8	Turbidity	14
10	Chromium	0.03
11	Lead	0.031
12	Zinc	0.08
13	Copper	0.13

Location- Ahmedpur Visarjan Kund, Bhopal.

S. No.	Parameter	Pre Immersion
1	pH	8.12
2	Total Solids	366
3	Dissolved Solids	322
4	suspended-solids	44
5	D.Oxygen	5.6
6	BOD	3.8
7	COD	18.4
8	Turbidity	7.2
9	Conductivity	468
10	Chromium	0.03
11	Lead	0.031
12	Zinc	0.052
13	Copper	0.088

SYNTHETIC TEST DATA - NOT REAL MPPCB DATA