

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS) EFECTUADO EN
UN LOTE DE TERRENO, CON SUPERFICIE TOTAL DE 146 M2,
MISMO DONDE SE TIENE PROYECTADA LA CONSTRUCCION
DE LA TIENDA KIOSKO “ALAMEDA “, MISMO QUE SE
LOCALIZA POR CALLE PASEO DE LA ALAMEDA, ESQUINA
CON LA CALLE PASEO DE LOS PINOS, EN EL FRACC.
ALAMEDA, EN CULIACAN, SINALOA.

Indice:

- 1) Antecedentes.
 - 1A) Colindancias.
- 2) Ubicación geográfica.
 - 2.1) Localización.
- 3) Diseño por sismo.
- 4) Diseño por viento.
- 5) Estudios de campo.
- 6) Exploración y muestreo.
- 7) Estudios y pruebas de laboratorio.
- 8) Perfil estratigráfico y propiedades del suelo.
- 9) Recomendaciones y conclusiones.
 - 9.1) Propuesta de cimentación y Profundidad de desplante.
 - 9.2) Capacidad de carga del terreno natural.
 - 9.3) Estructura de Pavimento para Estacionamiento.
 - 9.4) Recomendaciones para la losa tipo Puente para accesar a la Tienda
- 10) Bancos de materiales.
- 11) Especificaciones de construcción



1) Antecedentes :

BRN Inmobiliaria del Pacífico S.A. de C.V., a través del C. Arq. Jean Carlo Castillo Castañeda, solicito los servicios de **Control de Laboratorio para la Construcción "Control-Lab"**, con la finalidad de efectuar un Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) en un Lote de Terreno, con superficie de 146 m², mismo donde se tiene proyectada la construcción de la Tienda Kiosko " Alameda ", mismo que se ubica por el Blvd. Paseo de La Alameda, esquina con Calle Paseo de Los Pinos, en el Fracc. Alameda, en Culiacán, Sinaloa.

La Tienda Kiosko " Alameda " en proyecto de construcción, es una edificación de un solo nivel, estructurada con elementos de concreto reforzado y muros de block, rigidizados con dalas y castillos y con una losa aligerada.

Dicho lote de terreno al momento de efectuar este estudio, se encontró actualmente todavía, una vivienda construida, con el área de patio cerrada y bardeada; mientras que en el frente de la misma, en el área de cochera, solamente contaba con un firme de concreto hidráulico y un portón de herrería que se tuvo que abrir para poder hacer el Sondeo Tipo Pozo a Cielo Abierto (PCA), demoliendo dicho firme de concreto con la máquina retroexcavadora (ver fotografías en PCA # 1).





1ª) Colindancias :

Las colindancias de este terreno en estudio, son como a continuación se indican : Al Norte colinda con el Blvd. Paseo de La Alameda, al Sur colinda con más viviendas habitadas, al Oriente colinda con otra franja y acera de viviendas igualmente habitadas y por último, al Poniente colinda con la Calle Paseo de Los Pinos, ambas vialidades con pavimento asfáltico.

En el anexo # 1 de este estudio, se anexa la ubicación del terreno con respecto a la ciudad capital de Culiacán Sinaloa, sus colindancias y la distribución de los PCA efectuados, distribuidos representativamente en el terreno en estudio.

2) Ubicación geográfica :

2.1) Localización Geográfica :

El lote de terreno en estudio, se encuentra ubicado por el Blvd. Paseo de La Alameda, esquina con la Calle Paseo de Los Pinos, en el Cuadrante I, con respecto al centroide de esta ciudad capital de Culiacán, Sinaloa y específicamente, el área donde se efectuó este estudio, en su punto medio, es en las coordenadas siguientes : 24°51'57.10" de Latitud Norte y 107°23'10.10" de Longitud Oeste, con un altitud de 49 Metros Sobre el Nivel Medio del Mar (MSNMM) aprox.

3) Sismicidad :

Como en este caso en particular, se trata de una edificación pequeña de un solo nivel, tipo tienda, esta es relativamente chica, de baja altura y de construcción pequeña y ligera, que normalmente no es necesario una revisión ó diseño por sismo; con respecto a otras edificaciones grandes y altas, tipo edificios de varios niveles, Puentes, Bodegas, Silos, Tanques, etc.,

4) Diseño por Viento :

Igualmente como en este caso en particular, se trata de una edificación pequeña de un solo nivel, tipo tienda, esta es relativamente chica, de baja altura y de construcción pequeña y ligera, que normalmente no es necesario una revisión ó diseño por viento; con respecto a otras edificaciones grandes y altas, tipo edificios de varios niveles, Puentes, Bodegas, Silos, Tanques, etc.,

5) Estudios de campo :

Para definir la exploración y la cantidad de Pozos a Cielo Abierto por efectuar (PCA), en este caso en particular, se efectuó un recorrido físico en el lugar del terreno en estudio y como se trata de un lote regular relativamente chico, se determinó que prácticamente con la exploración y excavación de un solo Sondeo Tipo PCA, era suficiente por lo pequeño del terreno en estudio, para poder determinar el perfil estratigráfico del terreno en estudio y así como también las propiedades físicas y mecánicas de las capas del sub-suelo en estudio, para que con esta información se determine el tipo de cimentación más adecuada y la profundidad de desplante, para determinar y calcular la resistencia del sub-suelo en donde se desplantará la cimentación de la Tienda Kiosko “ Alameda ”, en proyecto de construcción.

Como se mencionò anteriormente, los estudios de campo consistieron en la exploración y excavación de solo Uno (1) Sondeos Tipo Pozo a Cielo Abierto (PCA) efectuados con máquina retroexcavadora, hasta una profundidad máxima de exploración de 2.00 mts., medido a partir del nivel del terreno natural que existe actualmente.

6) Exploración y muestreo :

El muestreo de los materiales se efectuó del tipo alterado con muestras para el contenido de humedad natural, verificación del peso volumétrico natural para reproducirse en el laboratorio las mismas propiedades del suelo y poder determinar así la resistencia de los estratos para fines del diseño de la cimentación.

Durante la exploración y excavación del único (1) Sondeo Tipo Pozo a Cielo Abierto (PCA) efectuado, se detectaron los cambios exhibidos por los materiales del sub-suelo en estudio, definiéndose así la estratigrafía del depósito observado en cada uno de los PCA efectuados, siendo estos uniformes e iguales, mismos que aquí a continuación se describen :

En general, en lo que respecta al área del terreno en estudio; que relativamente es chica, se encontró en todo el terreno en estudio, una primera capa de material de relleno de banco, tipo de cerro, de color café claro, seguido ya del suelo correspondiente al terreno natural, formado por una arcilla de color café oscuro, excavada hasta la profundidad máxima de exploración de 2.00 mts., respectivamente del nivel que existe al momento de efectuar este estudio.

Como se describió al inicio de este informe, la edificación en proyecto es chica y prácticamente ligera, de un solo nivel, por lo que no requiere de un suelo muy firme de alta resistencia y si en caso de que lo requiriera, entonces se procedería a efectuar un mejoramiento de suelo debajo de la cimentación; pero creo que en este caso no será necesario porque como ya lo mencionamos anteriormente, es construcción chica y ligera y además como se encontró un suelo de relleno de banco de cerro, de buena compacidad, se puede aprovechar este, solamente dándole una rehabilitada con una recompactación y si acaso, dependiendo del proyecto de niveles, subirlo una capa de relleno más, para darle más resistencia al relleno y aprovecharse ya con una losa de cimentación para la Tienda Kiosko “ Alameda “ y así sería mucho más rápido y mucho más económico.

7) Estudios y pruebas de laboratorio :

Las muestras obtenidas se clasificaron en el laboratorio según los procedimientos manuales y visuales del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), determinándose en el laboratorio las propiedades índice de los suelos encontrados.

Las pruebas índice efectuadas son como a continuación se indican :

- *) Análisis granulométrico (curva granulométrica).
- *) Límites de consistencia de Atterberg (plasticidad del suelo como lo es límite líquido (LL), límite plástico (LP), índice plástico (IP) y contracción lineal (CL), todos en porcentaje (%).
- *) Peso Volumétrico Seco y Suelto (γ_{vss} en kg/m^3).
- *) Contenido de Humedad natural del suelo (W %).
- *) Peso Volumétrico Seco Máximo (γ_d en kg/m^3).
- *) Humedad Optima (%).
- *) Capacidad de carga admisible (Q adm. en ton/m^2).

En el anexo # 2 de este estudio, se presentan los resultados de las pruebas de laboratorio efectuadas a los materiales encontrados en dicho terreno en estudio, mismo donde se presentan las propiedades físicas de los materiales del sub-suelo en estudio.

8) Perfil Estratigráfico y Propiedades del Suelo :

De la observación directa de la excavación del único (1) Sondeo Tipo Pozo a Cielo Abierto (PCA) efectuado, pudo definirse el perfil estratigráfico del terreno en estudio; determinándose así las variaciones del depósito observado.

Cabe mencionar y es muy importante recalcar, que hasta la profundidad máxima explorada y excavada de 2.00 mts., medido a partir del nivel del terreno natural que existe actualmente al momento de efectuar este estudio, **No se observó Filtraciones, Ni Escurremientos de Nivel de Aguas Freáticas (NAF).**

La composición estratigráfica del terreno en estudio, observada y obtenida del único (1) Sondeo Tipo PCA efectuado, esta es uniforme (igual), por lo que a continuación se describen las Dos (2) capas ó estratos encontradas en el terreno en estudio, las cuales definen el perfil estratigráfico encontrado, mismos que es la siguiente :

1ª. Capa :

Superficialmente se encontró un firme de concreto hidráulico de 5.5 cms. correspondiente al piso del área de cochera en el frente de la vivienda existente al momento de efectuar este estudio.

Posteriormente, debajo de este firme de concreto hidráulico, se encontró la **1a. Capa**, formada por un relleno de materia de banco, de tipo de cerro, de color rosita, de compacidad media, de regular calidad, encontrada debajo del firme de concreto hidráulico, desde la profundidad de 0.055 mts., hasta la profundidad de 0.55 mts., con espesor de 0.50 mts., misma que es clasificada en base a su dureza de excavación como material tipo II-B (Suelo Intermedio Firme) y en base al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), este se clasifica como arena arcillosa con gravas aisladas, tipo SC, de regular calidad.

Las propiedades físicas de esta 1ª. capa de material de relleno de cerro, tipo arena arcillosa con gravas aisladas, tipo SC, de regular calidad, son como a continuación se indican : presenta un Contenido de Humedad Natural (W_o %) de 12.2 %, presenta un Límite Líquido (LL) es de 46.4 %, el Límite Plástico (LP) es de 29.4 %, el Índice Plástico (IP) es de 17.0 %, el Límite de Contracción Lineal (LC) es de 6.8 %, un Peso Volumétrico Seco Suelto (PVSS) de 1,390 kg/m³ y un Peso Volumétrico Seco Máximo (PVSM_{ax}) de 1,800 kg/m³, con un contenido de humedad óptimo (W_o %) de 17.0 %, en su prueba de Granulometría, la Malla # 4 pasa 56 % y la Malla # 200 pasa 18 %; por lo que contiene Gravas 44 %, Arenas 38 % y Finos arcillosos de baja compresibilidad de 18 %; mismo que es clasificado en base a su dureza de excavación como Tipo II-B (Suelo Intermedio Firme) y en base al SUCS, este se clasifica como tipo SC, de regular calidad.

2ª. Capa :

Luego, inferiormente a la 1ª. Capa, se encontró la 2ª. Capa, siendo esta la correspondiente al Terreno Natural, formada por una arcilla de color café oscuro, de alta compresibilidad, de consistencia blanda, encontrada en el único PCA, desde la profundidad de 0.55 mts., hasta la máxima profundidad explorada y excavada de 2.00 mts., con espesor de 1.45 mts., misma que es clasificada en base a su dureza de excavación como material tipo III-A (Suelo Blando) y en base al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), este se clasifica como tipo CH, de muy mala calidad.

Las propiedades físicas y mecánicas de esta **2ª. Capa**, formada por una arcilla de color café oscuro, tipo CH, de alta compresibilidad y de consistencia blanda, son como a continuación se indican : presenta un Contenido de Humedad Natural (W_o %) de 26.6 %, presenta un Límite Líquido (LL) es de 58.6 %, el Límite Plástico (LP) es 22.3 %, el Índice Plástico (IP) es de 36.3 %, el Límite de Contracción Lineal (LC) es de 14.5 %, un Peso Volumétrico Seco Suelto (PVSS) de 1,130 kg/m³ y un Peso Volumétrico Seco Máximo (PVSM_{ax}) de 1,550 kg/m³, con un contenido de humedad óptimo (W_o %) de 26.0 %, en su prueba de Granulometría, la Malla # 4 pasa 100 % y la Malla # 200 pasa 79 %; por lo que contiene Gravas 0 %, Arenas 21 % y Finos arcillosos de alta compresibilidad de 79 %; mismo que es clasificado en base a su dureza de excavación como Tipo III-A (Suelo Blando) y en base al SUCS, se clasifica como tipo CH, de muy mala calidad.

9) Recomendaciones y Conclusiones :

9.1) Alternativa de cimentación y Profundidad de Desplante :

Tomando en consideración las características geométricas y cargas para una edificación pequeña de un solo nivel, tipo Tienda Kiosko “ Alameda “, las propiedades físicas determinadas en el terreno en estudio, así como la uniformidad estratigráfica observada, tenemos Tres (3) opciones de cimentación, mismas que a continuación se describen :

9.1.1) Opción # 1, Zapata Aislada :

En esta **1ª. Opción**, se recomienda normalmente emplear una cimentación del tipo superficial a base de Zapata Cuadrada Aislada, desplantada a la profundidad de 1.50 mts. mínimo, sobre la 2ª. Capa de suelo natural blando de arcilla de muy mala calidad, ya que se excavó y sondeó hasta una profundidad de 2.00 mts. y no se encontró suelo firme, quedando y siendo todavía una capa de arcilla blanda y de muy mala calidad. A criterio y experiencia de nosotros, **no se recomienda este tipo y Opción # 1 a base de Zapata Aislada**, por ser algo profundo y además no encontrarse el suelo firme para el desplante de la cimentación

Otra opción sería efectuar un mejoramiento de suelo para evitar tener una profundidad de desplante poco profunda, esto sería, excavar hasta una profundidad de 1.50 mts., compactar el desplante en

arcilla a un 90 % mínimo y luego rellenar 0.50 mts. con material de banco de calidad Sub-Rasante mínimo, en dos capas de 0.25 mts. cada una y compactadas al 95 % mínimo cada una de ellas y ya luego desplantar la cimentación a base de Zapata Aislada, a la profundidad de 1.00 mts. **(igualmente no se recomienda esta otra opción de cimentación, ya que es más embromosa y representa mayor costo y tiempo de construcción).**

9.1.2) Opción # 2, Zapata Corrida :

En esta **2ª. Opción**, se recomienda normalmente emplear una cimentación del tipo superficial a base de Zapata Corrida, desplantada a la profundidad de 1.50 mts. mínimo, sobre la 2ª. Capa de suelo natural blando de arcilla de muy mala calidad, ya que se excavó y sondeó hasta una profundidad de 2.00 mts. y no se encontró suelo firme, quedando y siendo todavía una capa de arcilla blanda y de muy mala calidad. A criterio y experiencia de nosotros, **no se recomienda este tipo y Opción # 1 a base de Zapata Corrida**, por ser algo profundo y además no encontrarse el suelo firme para el desplante de la cimentación

Otra opción sería efectuar un mejoramiento de suelo para evitar tener una profundidad de desplante poco profunda, esto sería, excavar hasta una profundidad de 1.50 mts., compactar el desplante en arcilla a un 90 % mínimo y luego rellenar 0.50 mts. con material de banco de calidad Sub-Rasante mínimo, en dos capas de 0.25 mts. cada una y compactadas al 95 % mínimo cada una de ellas y ya luego desplantar la cimentación a base de Zapata Corrida, a la profundidad de 1.00 mts. **(igualmente no se recomienda esta otra opción de cimentación, ya que es más embromosa y representa mayor costo y tiempo de construcción).**

9.1.3) Opción # 3, Losa de Cimentación :

En esta **3ª. Opción**, se recomienda emplear una cimentación del tipo superficial a base de una Losa de Cimentación, desplantada sobre un relleno de plataforma, con material de banco, de calidad Sub-Rasante mínimo, con un espesor de 0.60 mts., construida en Tres (3) capas de 0.20 mts. cada una y compactadas cada una de ellas al 95 % mínimo y empleando para esto, material de banco de calidad Sub-Rasante mínimo. **Esta 3ª. Opción Sí Se Recomienda**, ya que en el terreno en estudio se encontró un relleno de plataforma con material de banco de cerro, con espesor de 0.50 mts. y sería aprovechar este mismo relleno, solamente habrá que rehabilitarlo, dándole una recompactada y si acaso ocuparía una capa mas de relleno.

Nota Importante :

Es muy importante mencionar y recalcar que de estas Tres (3) opciones de cimentación descritas anteriormente, la más viable a criterio de nosotros, es la **Opción # 3, a base de Losa de Cimentación**, ya que igualmente para las otras Opciones 1 y 2, también se tendrá que considerar un relleno y mejoramiento superficial para la protección de los pisos de la tienda. Por lo que cualquiera de las tres opciones son adecuadas y correctas, la elección final dependerá ya del Ing. Estructurista, considerando, costos y tiempos de construcción.

9.2) Capacidad de Carga Admisible :

9.2.1) Capacidad de Carga en Estado Natural, para Zapata Aislada y Zapata Corrida :

Para el cálculo de la Capacidad de Carga Admisible ($Q_{adm.}$) en estado natural obtenida a la profundidad de 1.50 mts., sobre la 2ª. Capa formada por una arcilla del terreno natural, de color café oscuro, de consistencia blanda y de alta compresibilidad, considerando conservadoramente un suelo puramente cohesivo, con una $Q_u = 1.00 \text{ kg/cm}^2$, una Cohesión (C) = 0.5 kg/cm^2 , con un ancho de cimentación (B) = 1.00 mts., una Profundidad de Desplante (D_f) = 1.50 mts., con un $\gamma_n = 1,650 \text{ kg/m}^3$ y unos coeficientes de capacidad de carga de $N_c = 5.7$, $N_q = 1.0$ y $N_\gamma = 0$; al introducir estos valores en la fórmula general de capacidad de carga de Terzagui, tenemos lo siguiente :

$$Q_{adm.} = 12.9 \text{ ton/m}^2$$

- Notas :** 1) Este valor de Capacidad de Carga Admisible, considera interna e implícitamente un Factor de Seguridad (FS) de Tres (3), para condiciones de trabajo y en condiciones naturales.
- 2) No se recomienda esta opción por ser mas embromosa en tiempo y en costo.

9.2.2) Capacidad de Carga en Estado Natural, para Losa de Cimentación :

Para el cálculo de la Capacidad de Carga Admisible ($Q_{adm.}$), desplantada superficialmente sobre una plataforma, con material cohesivo y friccionante, de banco, tipo de cerro, de buena calidad, tipo Sub-Rasante mínimo, con espesor de 0.60 mts. mínimo, construida en capas de 0.20 mts. cada una y compactadas al 95 % mínimo, con material tipo SC, de compacidad media, considerando conservadoramente un Angulo de Fricción Interna (ϕ) = 25° , con una Cohesión (C) = 0.15 kg/cm², con un ancho de cimentación (B) = 1.00 mts., un D_f = 0.00 mts., con un γ_n = 1,950 kg/m³ y unos coeficientes de capacidad de carga de N_c = 25, N_q = 12.5 y N_γ = 10; al introducir estos valores en la fórmula general de capacidad de carga de Terzagui, tenemos lo siguiente :

$$Q_{adm.} = 18.8 \text{ ton/m}^2$$

Notas : 1) Este valor de Capacidad de Carga Admisible, considera interna e implícitamente un Factor de Seguridad (FS) de Tres (3), para condiciones de trabajo y en condiciones naturales.

2) **Esta 3ª. Opción Sí Se Recomienda por existir ya un relleno de plataf. y rehabilitarlo solamente.**

9.3) Estructura de Estacionamiento para Estacionamiento :

Para el área de Estacionamiento, como esta es prácticamente estacionario y de puro tráfico ligero tipo "A" y en base al suelo natural existente que se trata de un Limo de regular calidad, para estas condiciones de baja resistencia estructural VRS, se recomienda la siguiente estructura de pavimento :

- Losa de Pavimento de Concreto Hidráulico (C/Malla) -- 0.12 mts., F'_c = 250 kg/cm², TMA = $\frac{3}{4}$ "
- Base Hidráulica ----- 0.20 mts. al 95 % mínimo.
- Sub-Rasante (existente) ----- 0.20 mts. al 95 % mínimo.
- Desplante del Terreno Natural ----- 0.20 mts. al 90 % mínimo.

10) Bancos de Materiales :

Los bancos de material para los trabajos de terracerías para el Estacionamiento hasta nivel Sub-Rasante y para los rellenos de plataforma de la Tienda Kiosko “ Alameda “, empleando material de relleno tipo de cerro como el ya existente; son los ubicados ahí mismo cercas de lote de terreno en estudio, en el cerro existente pegado al fraccionamiento; mientras que para el material de Base Hidráulica para el área de Estacionamiento, podrá ser uno de las varios existentes en la margen izquierda del Río Humaya, a la altura de la Col. Lomas de Rodriguera; mismos donde hay materiales inertes de río, formados por mezclas de gravas con arenas y limos, en proporción adecuada que cumplan con las especificaciones de la Normativa SCT para su empleo en las capas de Sub-Base y Base Hidráulica, de buena calidad.

11) Especificaciones de los materiales :

Invariablemente los materiales que vayan a ser empleados, deberán cumplir con las normas y especificaciones de la Normativa SCT en vigor.

ESPECIFICACIONES SCT DE LOS MATERIALES	
CARACTERISTICAS	SUB-BASE
Granulometría	(Zona 1-2)
Tamaño Máximo del Agregado (TMA)	2" máximo
% de finos que pasa en la malla 200	25 % máximo
Límite líquido (LL)	25 % máximo
Índice Plástico (IP)	6 % máximo
Compactación	95 % mínimo
VRS (%)	50 % mínimo.

ESPECIFICACIONES SCT DE LOS MATERIALES	
CARACTERISTICAS	BASE HIDRAULICA
Granulometría	(Zona 1-2)
Tamaño Máximo del Agregado (TMA)	1 1/2" máximo
% de finos que pasa en la malla 200	15 % máximo.
Límite líquido (LL)	25 % máximo
Índice Plástico (IP)	6 % máximo
Compactación	95 % mínimo
VRS (%)	100 % mínimo.

Culiacán, Sinaloa a 09 de Febrero de 2024

Atentamente:


Control de Laboratorio para la Construcción

Ing. Carlos A. Garcia Mellado
(Director General)


Atentamente:


Control de Laboratorio para la Construcción


Ing. Marco A. Garcia Alvarez
(Representante Técnico)
Ced. Prof. 7255010)



ANEXO # 1 **(CROQUIS DE LOCALIZACION Y DISTRIBUCION DE LOS PCA)**


















ANEXO # 2 **(RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO)**



ANEXO # 3 **(PERFIL ESTRATIGRAFICO)**

Control - Lab

PERFIL ESTRATIGRAFICO

OBRA ----- : Tienda Kiosko " Alameda ", ubicada en Calle Paseo de La Alameda,
esquina con la Calle Paseo de los Pinos, Fracc. Alameda, en Culiacán, Sin.(Opción # 1-2 de Ciment. : Zapata Aislada y/o Corrida)

FECHA DE RECIBO : 29-Ene.-24


FECHA INFORME -- : 09-Feb.-24

SONDEO # ----- : Uno (1)


PROF. (MTS.)	ESTRA- TIGRAFIA	HUMEDAD NATURAL (W) EN % LIMITE LIQUIDO (LL) EN % LIMITE PLASTICO (LP) EN %	PESO VOL. NAT. (T/M ³)	DESCRIPCION
0.05 mts.		10 20 40 50		Firme de concreto con malla, con espesor de 5 cms.
0.55 mts.				1ª. Capa de relleno superficial, formada por una arena arcillosa con gravas aisladas, de color café claro, de compactación media, clasificada como Tipo II-B y SC.
2.00 mts. (fin de sondeo)				2ª. Capa de suelo natural, formada por una arcilla, de color café, de alta compresibilidad, de consistencia blanda, clasificada en base a su dureza de excavación como Tipo III-A (Suelo Blando) y en base al SUCS, este se clasifica como tipo CH, de muy mala calidad.
				Nota : Hasta la máxima profundidad explorada de 2.00 mts., <u>No Se Observó</u> Escurremientos Ni Filtraciones de Nivel de Aguas Freáticas (NAF).
				Notas : 1) Opción de Ciment. # 1-2 (Zapata Aislada-Corrida) 2) Respetar nomas si es colindante o interior. 3) Profundidad de Desplante = 1.50 mts. 4) Reforzar con Dalas de Desplante y/o contratraves. 5) Considerar un relleno debajo de los pisos con Espesor de 0.60 minimo, con material de banco. 6) Capacidad de Carga Admisible = 12.9 Ton/M2




ARCILLA




LIMO



ARENA



GRAVA



RELLENO

Control - Lab

PERFIL ESTRATIGRAFICO

OBRA ----- : Tienda Kiosko " Alameda ", ubicada en Calle Paseo de La Alameda,
esquina con la Calle Paseo de los Pinos, Fracc. Alameda, en Culiacán, Sin.

FECHA DE RECIBO : 29-Ene.-24

FECHA INFORME -- : 09-Feb.-24


SONDEO # ----- : Uno (1)

(Opción # 3 de Ciment. : Losa de Cimentación c/Plataf.


PROF. (MTS.)	ESTRA- TIGRAFIA	HUMEDAD NATURAL (W) EN % LIMITE LIQUIDO (LL) EN % LIMITE PLASTICO (LP) EN %	PESO VOL. NAT. (T/M ³)	DESCRIPCION
0.05 mts.				Firme de concreto con malla, con espesor de 5 cms.
0.55 mts.				1ª. Capa de relleno superficial, formada por una arena arcillosa con gravas aisladas, de color café claro, de compactación media, clasificada como Tipo II-B y SC.
2.00 mts. (fin de sondeo)				2ª. Capa de suelo natural, formada por una arcilla, de color café, de alta compresibilidad, de consistencia blanda, clasificada en base a su dureza de excavación como Tipo III-A (Suelo Blando) y en base al SUCS, este se clasifica como tipo CH, de muy mala calidad.
				<p>Nota : Hasta la máxima profundidad explorada de 2.00 mts., <u>No Se Observó</u> Escurrimientos Ni Filtraciones de Nivel de Aguas Freáticas (NAF).</p> <p>Notas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Opción de Ciment. # 3 (Losa de Cimentación) 2) Profundidad de Desplante = 0.00 mts. 3) Considerar una plataforma de relleno debajo de la Losa de Cimentación, con espesor de 0.60 mínimo, con material del lugar de la 1ª. Capa ó de banco. 4) Capacidad de Carga Admisible = 18.8 Ton/M2 <p>Nota : Esta Opción Si Se Recomienda.</p>




ARCILLA




LIMO



ARENA



GRAVA



RELLENO



ANEXO # 4 **(INFORME FOTOGRAFICO)**

“INFORME FOTOGRAFICO “



“INFORME FOTOGRAFICO “



“INFORME FOTOGRAFICO “

