

SOP 중단기록서

SOP 번호	IAI/EQM/022
SOP 중단 사유	현재 사용중인 실온보관고(KA33-70)는 온도센서로 인해 기기로 등록을 하였으나 현재는 온도센서를 사용하지 않고 별도의 온도기록계를 통해 실시간 온도 기록을 하고 있음. 또한, 보관고 및 시약장은 기기로 관리 하기는 부적절하여 해당 SOP를 중단함.
작성자	(서명)
신뢰성보증업무담당자	(서명)
운영책임자	(서명)
SOP 중단일	년 월 일

<반납 및 폐기 확인>

배포처 번호	날 짜	이 름	서 명
폐기일		폐기자	