

No	No_Pilar	Kondisi_Fisik	Kondisi_Obstruksi	Keamanan_Pilar	Akses	Keterangan_Lain
1	PKBA.P83.71.0133	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Depan rumah dipojokan
2	PKBA.P107.71.0182	baik	bangunan_padat	aman	mudah	Mepet tembok rumah, di tanah kosong
3	PKBA.P106.71.0181	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Depan rumah, mepet pager rumah, disamping pot tanaman
4	PKBU.D36.71.0170	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Mepet pager rumah oren
5	PBA.P17.71.0027	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Pas pojokan perempatan lampu bangjo, sebrang gereja masehi advent hari ketujuh,
6	PB.P4.71.0008	baik	bangunan_padat	aman	mudah	Didalam gedung (bpjs), tidak mungkin mendapatkan data karena terhalang atap bangunan
7	PBA.P2.71.0006	baik	bangunan_padat	aman	mudah	Dekat sekali dengan tembok bangunan, di gang sempit, pendirian statif tidak memungkinkan, belakang bangunan wahana(empire)
9	PKBU.D3.71.0005	baik	bangunan_padat	aman	mudah	Di pinggir jalan umum (trotoar jalan), dekat tiang listrik, sebrang sdn demangan
10	PBA.P1.71.0024	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Dekat sekali dengan tembok, pendirian statif memungkinkan, letak di pertigaan jalan
11	PBA.P15.71.0005	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Dekat sekali dengan tembok gapura
13	PBU.D4.71.0009	baik	bangunan_padat	aman	mudah	Dekat sekali dengan pos polisi, pendirian statif mungkin sulit
14	PKBA.P78.71.0122	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Di jalan semaki, depan kantor PU, belakang kotak listrik kwkw
15	Titik pemetaan nasional	baik	pohon_rindang	aman	mudah	Ketinggian tugu hampir sama dengan tanah disekitarnya, di pojokan lapangan depan tempat parkir amongrogo
16	PBA.P207.71.0031	baik	bangunan_padat	aman	mudah	Pojokan pertigaan gang kecil, mepet tembok
17	PBA.P19.71.0030	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Pojok gang, sangat mepet tembok, tidak memungkinkan pendirian statif
18	PKBU.C5.71.0020	baik	bangunan_padat	aman	mudah	Dibelakang bangunan tempat sampah, disamping tembok,
21	PKBA.P214.71.0361	baik	pohon_rindang	aman	mudah	Tempatnya agak bau
22	Titik survey nasional	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Pas pertigaan, dekat tembok pagar rumah
23	PKBU.D27.0125	baik	bangunan_padat	aman	mudah	Pas pertigaan, obstruksi gedung
24	PKBU.D23.71.0126	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Dekat tembok, pinggir jalan pas pertigaan, sebrang aman palesim
25	PKBU.C25.71.0128	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Depan gapura gang rw 11 sentul rej, mepet tembok
26	PKBU.C24.71.0127	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Depan rumah warga, sebrang lampu merah koramil 5 pakualaman, dekat tembok
27	PKBU.C66.71.0369	baik	bangunan_padat	aman	mudah	Pas pertigaan simpang sentul, sebrang kiri pombensin, dekat rumah
28	PKBU.C6.71.0035	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Tertutup tumpukan sampah, dekat jembatan dan pos ronda
29	PKBA.P22.71.0033	baik	pohon_rindang	aman	mudah	Pas pertigaan, sebrang SMK PGRI, sebrang amongrogo
30	PKBA.P21.71.0032	baik	bangunan_padat	aman	mudah	Pojokan belokan perempatan, sebrang SMP PGRI 1 YOGYA
31	PKBU.D1.71.0002	baik	clear	aman	mudah	Deket banget sama rel kereta tadulut, kemungkinan intervensi sinyal kereta, terhilitung obstruksiya clear
32	PKBA.P219.71.0368	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Pinggir jalan di trotoar pas pertigaan, kondisi pilar sudah goyang2
34	PKBA.P82.71.0132	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Pinggir jalan, mepet tembok sebelum gapura Tempelwirognan, SMK Ibu Pawiyatan Tamansiswa
35	PKBU.C32.71.0149	baik	bangunan_padat	aman	mudah	Berada di perempatan jl kol sugiono, sbh printshop
36	PKBA.P224.71.0376	baik	bangunan_padat	aman	mudah	Pertigaan barat perempatan printshop kol sugiono. Tepat di pos polisi.
37	PKBA.P225.71.037	baik	bangunan_padat	aman	mudah	Di perempatan, seberang gang masuk Jl Ireda barat pos polisi
38	PKBU.D37.71.0378	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Di seberang pusat aneka jilbab, di atas pembatas trotoar samping pertigaan gang masuk
39	PKBA.P212.71.0358	baik	bangunan_padat	aman	mudah	Di pertigaan setelah gang masuk seberang pusat jilbab depan pt. Sinar obor
40	PKBU.D85.71.0370	baik	bangunan_padat	aman	sulit	Di pinggir sungai sebelah timur dekat kandang ayam menyeberang lewat sawah
41	PKBU.D85.71.0372	baik	clear	aman	mudah	Di timur pinggir sungai code pas depan irigasi
42	PBU.C34.71.0152	baik	bangunan_padat	aman	mudah	Di jalan pinggir sungai code sebelah timur setelah masuk gang jembatan dekat spbu
43	PKBA.P96.71.0153	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Di pinggir jalan sebelah barat Code dekat jembatan penyeberangan kecil
44	PKBA.P97.71.0154	baik	clear	aman	mudah	Di pinggir jalan sebelah timur sungai code tepat di jembatan gorong" kecil
45	PKBU.C40.71.0188	baik	bangunan_padat	aman	mudah	Di pertigaan Jl Tegal Gendu dkt Indomaret Markobar
48	PKBA.P112.71.0190	baik	pohon_rindang	aman	sulit	Di belokan irigasi jalan masuk tegalendu 15
49	PBU.C41.71.0193	baik	clear	aman	mudah	Di Barat Kali Gajahwong dkt tydrant
50	PKBU.D86.71.0375	baik	bangunan_padat	aman	mudah	Di pojok jembatan dekat sbu barat perempatan printshop kol sugiono
51	PKBU.C64.71.0357	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Di pertigaan depan warung bu wasidoj rt 28 rw 7 kepakaran lor
52	PKBA.P222.71.0373	baik	bangunan_padat	aman	mudah	Di pertigaan pinggir jalan pojok kalj code sebelah barat
55	PKBU.C33.71.0150	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Jalan lawanu, depan ruko kirana lawano pas di buk
56	PKBU.D29.71.0161	baik	bangunan_padat	aman	mudah	Jl Nitikan Baru dpn Hotel Cinka Garini pertigaan
57	PKBU.D26.71.0153	baik	bangunan_padat	aman	mudah	Depan Poliklinik Hewan Kota Yogya
58	PKBU.D25.71.0157	Rusak ringan	bangunan_padat	aman	mudah	Di lingkungan balai benih ikan jogja
59	PKBU.D24.71.0156	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Di jembatan selatan Balai benih ikan dkt tugu batas kota
60	PKBU.C27.71.0131	baik	pohon_rindang	aman	mudah	Di pembatas jalan sebrang gang
61	PKBU.C43.71.0105	baik	clear	aman	mudah	
63	PBU.C26.71.0130	baik	pohon_rindang	aman	mudah	Di pembatas jalan, dekat selokan, dibawah pohon
64	PKBA.P81.71.0129	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Depan rumah warga, tinggi tugu sama dengan keadaan di sekitar
65	PKBU.C28.71.0137	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Pojok pengkolan jalan, pojok rumah
66	PKBA.P99.71.0168	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Pinggir jalan dekat gang sidoluhur
68	PKBA.P98.71.0166	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Pojok jalan
69	PKBU.C29.71.0139	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Pas pertigaan pojok jalan, mepet tembok
70	PKBA.P88.71.0140	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Pinggir jalan depan warung
72	PKBA.P87.71.0144	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Mepet tembok
73	PKBA.P92.71.0145	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Depan rumah mepet selokan
74	PKBA.P94.71.0148	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Depan gang sebelum gapura, pinggir jalan gang sebelum olive
75	PBA.P93.71.0140	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Depan pos ronda, mepet tembok, akses masuk gang kecil jalan kaki
76	PKBU.D32.710164	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Tidak memungkinkan pendirian statif, mepet tembok rumah, gang kecil
77	PBU.C30.71.0142	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Dibawah tumpukan barang bekas, pojok kiri gang buntu, sulit berdiri statif
78	PKBU.D36.71.0169	baik	bangunan_padat	aman	mudah	Pojokan perempatan dekat tembok, sebrang dirtychick
79	PKBU.D45.71.0207	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Depan gang pinggir jalan mepet tembok, gang sebelum Gedung dakwah muhammadiyah umbulharjo
80	PBU.D46.71.0210	baik	bangunan_padat	aman	mudah	Pojok jalan, di warung baso pertigaan jalan, mepet tembok, susah pendirian statif
81	PKBA.P120.71.0209	baik	bangunan_padat	aman	mudah	Pojokan gang kecil, mepet tembok, gang kecil sebelah tukang bakso
82	Pilar survey geodesi Nasional Indonesia	baik	bangunan_padat	aman	mudah	Dibawah atap rumah, pas pertigaan
84	PKBU.D44.71.0206	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Pojokan jalan dibawah tiang listrik, sebrang DPD RI Jogja
85	PKBU.D41.71.0201	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Pinggir jalan kecil, dekat tembok sebelum kebun bambu
87	PBA.P5.71.0010	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Depan hotel edelweiss pas puteran, di pembatas jalan, diapit tiang lampu
88	PKBU.D4.71.0204	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Dekat tembok, disekitar itu ada titik survey nasional
89	PKBU.D40.71.0200	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Sulit pendirian statif, pojok mentok pertigaan
90	PKBU.D39.71.0199	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Sebelah kanan jalan, diatas selokan
91	PKBA.P105.71.0179	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Pinggir sungai, sekitar taman bermain
92	PBU.C38.71.0180	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Pojok tikungan jalan kecil, dekat warung kecil, belakang parkir bis atau truk
93	PKBA.P234.71.0390	baik	bangunan_padat	aman	mudah	
94	PKBA.P233.71.0389	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Depan gang sawo, mepet tembok warung
95	PKBA.P232.71.0388	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Dibawah tiang listrik, pas gapura jalan, dibawah pohon2 mungkin butuh alat buat nebang hehe
97	PKBU.C37.71.0176	baik	pohon_rindang	aman	mudah	Pinggir sungai, dekat jembatan, dari jalan gede turun ke arah sungai
98	PKBA.P230.71.0385	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Sebrang pertigaan dekat gapura kecil, dekat selokan
100	PKBU.D89.71.0383	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	
101	PKBA.P228.71.0382	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	
102	PKBA.P227.71.0381	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Pas pertigaan depan rumah cat coklat tua
103	PKBA.P226.71.0380	baik	bangunan_padat	aman	mudah	
104	PKBU.D88.71.0379	baik	pohon_rindang	aman	mudah	Pinggir jalan, samping puskesmas kotagede
105	PKBU.C36.71.0173	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Dekat jembatan
106	PKBA.P10.71.0175	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	Pinggir sungai dekat tempat duduk2
107	PKBA.P231.71.0389	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	
108	PKBU.D90.71.0387	baik	pohon_dan_bang	aman	mudah	
109	PKBU.D28.71.0160	baik	Pohon rindang/rimbun	Aman	Sulit	Di pinggir Selokan utara SD 3 Kotagede
110	PKBA.P108.71.0186	baik	Bangunan padat/tinggi	Aman	Mudah	Depan D'Am Crispy Pramuma
112	PKBA.P108.71.0185	baik	Pohon rindang/rimbun	Aman	Mudah	Depan Panti Asuhan Putri Islam pinggir kali Manunggal
113	PKBU.D38.71.0184	baik	Pohon dan bangunan padat	Aman	Mudah	Depan safsut milk n meal
114	PKBU.C39.71.0183	baik	Bangunan padat/tinggi	Aman	Mudah	Depan kampus Indraprahasta
127	PKBA.P111.71.0189	baik	Pohon dan bangunan padat	Aman	Mudah	Jl Tegalendu 15 dkt irigasi (PKBA.P111.71.0186)
128	PKBA.P210.71.0355	Rusak ringan	Bangunan padat/tinggi	Aman	Mudah	Di pertigaan pojok jalan kali code sbh timur
129	PKBA.P218.71.0367	baik	Bangunan padat/tinggi	Aman	Mudah	Di pertigaan jl suparman 519 dpn TK PWS Sukorasan
46	PBA.P114.71.0192	hilang				
62	PKBU.C42.71.0194	hilang				Tidak ditemukan
116	PBA.P4.71.0008	hilang				Di dalam gereja
117	PKBA.P90.71.0143	hilang				Di dalam rumah warga
119	PKBU.D33.71.0165	hilang				Di rumah warga
120	PBU.C31.71.0147	hilang				Di tembok rumah warga
121	PKBA.P220.71.0371	hilang				Tepi barat sungai code
122	PKBU.D31.71.0163	hilang				Di perempatan Gg masuk pandeyan
123	PKBA.P100.71.0171	hilang				Di rumah warga
124	PKBU.C35.71.0155	hilang				Di tepi barat kali code
125	PKBA.P87.71.0138	hilang				Di depan rumah warga
126	PKBA.P117.71.0203	hilang				Di rumah warga
132	PKBA.P110.71.0187	hilang				Di pertigaan dekat makam
137	PKBA.P16.71.0026	hilang				Di perempatan dekat TK
138	PKBU.D21.71.0120	hilang				Di dalam kos tidak boleh masuk
139	PKBA.p211.71.0356	hilang				Di dalam rumah warga
140	PKBA.p223.71.0374	hilang				Tidak ada akses ke pinggir sungai lebar
12	PKBA.P79.71.0123	rusak parah	bangunan_padat	tidak aman	mudah	Tugunya sudah dicopot, warga tidak mengetahui letak asal tugu tsb berdiri
83	PKBA.P118.71.0205	rusak parah	pohon_dan_bang	aman	mudah	Kondisi pilar miring dan rusak, di pas pengkolan perempatan mepet tembok
118	PKBU.C1.71.0001	rusak parah	Clear	Aman	Mudah	Terpendam di perempatan dekat rel kereta

8	PBA.P3.71.0007	rusak_ringan	bangunan_padat	aman	sulit	Di rumah padat penduduk, di tanah kosong dekat dengan tembok rumah warga
19	PBA.P18.71.0028	rusak_ringan	pohon_dan_bang	aman	mudah	Di kebun, pinggir selokan
33	PKB.P86.71.0136	rusak_ringan	pohon_dan_bang	aman	mudah	Depan rumah warga, dibawah atap rumah
67	PBU.D34.71.0167	rusak_ringan	pohon_dan_bang	aman	mudah	Pilar sudah miring, mepet tembok, pinggir jalan
71	PKBA.P89.71.0141	rusak_ringan	pohon_dan_bang	aman	mudah	Patok sudah digeser warga
86	PKBU.D37.71.0172	rusak_ringan	pohon_dan_bang	aman	mudah	Pilar miring, gang kecil setelah PO bis Rosalia Indah
96	PKBA.P103.71.0177	rusak_ringan	pohon_dan_bang	aman	sulit	Mepet tembok rumah, pinggir sungai
99	PKBA.P229.71.0384	rusak_ringan	clear	aman	mudah	Pilar sudah miring
111	PKBU.D27.71.0159	rusak_ringan	Bangunan padat/tinggi	Aman	Mudah	Dekat SD 3 Kotagede
133	PKBU.C43.71.0195					Di dalam Gambiraloka butuh surat tugas
134	PKBA.p115.71.0196					Di dalam Gambiraloka butuh surat tugas
135	PKBA.p116.71.0197					Di dalam Gambiraloka butuh surat tugas
136	PKBU.C44.71.0198	Hilang				
137	PKBA.p84.71.0134	Hilang				
138	PKBA.p85.71.0135	Hilang				
139	PKBU.D30.71.0162	Hilang				
140	PKBA.p104.71.0178	Hilang				
142	PKBU.D41.71.0201	Hilang				
143	PBA.p119.71.0208	Hilang				
144	PKBU.D47.71.0211	Hilang				
145	PBU.D91.71.0391	Hilang				
146	PKBA.P95.71.0151	Hilang				
147	PKBA.P101.71.0174	Hilang				
148	PBA.P113.71.0191	Hilang				