

5.2 แสงในสำนักงาน

อาคารสมเด็จพระเทพฯ มีการจัดการพื้นที่แบ่งเป็น 3 ส่วน คือส่วนพื้นที่การปฏิบัติงานของบุคลากร และส่วนพื้นที่ของห้องปฏิบัติการ และห้องประชุม ดังนั้นเพื่อให้การจัดการด้านแสงภายในสำนักงานให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการให้บริการ อาคารสมเด็จพระเทพฯ จึงได้ดำเนินการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยมีวิธีการดำเนินการดังต่อไปนี้

5.2.1 มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (โดยอุปกรณ์การตรวจวัดความเข้มแสงที่ได้มาตรฐาน) และดำเนินการแก้ไขตามที่มาตรฐานกำหนด ซึ่งได้ทำการวัดแสงเมื่อวันที่ 7 และวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2568 โดยบุคลากรจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้



การวัดแสงสว่างจาก กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- (1) มีการตรวจวัดความเข้มแสงประจำปี พร้อมแสดงหลักฐานผลการตรวจวัดแสงเฉพาะจุดปฏิบัติงานและพื้นที่ทำงาน
- (2) เครื่องวัดแสงจะต้องมีมาตรฐานและได้รับการสอบ (แสดงหลักฐานใบรับรอง)



TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES & EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
314/4 PATTANAKARN ROAD 301 18, SHAH KHAM, SUKUMVIT, BANGKOK 10250
TEL. 0-2715-3988-24 FAX. 0-2715-4184

Certificate of Calibration Certificate No.: 24PH118
Page: 1 of 2

Equipment: Digital Lux Meter
Manufacturer: Digicon
Model: LX-73
Serial No.: 0006438
ID No.: -
Condition As Received: Used Item
Received Date: 28 February 2024
Calibration Date: 01 March 2024
Reference: 2402-080908
Ambient Temperature: (23 ± 2) °C
Relative Humidity: (50 ± 10) %
Submitted by: MAJJO UNIVERSITY
63 Ekk 4, Hong Han Subdistrict, San Sai District, Chiang Mai 50290

Procedure used: Calibration was conducted using calibration procedure No. CP-PH01 based on inverse square law technique.

Condition of this result of calibration

1. Reference standards instruments:

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
1) Photometry & Encoder	Ugvide 5.0 m	120RC05	DL 0064 22	20 Jul 2023
2) Luminous intensity standard lamp	OL FEL-U	F-1542	SP-1029-23	22 Apr 2024

2. This result of calibration was made on request at the point specified by customer.
3. Test Equipment: Programmable Voltage/Current Source (Model: DL83A, SN: 16221394).
4. Test Equipment: Radiance Meter (Model: S1002, SN: 080129).
5. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.
6. This Certificate is traceable to the International System of Unit maintained through:
- National Institute of Metrology Thailand (NIMT)
- National Institute of Metrology (Thailand), ISO-9001 Accredited No. Calibration 0144

Calibrated by: Nival Nilas
Issue Date: 05 March 2024

Approved Signatory:

[] Phutima Pongpajul
[] Worapong Lajorn
[] Montseel Khomchul

a 0336294

Cert. No.: 24PH118
Page: 2 of 2

Result of calibration: (*) Without adjustment () After adjustment

Function: Illuminance Measurement Range: 40 lx

Standard Value (lx)	UUC* Reading (lx)	Error (lx)	Uncertainty (x lx)
0	0.00	0.00	-
15	15.04	0.04	0.20
20	20.01	0.01	0.26
28	28.01	0.01	0.37
35	35.91	-0.09	0.47

Function: Illuminance Measurement Range: 400 lx

Standard Value (lx)	UUC* Reading (lx)	Error (lx)	Uncertainty (x lx)
40	38.3	-1.7	0.52
120	120.5	0.5	1.6
200	200.4	0.4	2.6
280	280.5	0.5	3.7
360	360.0	0.0	4.7

Function: Illuminance Measurement Range: 4000 lx

Standard Value (lx)	UUC* Reading (lx)	Error (lx)	Uncertainty (x lx)
400	381	-19	5.2
1200	1195	-5	16
2000	2000	0	26
2800	2797	-3	37
3600	3593	-7	47

Function: Illuminance Measurement Range: 40000 lx

Standard Value (lx)	UUC* Reading (lx)	Error (lx)	Uncertainty (x lx)
4000	4000	0	52
5000	5090	90	65

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95 %
UUC* = Unit Under Calibration.

a 1204861

(3) ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมาย

งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
การตรวจวัดความเข้มแสงสว่างและวิเคราะห์สภาวะการทำงานด้านแสงสว่าง

- ส่วนงาน : 1. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
2. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
3. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
4. หน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์
5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ชื่ออาคาร : อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่างตามตารางที่ 1 : หัวข้อ บริเวณใช้ประโยชน์ทั่วไป

มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง = 100 – 200 ลักซ์ (LUX)		
ผลการตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด (จุด)	คิดเป็นร้อยละ
ผ่านเกณฑ์	59	86.76
ไม่ผ่านเกณฑ์	9	13.24
รวม	68	100

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่างตามตารางที่ 1 : หัวข้อ บริเวณใช้ประโยชน์ในห้องสำนักงาน

มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง = 300 – 350 ลักซ์ (LUX)		
ผลการตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด (จุด)	คิดเป็นร้อยละ
ผ่านเกณฑ์	94	97.91
ไม่ผ่านเกณฑ์	2	2.09
รวม	96	100

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่างตามตารางที่ 2 : หัวข้องานละเอียดเล็กน้อยงานประจำในห้องสำนักงาน
ลักษณะการตรวจวัดรายบุคคล ณ จุดโต๊ะปฏิบัติงาน


มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง = 400 – 500 ลักซ์ (LUX)		
ผลการตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด (จุด)	คิดเป็นร้อยละ
ผ่านเกณฑ์	59	67.81
ไม่ผ่านเกณฑ์	28	32.19
รวม	87	100

สรุปผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ณ จุดตรวจวัดเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (จุดตรวจวัด n=251)

ตารางแสดงผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (จุดตรวจวัด n=251)		
ผลการตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด (จุด)	คิดเป็นร้อยละ
ผ่านเกณฑ์	212	84.46
ไม่ผ่านเกณฑ์	39	15.53
รวม	251	100

ผลการดำเนินการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2568 จำนวนจุดตรวจวัดทั้งหมดจำนวน 251 จุดตรวจวัดจากผลการตรวจวัดพบว่าในพื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร มีค่าแสงสว่างผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 84.46 และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 15.53 เนื่องจากพบว่ามีความเข้มแสงสว่างของหลอดไฟไม่เพียงพอ โดยมีข้อเสนอเพื่อเป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตลอดจนชี้ชวนามัยที่ดีด้านแสงสว่างของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการภายในอาคาร ดังนี้

1. พิจารณาเปิดม่านรับแสงธรรมชาติในพื้นที่ติดหน้าต่าง และพิจารณาลดความทึบแสงของฟิล์มกรองแสง เพื่อให้แสงธรรมชาติผ่านเข้ามาได้
2. ในพื้นที่บางจุดที่มีผลการตรวจค่าแสงสว่างต่ำ อาจพิจารณาเพิ่มโคมไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง 4200 ลูเมนที่ให้ค่าแสงส่องสว่างเพิ่มขึ้น ในส่วนโต๊ะปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความเข้มแสงสว่างไม่เพียงพอ ควรพิจารณาใช้โคมไฟโต๊ะทำงานเพื่อช่วยเพิ่มความสว่างในการปฏิบัติงาน


(นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน)
ช่างเทคนิค/ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
ผู้ตรวจติดตาม


(นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงศ์)
หัวหน้างานจัดการพลังงาน
ผู้ตรวจสอบรับรองการตรวจติดตาม


(นายชัยรัตน์ จีรวฒนสกุล)
นักบริหารงานอาคารสถานที่
ผู้ตรวจติดตาม


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิต์ศน์วิจิตร)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
ผู้ตรวจสอบรับรองผลและให้คำแนะนำ

5.2.1(4) ผู้ที่ตรวจวัดความเข้มแสงจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ตรวจวัดความเข้มแสง เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิตศน์วิจิตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป)



เล่มที่ ๔ ฉบับที่ ๑๕๓ / ๒๕๔๖ แบบ ๖.๓

หนังสือสำคัญฉบับใหม่เพื่อแสดงว่า

นายศตวรรษ นิลขันธ์วิทย์

๐ - ๕๔๕ - ๗๕๐ - ๗๕ - ๕

อยู่บ้านเลขที่ ๗ ถนนสุขุมวิท หรือชื่อ - แผนที่ ๔
ตำบล บางนา อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

บิดาชื่อ นายสร้าง มารดาชื่อ นายสมพงษ์

ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น " นิลขันธ์ " ๗

นายทะเบียนเห็นว่าถูกต้องแล้ว จึงออกหนังสือสำคัญให้เป็นที่หลักฐาน

เจ้าพนักงาน
การทะเบียน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๖



ประทับตราประจำกรมทะเบียนการค้า

รับรองเสนาบดี

(นายชวนวันชัย นิสิตนันท์)

ไบเปลี่ยนชื่อของ ขณวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า “ศตวรรษ”



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ขอรับรองว่า


นายศตวรรษ นิตน์วิจิตร

ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับ หัวหน้างาน


ระยะเวลาฝึกอบรม ๑๒ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒



(นายสุวเดช ภูตทองคำ)

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่


นายสุวเดช ภูตทองคำ



(นายอมรทัต นิตติยศกุล)

รองผู้อำนวยการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ใบรับรอง จป.