POLITEKNIK NEGERI CILACAP

Hazard Identification, Risk Assessment & Control (HIRAC)

Tanggal Asesmen : 27/08/2019

Revisi No.

Tanda Tangan Ketua Tim dan Anggota:

: 01

Ketua Tim : Ferrian Ilyasa

Anggota : Afikah, Ruvi, Nanda, May

Unit : Jurusan Teknik Informatika

Lokasi : Renovasi Rumah Nanda

Macam	Kondisi			Penjelasan Bahaya dan	Risiko Awal			Transition of the	Risiko Tersisa			Petugas
Pekerjaan	Rtn	N-Rtn	Emer	Konsekuensi	С	P	RF	Tindakan Pengendalian	С	P	RF	
Mengaduk semen				Ketika mengaduk semen, partikel debu				Memakai masker				Paino
		√		semen, pasir, dan kapur beterbangan.	A	5	L5	Memakai kacamata safety	A	4	L4	Wardi
H				Gangguan pernafasan, iritasi mata.								
2. Pasang genteng		√		Genteng jatuh dan menimpa pekerja.	D	3	H1	Memakai helm safety	C	2	N/II	Samino
				Kepala bocor, memar, patah leher.		3						Sugi, Goyo
3. Potong kayu				Salah posisi saat menggergaji	D	2	l	Memakai sarung tangan	D	1	M2	Kuatno
	V			Tangan Terpotong D Mata terkena serpihan kayu				Memakai kacamata safety				
]										<u> </u>		
4. Pasang jendela		√		Kaca yang dipegang jatuh dan pecah	В	4	M1	Memakai sarung tangan	В	2	L6	Tasino
				Luka gores, memar.		7						
5. Mengecat dinding	√			Cat tumpah	В	4	M1	Memakai apron, sepatu&kamata safety	В	3	1 7	Kunto
				Terpeleset, memar, mata iritasi kena cat	_ B	+		Masker, sarung tangan				Giat