

 Persi <small>Construcciones y servicios</small>	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, PERSI S.A. de C.V.			
	REPORTE DE ACTIVIDADES			
	Área:	Planta de Producción	Fecha:	01/07/2025
	Lugar:	Motor Principal M-05	OT:	OT-2025-789
	Supervisor Calidra:	Juan Pérez	Supervisor Persi:	Ana García

Descripción Actividad 1:

Se realizó el mantenimiento preventivo del motor principal M-05, incluyendo limpieza de componentes, revisión de conexiones eléctricas y lubricación de rodamientos. El trabajo se completó sin incidentes y el motor opera en condiciones óptimas.

Supervisión: Ana García		Duración de Trabajo: 4 horas
Fotos antes:		Fotos después:
<div>Error al cargar la imagen.</div>		<div>Error al cargar la imagen.</div>

Error al cargar la imagen.

Error al cargar la imagen.

Error al cargar la imagen.

Error al cargar la imagen.

Error al cargar la imagen.

Error al cargar la imagen.

FIRMA: _____