



ORDEM DE SERVIÇO

BETO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Telefone:(21) 9 7252-3538

CNPJ:24.290.508/0001-30

Email:betorefri@gmail.com

Endereço:R MINHO, 80, PONTO DE REFERENCIA, TAUA em RIO DE JANEIRO – RJ, CEP 21.921-290

Centro médico odontológico domingos Lourenço

Tarefa 74444575

Informações do cliente

Falar com		CPF/CNPJ	03.739.250/0001-36
Telefone	219710491		


Informações da atividade

Técnico Responsável	Beto	Tipo tarefa	Tarefa sem tipo
Data	25/05/2026 às 10:59:18	Início	25/05/2026 às 11:00
Fim	27/05/2026 às 11:08		
Endereço	Rua Prof. Alfredo Gonçalves Filgueira, 385, Centro, Nilópolis - RJ, 26525-060, Brasil		
Orientação	Reparo serpentina evaporadora entrada centro médico		

Questionário: CHECKLIST - ORDEM DE SERVIÇO

QUAL FOI O SERVIÇO EXECUTADO?	Reparo vazamento evaporadora
AMPERAGEM DO EQUIPAMENTO:	18.7
FOI VERIFICADO GÁS DO EQUIPAMENTO?	Sim
FOI REALIZADO LIMPEZA DO EQUIPAMENTO?	Sim
APÓS O SERVIÇO, O EQUIPAMENTO FICOU FUNCIONAL?	Sim

Fotos



serpentina está com vazamento devido ao desgaste do tempo de uso do equipamento de ar-condicionado Piso Teto 60000Bths modelo Elgin



serpentina com vários pontos de vazamento



instalação evaporadora





Assinado por: Humberto Luiz,
Documento: 042.813.417-30