



## ORDEM DE SERVIÇO

### BETO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Telefone:(21) 9 7252-3538

CNPJ:24.290.508/0001-30

Email:betorefri@gmail.com

Endereço:R MINHO, 80, PONTO DE REFERENCIA, TAUA em RIO DE JANEIRO – RJ, CEP 21.921-290

clínica materna infantil Domingos Lourenço

Tarefa 76630928

#### Informações do cliente

|           |  |          |                    |
|-----------|--|----------|--------------------|
| Falar com |  | CPF/CNPJ | 08.026.117/0001-56 |
| Telefone  |  |          |                    |

#### Informações da atividade

|                     |                                                                                                                     |             |                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Técnico Responsável | Beto                                                                                                                | Tipo tarefa | Manutenção Preventiva |
| Data                | 07/07/2026 às 06:41:21                                                                                              | Início      | 07/07/2026 às 06:42   |
| Fim                 | 07/07/2026 às 12:00                                                                                                 |             |                       |
| Endereço            | Hosp. Mat. Domingos Lourenço, Rua Prof. Alfredo Gonçalves Filgueira, 230, Centro, Nilópolis - RJ, 26525-060, Brasil |             |                       |
| Orientação          | Revisão geral de limpeza<br>AR condicionado Neo 2                                                                   |             |                       |

#### Questionário: CHECKLIST - ORDEM DE SERVIÇO

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| QUAL FOI O SERVIÇO EXECUTADO?                  | Troca Ar condicionado |
| AMPERAGEM DO EQUIPAMENTO:                      | 4.8 , 5.6             |
| FOI VERIFICADO GÁS DO EQUIPAMENTO?             | Sim                   |
| FOI REALIZADO LIMPEZA DO EQUIPAMENTO?          | Sim                   |
| APÓS O SERVIÇO, O EQUIPAMENTO FICOU FUNCIONAL? | Sim                   |

#### Fotos




limpo é higienizado



Patrimônio 001649



Amperagem ok



Fotos



limpo é higienizado



Patrimônio 001104 Neo 2




modelo compressor 127volts Neo 2



instalação concluída



temperatura Neo 2



Modelo motor ventilador Neo 2



limpo é higienizado

*Humberto Luiz*

Assinado por: Humberto Luiz,  
Documento: 042.813.417-30