



## ORDEM DE SERVIÇO

### BETO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Telefone: (21) 9 7252-3538

CNPJ: 24.290.508/0001-30

Email: betorefri@gmail.com

Endereço: R MINHO, 80, PONTO DE REFERENCIA, TAUA em  
RIO DE JANEIRO – RJ, CEP 21.921-290

clínica materna infantil Domingos Lourenço

Tarefa 74974242

#### Informações do cliente

|           |  |          |                    |
|-----------|--|----------|--------------------|
| Falar com |  | CPF/CNPJ | 08.026.117/0001-56 |
| Telefone  |  |          |                    |

#### Informações da atividade

|                     |                                                                                                                     |             |                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| Técnico Responsável | Beto                                                                                                                | Tipo tarefa | Tarefa sem tipo     |
| Data                | 03/06/2026 às 10:53:34                                                                                              | Início      | 03/06/2026 às 10:53 |
| Fim                 | 03/06/2026 às 11:25                                                                                                 |             |                     |
| Endereço            | Hosp. Mat. Domingos Lourenço, Rua Prof. Alfredo Gonçalves Filgueira, 230, Centro, Nilópolis - RJ, 26525-060, Brasil |             |                     |
| Orientação          | Troca rolamento<br>Star enfermagem                                                                                  |             |                     |

#### Questionário: CHECKLIST - ORDEM DE SERVIÇO

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| QUAL FOI O SERVIÇO EXECUTADO?                  | Troca rolamento motor ventilador, condensadora |
| AMPERAGEM DO EQUIPAMENTO:                      | 3.1                                            |
| FOI VERIFICADO GÁS DO EQUIPAMENTO?             | Sim                                            |
| FOI REALIZADO LIMPEZA DO EQUIPAMENTO?          | Sim                                            |
| APÓS O SERVIÇO, O EQUIPAMENTO FICOU FUNCIONAL? | Sim                                            |

#### Fotos



amperagem 3,1 dentro das normas técnicas



funcionando dentro das normas técnicas.



Patrimônio 001202

