

ARAÇ MUAYENE RAPORU | VEHICLE INSPECTION REPORT

TEM DÜZCE VE SAKARYA ARAÇ MUAYENE STASYONLARI L.VE T.C.A. / 5401F SAKARYA-MERKEZ
BEK RPA A BELDES KOZLUK MH.KOZLUK CD.NO:41 ADAPAZARI SAKARYA

Telefon / Phone: 0264 3535355

Faks / Fax: 0264 3535378



Otomobil - Periyodik Muayene / Passenger Car - Vehicle Inspection

Rapor No | Report Nr : 5401268462301

Kanal No | Lane Nr : 1

Plaka : 54GB805 License Plate	Cinsi : Otomobil Vehicle Type	Muayene Tarihi : 07.10.2024 10:22 Inspection Date and Time
asi No : UU15SDKJM58652620 VIN	Yakıt Tipi : Dizel Fuel or Power Type	Kullanım Amacı : Yolcu Nakli Purpose of Use
Motor : K9KE626D206325 Engine Number	Lastik Ebatı : 205 55 R16 Tyre Size	Tescil ekli : Hususi Type of Registration
Markası : DACIA Brand Name		Koltuk Sayısı : 5 Number of Seat
Tipi : SD Type	Km ODO : 160139 Odometer	
Model : 2017 Model Year	Rengi : MAV (GÖK) Color	İk Tescil Tarihi : 30.11.2017 First Registration Date
Araç Sahibi-Adres Vehicle Owner-Address: ÖMER FARUK, TANIR BAHÇEL EVLER MAH 709SK SAKARYA	Ta it Sınıfı : 6 Vehicle Category	Tescil Tarihi : 30.11.2017 Registration Date
	Tanım Numarası : 1784351970 Vehicle ID	Muayene Ücreti : 1.821,60 TL Inspection Fee
	Önceki Rapor : 5401229044401 Previous Report Nr	Gecikme Bedeli : 0,00 TL Delay Fee

Sayın Mü terimiz,

Araçınızın muayenesi 2918 sayılı karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesi, Araç Muayene stasyonlarının Açılması letilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik ve ilgili di er mevzuat ile T.C. Ula tırma ve Altyapı Bakanlı ı talimatları çerçevesinde yapılmı tır.

Araçınızın yola elveri ilik muayenesi sonucunda, giderilmesi gereken ancak yeniden muayeneyi gerektirmeyecek nitelikteki a ıda belirtilen hafif kusur(lar) tespit edilmi tir.

Fren Ölçüm De erleri (daN)	Sol	Sa	Sapma (%)	Frenleme Oranları (%)	
1.Aks	172,0	175,0	2	SFS Frenleme Oranı (%)	Bloke
2.Aks	87,0	94,0	7	PFS Frenleme Oranı (%)	Bloke
El Freni	87,0	74,0	15		

Far De erleri	I ık ıddeti (Lux)		Kırılma (%)		Sapma (%)	
	Sol	Sa	Sol	Sa	Sol	Sa
Uzun Far	100,2	54,9	-2,6	-2,5	2,4	2,6
Kısa Far	8,0	43,7	-1,2	-0,9	-2,4	99,9

Lastik Di Derinli i (mm)	4,8
--------------------------	-----

Sıra No	Kusur Derecesi	Kusur Açıklaması	Kusur No
1.	Hafif Kusur	Motor No.: araç üzerinde okunabilir durumda de il	1.1.59
2.	Hafif Kusur	Camlar: sonradan film yapı tırılmış	4.1.31
3.	Hafif Kusur	Plaka aydınlatma lambaları: plakanın görünü ü yetersiz	5.11.6
4.	Hafif Kusur	Kısa huzmeli far: ayarı hatalı	5.3.22

Muayene Sonucu: HAF F KUSURLU, MUAYENE ONAYLANDI.
Inspection Result MINOR FAULT, INSPECTION APPROVEDMuayene Geçerlilik Tarihi : 07.10.2026
Inspection Valid Until

Araç Muayene Teknisyeni: Inspector (14492)		Onaylayan: Authorized Officer (14488)
--	--	---

F052.15

https://erapor.tuvturk.com.tr/2024-10-07_782ff1ee-42c3-4562-96fb-c480b4ed4006

1.Nüsha: Elektronik İlet (Mü teri)

2.Nüsha: Elektronik Ar ıv

Elektronik ar ıv süresi: 20 yıl