PrevaIQ Assurances
Service Sinistres Automobile
3 place des Quinconces, 33000 Bordeaux
Tél. +33 9 72 12 34 56 · sinistres.auto@prevaiq.example.fr

Sinistre : **SIN-EV-250814-01**
Contrat A : **AUTO-PRV-6024517**
Date de l'accident : **12/08/2025**

Constat amiable d'accident automobile

Ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, mais un relevé des identités et des faits

1. Date et heure	12/08/2025 vers 18h20	2. Lieu	Promenade des Anglais, à hauteur du boulevard Gambetta, 06000 Nice
3. Blessés même légers	Non	4. Dégâts matériels autres	Non
5. Témoins	M. Paul ROSSI (+33 6 39 98 14 52)		

Véhicule A

Preneur	VINCENT Émilie
Adresse	15 rue de France, 06000 Nice
Téléphone	+33 6 39 98 47 31
Véhicule	Toyota Yaris Cross (2023)
Immatriculation	GH-123-IJ
Assureur	PrevaIQ Assurances
N° de contrat	AUTO-PRV-6024517
Attestation	Du 01/02/2025 au 31/01/2026
Conducteur	VINCENT Émilie, née le 01/12/1990
Permis	Permis B n° 09VI49763 délivré en 2009
Point de choc	Côté droit
Dégâts apparents	Portière passager rayée, rétroviseur droit cassé
Observations	B a changé de file sans clignotant et m'a accrochée sur le côté droit.

Véhicule B

Preneur	GIORDANO Lucas
Adresse	8 avenue Borriglione, 06100 Nice
Téléphone	+33 6 39 98 47 58
Véhicule	Volkswagen Polo (2018)
Immatriculation	FB-472-NC
Assureur	Rivazur Assurances
N° de contrat	RVA-2018-06-55120
Attestation	Du 01/07/2025 au 30/06/2026
Conducteur	GIORDANO Lucas, né le 23/04/1995
Permis	Permis B n° 14GI29717 délivré en 2014
Point de choc	Avant gauche
Dégâts apparents	Pare-chocs avant gauche rayé
Observations	J'ai changé de file pour tourner à gauche.

12. CIRCONSTANCES

A		Mettre une croix dans chacune des cases utiles pour préciser le croquis	B
☐	1	en stationnement / à l'arrêt	☐
☐	2	quittait un stationnement / ouvrait une portière	☐
☐	3	prenait un stationnement	☐
☐	4	sortait d'un parking, d'un lieu privé, d'un chemin de terre	☐
☐	5	s'engageait dans un parking, un lieu privé, un chemin de terre	☐
☐	6	s'engageait sur une place à sens giratoire	☐
☐	7	roulait sur une place à sens giratoire	☐
☐	8	heurtait à l'arrière, en roulant dans le même sens et sur une même file	☐
☒	9	**roulait dans le même sens et sur une file différente**	☐
☐	10	**changeait de file**	☒
☐	11	doublait	☐
☐	12	virait à droite	☐
☐	13	virait à gauche	☐
☐	14	reculait	☐
☐	15	empiétait sur une voie réservée à la circulation en sens inverse	☐
☐	16	venait de droite (dans un carrefour)	☐
☐	17	n'avait pas observé un signal de priorité ou un feu rouge	☐

Nombre de cases marquées : A = 1 · B = 1

13. CROQUIS DE L'ACCIDENT



A circule dans la file de gauche ; B, dans la file de droite, change de file et accroche le côté droit de A.

Signature du conducteur A — Nice, le 12/08/2025

Mme Émilie VINCENT

Signature du conducteur B

M. Lucas GIORDANO

ANNEXE — DEVIS DE RÉPARATION DU VÉHICULE A

Carrossier	Carrosserie Azur, 21 avenue de la Lanterne, 06200 Nice	SIRET	108 564 845 10547
Devis n°	CA-2025-0813-27	Date	13/08/2025

Désignation	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT
Rétroviseur extérieur droit complet (coque, glace, moteur)	1	u	385,00 €	385,00 €
Débosselage et préparation de la portière avant droite	3	h	65,00 €	195,00 €
Peinture portière avant droite et raccord d'aile	3	h	65,00 €	195,00 €
Ingrédients peinture	1	forfait	210,00 €	210,00 €
Dépose et repose des garnitures, réglage du rétroviseur	1	h	65,00 €	65,00 €
Petites fournitures et protections	1	forfait	75,00 €	75,00 €

Total HT	1 125,00 €
TVA 20 %	225,00 €
Total TTC	**1 350,00 €**

Recours à exercer contre l'assureur du véhicule B (responsabilité du tiers : 100 %).