Klimor

F5 PR1

Protokół odbioru KCX, KCO, AGB i AGC

TYP/nr zlecenia	KCX-300 \ 1
NUMER	1gh

Poz.	Nazwa	Uwagi :	Numer :
1.	**Obudowa.**	Oględziny zewnętrzne	
2.	**Automatyka.**	Sprawdzono w działaniu	
3.	**By - pass.**	Sprawdzono w działaniu	
4.	**Grzałka wewnętrzna**	BRAK	
5.	**Wentylator Pobór prądu**	Sprawdzono w działaniu	
6.	**Izolacja.**	Zgodna z technologią	
7.	**Filtry. Części Luzem.**	2 szt . zgodne z technologią	
8.	**Wanienka.**	Sprawdzono	
9.	**Wydatek powietrza. Szczelność.**	Nawiew – 44.0[m3/h] Szczelność – 1[m/s] 44.0[m3/h]	

Sprawdził : Jarosław Olszewski	**Data :** 17-03-2019 23:12
Uwagi otrzymał :	**Data :**
Poprawił :	**Data :**