F5 PR1

Protokół odbioru KCX, KCO, AGB i AGC

TYP/nr zlecenia	KCX-300 \ 30
NUMER	1

Poz.	Nazwa	Uwagi :	Numer :
1.	**Obudowa.**	Oględziny zewnętrzne	
2.	**Automatyka.**	Sprawdzono w działaniu	
3.	**By - pass.**	Sprawdzono w działaniu	
4.	**Grzałka wewnętrzna**	Sprawdzono w działaniu	
5.	**Wentylator Pobór prądu**	Sprawdzono w działaniu	
6.	**Izolacja.**	Zgodna z technologią	
7.	**Filtry. Części Luzem.**	2 szt . zgodne z technologią	
8.	**Wanienka.**	Sprawdzono	
9.	**Wydatek powietrza. Szczelność.**	Nawiew – 0.0[m3/h] Szczelność – 0[m/s] 0.0[m3/h]	

Sprawdził : Jarosław Olszewski	**Data :** 23-03-2019 18:12
Uwagi otrzymał :	**Data :**
Poprawił :	**Data :**