Izolacyjność akustyczna właściwa PN - EN ISO 10140-2 (2011)

Pomiary laboratoryjne Izolacyjności akustycznej właściwej od dźwięków powietrznych

Klient: DRUTEX S.A.

Adres: ul. Lęborska 31, 77-100 Bytów

Obiekt: Okno PVC Iglo Energy, rozwierno - uchylne

szklone pakietem: 33.1_{TMP} / 14 / 4_{FL} / 18 / 33.1_{TMP}

Opis próbki i warunki pomiarów:

Próbka montowana przez: Gryfitlab Sp. z o.o.

Okno o wymiarach 1230 x 1480 mm Masa jednostkowa próbki:

Temp. powietrza w komorze odbiorczej:

Temp. powietrza w komorze nadawczej:

kg/m²

Powierzchnia próbki: 1,875 m²

Wilgotność pow. w komorze odbiorczej: Wilgotność pow. w komorze nadawczej:

65%

18,8 °C

18,8 °C 60

R zmierzona charakterystyka Krzywa wartości odniesienia PN-EN ISO 717-1:2013

Data pomiaru: 30.09.2014

Ciśnienie: 989 hPa Objętość komory nadawczej: 372 m3


bjętość komory odbiorczej: 324 m ³		
Często	Wynik pomiaru wraz	
tliwość	z niepewnością	
[Hz]	R [dB]	U _{CR} [dB]
50	15,1	2,5
63	17,8	3,1
80	16,1	3,5
100	18,4	2,5
125	23,3	2,2
160	18,0	2,8
200	21,1	2,7
250	31,7	2,1
315	33,4	2,3
400	35,8	2,1
500	39,8	2,0
630	42,1	1,9
800	43,4	2,0
1000	44,8	1,9





Niepewność rozszerzona wyniku badania UCR na poziomie ufności 95% przy współczynniku rozszerzenia k=2

2,0



Częstotliwość f [Hz]

Wskaźniki wg PN-EN ISO 717-1:2013

45,8

46,4

42,2

42.0

46,6

51,8

53.1

 $R_w(C; C_{tr}) = 39 (-3; -8) dB$

 $C_{50-3150}$ = -3 dB

 $C_{tr, 50-3150} = -9 dB$

 $C_{50-5000}$ = -2 dB $C_{tr, 50-5000}$ = -9 dB

 $C_{100-5000} = -2 dB$ $C_{tr, 100-5000}$ = -8 dB

Ocena na podstawie wyniku pomiarów laboratoryjnych uzyskana metodą inżynierską

GRYFITLAB Sp. z o.o. Laboratorium Akustyki

Data: 30.09.2014

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

Wykonał: Robert Dybicz