

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 22 8250471. Fax 22 8255286. Dyrektor: tel. 22 8251303, 22 8252885, fax 22 8257730 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel. 22 8431471, fax 22 8432931

www.itb.pl

Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21
Pracownia Fizyki Cieplnej
tel.+48 22 849 36 15, fax:+48 22 56 64 276
e-mail: fizyka@itb.pl
Pracownia Instalacji Sanitarnych
tel.+48 22 843 71 75, fax: +48 22 843 71 65
e-mail: fizyka-instalacje@itb.pl
Pracownia Ochrony Środowiska
tel.+48 22 825 92 29, fax:+48 22 57 96 486

e-mail: fizvka-srodowisko@itb.pl

Warszawa, 22.09.2010 r.

DRUTEX S.A. ul. Lęborska 31 77-100 Bytów

Wasz znak:

nie dotyczy

W korespondencji prosimy podawać poniższy znak:

NF-00910R:09/JA/10


DOTYCZY: LFS-01291:00/2010


OBIEKT BADAŃ: okno systemu "IGLO 5" z kształtowników "GL SYSTEM" z zamkniętymi żaluzjami produkcji firmy DRUTEX S.A.


WYNIK BADAŃ: współczynnik przenikania ciepła okna systemu "IGLO 5" z kształtowników "GL SYSTEM" z zamkniętymi żaluzjami, pokazanymi na rysunkach (szkic sekcji ramy z oszkleniem oraz żaluzją: adaptacyjną i nakładaną), obliczonymi wg PN-EN ISO 10077-1:2007 jest równy:

 $U_{WS}^{*)} = 0.75 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$

DOKUMENT ŹRÓDŁOWY: raport z badań nr LFS-01291:00/2010







KIEROWNIK
ZAKI DE ZYKI CEPINEJ,
INSTALACJI SAMTARNÝCH SRODOWSKA
dr inż. Krzysziof Kosporkiowicz

^{*)} dotyczy okna o wymiarach zewnętrznych 1500mm x 1500mm, o zadeklarowanym przez Zleceniodawcę współczynniku przenikania okna $U_W = 0.99 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.