

보도시점 2026. 3. 31.(화) 14:00
(2026. 4. 1.(수) 조간)

배포 2026. 3. 31.(화) 9:00

원안위원장, 삼성전자 기흥사업장 방사선 안전관리 현장 점검

- '24년 종사자 피폭 사건 후속 재발방지대책 이행현황 점검

최원호 원자력안전위원회(이하 원안위) 위원장은 31일(화) 삼성전자 기흥사업장을 방문하여 피폭 사건 후속 재발방지대책 이행현황을 보고받고, 반도체 생산시설 현장을 찾아 방사선 안전관리 현황을 점검하였다.

삼성전자 기흥사업장에서는 '24년 5월 소속 종사자 2명이 방사선기기를 정비하던 중 선량한도를 초과하는 방사선에 피폭되는 사건이 발생하였으며, 원안위는 피폭선량평가 및 사건 원인 조사를 거쳐 '24년 9월 조사결과를 발표하고 삼성전자에 재발방지대책 수립과 이행을 요구한 바 있다.

원안위는 이번 현장점검을 통해 방사선기기 최신 설비 교체, 방사선기기 안전품목 점검 강화, 현장 방사선안전관리자 추가 선임 등 삼성전자가 이행한 재발방지대책을 확인하고 현장에서 방사선안전관리가 적절히 수행되고 있는지 점검하였다.

최 위원장은 “작업자의 안전이 최우선”이라는 원칙을 강조하며, “앞으로도 반도체 생산시설을 포함한 산업현장에서 방사선안전 향상을 위해 현장 점검을 지속적으로 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.

담당 부서	방사선방재국 방사선안전과	책임자	과 장	임종윤 (02-397-7330)
		담당자	사무관	김형식 (02-397-7337)