# KARTOITUSRAPORTTI

23.3.2026

| | |
|---|---|
| Näytteenottaja | Erkki Esimerkki |
| Kartoituskohde | Tyynenmerenkatu 1 A 1, Helsinki, Helsinki |
| Kartoituspäivä | 23.3.2026 |

Yleistä kohteesta

Kohteessa Tyynenmerenkatu 1 A 1, Helsinki ollaan tekemässä pintaremonttia. Kohde tarkastettiin aistinvaraisesti ja näytteitä otettiin epäilyttävistä materiaaleista mahdollisen asbestin tai muiden haitta-aineiden selvittämistä varten. KPH:n seinän laatta, laasti sisältää asbestia. Muut tutkitut materiaalit voidaan tulosten perusteella purkaa normaalipurkuna. Tulokset perustuvat näytteenottoon ja laboratorioanalyysiin.

## Asbestia sisältävät materiaalit

| Näyte | Sijainti | Materiaali | Tyyppi | m² | Pölyävyys |
|---|---|---|---|---|---|
| N-001 | KPH · S — Seinä | Laatta, Laasti | **Antofylliitti** | 25 | 3 |

Tutkimusmenetelmät

Näytteiden tutkimiseen on käytetty JEOL LIVE Analysis menetelmää hyödyntäen JEOL pyyhkäisyelektronimikroskooppia (SEM) sekä JEOL LIVE-EDS alkuaineanalysaattoria.

Analyysivarmuus

LIVE Analysis menetelmässä haetut atomit paikallistetaan reaaliaikaisella JEOL LIVE -ohjelmistolla hyödyntäen reaaliaikaista alkuaineanalysaattoria (LIVE-EDS). Mahdolliset kuidut tunnistetaan niiden molekyylirakenteesta alkuaineanalysaattorilla (EDS). Analyysien virhemahdollisuus on korkeitaan 0,0001 %.

Näytteenottaja, Erkki Esimerkki

# ASBESTILABORATORIOANALYYSI

- Liite kartoitusraporttiin

23.3.2026

| | |
|---|---|
| Näytteenottokohde | Tyynenmerenkatu 1 A 1, Helsinki, Helsinki |
| Näytteenottaja | Erkki Esimerkki |
| Näytteenottopäivä | 23.3.2026 |

## Laboratoriotulokset

| Näyte | Sijainti | Materiaali | Tulos |
|---|---|---|---|
| N-001 | KPH · S — Seinä | Laatta, Laasti | **Sisältää asbestia: Antofylliitti** |
| N-002 | KPH · L — Lattia | Laatta, Laasti | Ei sisällä asbestia |

| | |
|---|---|
| Analysointimenetelmä | Näytteiden tutkimiseen on käytetty JEOL LIVE Analysis menetelmää hyödyntäen JEOL pyyhkäisyelektronimikroskooppia (SEM) sekä JEOL LIVE-EDS alkuaineanalysaattoria. |
| Sopimusehdot | Yleiset KSE 2013 sopimusehdot koskevat tätä toimeksiantoa. Raportin käyttö tai siihen viittaminen edellyttää toimitusehtoin hyväksymisen. |

## Näytekuvat

N-001: KPH · S — Seinä, Laatta, Laasti

N-002: KPH · L — Lattia, Laatta, Laasti