

INSPEKSI KEPATUHAN LOTO			
Formulir ini digunakan sebagai catatan hasil inspeksi LOTO yang dilaksanakan di PT Borneo Indobara			
Tanggal/ Shift	03-02-2025 / Shift 1	Lokasi	Workshop Heavy Equipment
Waktu	08:00 sampai 10:00	Jumlah Sampel	3

No	Nama	NIK	Perusahaan	Apakah gembok dan danger tag terpasang pada unit yang sedang diperbaiki ?	Apakah danger tag sesuai dan memadai ?	Apakah gembok sesuai dan memadai ?	Apakah setiap pekerja memiliki kunci unik untuk gemboknya sendiri?	Apakah hasp (multi-lock) digunakan dengan benar jika lebih dari satu pekerja terlibat?	Keterangan
1	Budi Santoso	12345	PT. GECL	V	V	V	V	V	Lengkap dan sesuai prosedur
2	Siti Aminah	67890	PT. GECL	V	X	V	V	V	Tag rusak, perlu diganti
3	Joko Widodo	11223	Contractor A	X	X	X	X	X	Tidak melakukan LOTO!! (Critical)
4									
5									
6									

No	Nama Pemantau	Perusahaan	Tanda Tangan	No	Nama Pemantau	Perusahaan	Tanda Tangan
1	Admin Safety			5			
2	Supervisor Mekanik			6			

--	--	--	--



--	--	--

--	--	--	--

--	--	--

