

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1160730 - Servicio
Número de OS	1160730
Fecha	2026-03-03
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	AV SANTA MARIANA PAREDES 498 DPT 101 / 15088 LIMA-LIMA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	ROBERTO CARLOS HUILLCA

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	NO
--------------------	----

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2026-03-03
Serie de producto	Ver fotos
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Cocina
Tipo mueble	MELAMINE
Distancia para ventilación	NO APLICA
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Tipo regulador	NO APLICA
Presión de gas	.
Prueba de fuga de gas	NO APLICA
Instalación eléctrica	ENCHUFE
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA

Informe técnico


Amperaje de la llave térmica	.
Punto a tierra	SI
Tipo de cable	.
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Instalación realizada.se entrego manual y accesorios sobrantes.cliente coordinara con calida la conexión del gas natural y llamara para prueba.
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_20260303_113008	IMG_20260303_112941
	
IMG_20260303_112946	IMG_20260303_112915
Firma del técnico	 Huillca