

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1193366 - Servicio
Número de OS	1193366
Fecha	2026-03-27
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Av. Bertolotto 752 TORRE 4 DPT 1309 / 07006 LIMA-SAN MIGUEL / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Revisión
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	JAIME JOSE BUENO

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2026-03-27
Serie de producto	N
Ubicación	[]
Tipo de cocina	EMPOTRABLE 4 HORNILLA
Altura desde cocina	65
Instalada en	RECIRCULANTE
Retiro filtro de carbon	NO
Instalación en	MUEBLE
Instalación eléctrica	ENCHUFE
Pasa tubería por lugar de instalación	NO
Informó funcionamiento	SI
Informó sobre mantenimiento	SI


Informe técnico

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se revisó la campana se encontró el foco que no prende se corrigió y se probó está funcionando correctamente el foco prende y apaga con normalidad.
Detalle de pago	NO AMERITA COBRO
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_20260327_152311	IMG_20260327_152326
	
IMG_20260327_152313	IMG_20260327_152231
	
IMG_20260327_152222	
Firma del técnico	 Jaime Bueno