

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1155767 - Servicio
Fecha	2026-02-27
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Av. Santa Mariana Paredes 498 DPT 201 / 07006 LIMA-LIMA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	NO
--------------------	----

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2026-02-27
Serie de producto	N
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Cosene
Tipo mueble	MELAMINE
Distancia para ventilación	LATERIAL AL HORNO
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Tipo regulador	NO APLICA
Presión de gas	N
Prueba de fuga de gas	NO
Instalación eléctrica	DIRECTA
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	S
Punto a tierra	SI

Informe técnico

Tipo de cable	A gas
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se instaló la
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	SI

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_20260227_110841	IMG_20260227_120455
	
IMG_20260227_120456	IMG_20260227_120500
	
IMG_20260227_120458	
Firma del técnico	 Jaime Buenos