

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1155768 - Servicio
Fecha	2026-02-27
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Av. Santa Mariana Paredes 498 DPT 202 / 07006 LIMA-LIMA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	NO
--------------------	----

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2026-02-27
Serie de producto	110074
Ubicación	[]
Tipo de cocina	EMPOTRABLE 1 HORNILLA
Altura desde cocina	65
Instalada en	RECIRCULANTE
Retiró filtro de carbón	NO
Instalación en	PARED
Instalación eléctrica	DIRECTA
Pasa tubería por lugar de instalación	NO
Informó funcionamiento	NO
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
--------	--------------------------------------

Informe técnico

Observaciones del técnico	Se instaló la campana se deja operativa completo sus accesorios y su manual
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 IMG_20260227_150026	 IMG_20260227_150037
 IMG_20260227_145835	
Firma del técnico	 Jaime Bueno