

# Informe técnico

## 1. Datos generales

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nombre de la tarea    | 1155769 - Servicio                                           |
| Fecha                 | 2026-02-27                                                   |
| Nombre del cliente    | CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.                                    |
| Dirección             | Av. Santa Mariana Paredes 498 DPT 202 / 07006 LIMA-LIMA / PE |
| Celular               | +51 971 480 504                                              |
| Categoría de servicio | Instalación                                                  |
| Correo                | msaldana@inversionestierrablanca.com                         |

## 2. Respuestas

|                     |    |
|---------------------|----|
| <b>Respuestas</b>   |    |
| Visita realizada ?  | SI |
| Trabajo efectuado ? | SI |

## 3. Reprogramación

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>Reprogramación</b>   |           |
| Solicita nueva visita ? | NO_VISITA |

## 4. Activar garantía

|                    |    |
|--------------------|----|
| Activar garantía ? | NO |
|--------------------|----|

## 5. Desactivar garantía

## 6. Detalle del producto y resultado

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Fecha de fabricación          | 2026-02-27  |
| Serie de producto             | 500170      |
| Ubicación                     | []          |
| Ubicación del producto        | Mueble      |
| Tipo mueble                   | GRANITO     |
| Tipo de suministro            | GAS NATURAL |
| Tipo regulador                | NO APLICA   |
| Presión de gas                | 0           |
| Tipo de instalación eléctrica | MONOFÁSICA  |
| Amperaje de la llave térmica  | N           |
| Tipo de cable                 | S           |
| Prueba de fuga de gas         | NO          |
| Punto a tierra                | SI          |
| Informó funcionamiento        | SI          |

# Informe técnico


|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Informó mantenimiento anual | SI |
|-----------------------------|----|

7. Conformidad del cliente

|                                                |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Correo                                         | msaldana@inversionestierrablanca.com                                                                                                      |
| Observaciones del técnico                      | Se instaló la cocina se hizo la conversión para gas natural cálida conectará el gas se deja operativa completo sus accesorios y su manual |
| Aut. uso y tratamiento de mis datos personales | NO                                                                                                                                        |

# Informe técnico

## 8. Fotos y firma del cliente

|                                                                                                           |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotos                                                                                                     |                                                                                                             |
| <br>IMG_20260227_150028_1 | <br>IMG_20260227_150028    |
| <br>IMG_20260227_150031   | <br>IMG_20260227_150037    |
| <br>IMG_20260227_145853 | <br>IMG_20260227_145855 |
| Firma del técnico                                                                                         | <br>Jaime Bueno          |